Mitteilung des Senats an die Bremische Stadtbürgerschaft vom 21. März 2017

"Gammellook an Bremer Schulen- zweiter Versuch" (Große Anfrage der Fraktion der FDP vom 09.02.2017)

Die Fraktion der FDP hat folgende Große Anfrage an den Senat gerichtet:

"Aus der Senatsantwort auf die Große Anfrage unserer Fraktion "Gammel-Look an Bremer Schulen – wie hoch sind die Sanierungsbedarfe der Bildungseinrichtungen?" (Drucksachennummer 19/443 S) geht hervor, dass sich für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen ein Kostenvolumen für die Sanierungsbedarfe in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrages ergibt.

Am 24.01.2017 berichtete Radio Bremen in der Sendung "buten un binnen", dass der Redaktion ein Entwurf der Senatsantwort zu der Anfrage der FDP-Fraktion mit der Drucksachennummer 19/395 S vom 06.12.2016 vorliegt, wonach der Sanierungsbedarf für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen der Stadtgemeinde Bremen ein Kostenvolumen von ca. 900 Millionen Euro haben soll.

Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat

- 1. Zu welchem Zeitpunkt, aus welchen Gründen und von wem wurde entschieden, die konkrete Zahl zu den Kosten der Sanierungsbedarfe aus dem abschließenden Entwurf des Senates zur Beantwortung der oben genannten Großen Anfrage rauszunehmen?
- 2. Wie hoch beziffert oder schätzt der Senat die derzeitigen Sanierungsbedarfe an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen inklusive deren Pausenhöfe in der Stadt Bremen?

(Bitte die Bedarfe je Schule sowie geplanter Dauer bis zur Behebung auflisten.)

3. Welcher Art sind die Bedarfe je Schule inklusive Pausenhof?

(Bitte aufschlüsseln nach Bedarfen unter anderem in den Bereichen Sanitäranlagen, Bausubstanz, Energieeffizienz, Brandschutz, Barrierefreiheit, Schadstofffreiheit, Schallschutz, technische Ausstattung (inklusive Wartungsstaus), Mobiliar, Feuchtigkeit beziehungsweise Schimmelbefall sowie Arbeitsmaterialien.)

4. Welche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen ab jeweils 50.000 € wurden an den allgemein- und berufsbildenden Schulen innerhalb der letzten 10 Jahre getätigt?

(Bitte jährlich aufschlüsseln nach Maßnahmen je Schule unter anderem in den Bereichen Sanitäranlagen, Bausubstanz, Energieeffizienz, Brandschutz, Barrierefreiheit, Schadstofffreiheit, Schallschutz, technische Ausstattung (inklusive Wartungsstaus), Mobiliar, Feuchtigkeit beziehungsweise Schimmelbefall sowie Arbeitsmaterialien.)

5. Inwiefern hat es in den vergangenen fünf Jahren Einschränkungen oder Ausfälle des Unterrichts oder weiterer Angebote aufgrund von baulichen oder technischen Mängeln gegeben?

(Bitte nach Jahren, Schulen, Art und Kostenumfang der jeweiligen Mängel sowie Dauer bis zur Behebung auflisten.)

- 6. Wie lange dauert es in der Regel von der Anzeige eines Mangels bis zu dessen Behebung?
- 7. Wie hoch beziffert oder schätzt der Senat die derzeitigen Sanierungsbedarfe bei den Turnund Sporthallen sowie Sportplätzen, die für den Schulsportunterricht genutzt werden? (Bitte nach genutzten Hallen, Schulen sowie Art und geschätzten Kosten der Bedarfe auflisten.)
- 8. Welche Sanierungsmaßnahmen wurden bei den Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen in den vergangenen fünf Jahren durchgeführt?

(Bitte je Jahr, Turn- und Sporthalle oder Sportplatz, sowie Art und Kosten der Maßnahme auflisten.)

9. Hat es in den vergangenen fünf Jahren Einschränkungen oder Ausfälle des Sportunterrichts aufgrund von Mängeln an den Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen gegeben?

(Bitte nach genutzten Hallen, Schulen, Art der Mängel sowie Dauer bis zur Behebung auflisten)"

Die erfragten Daten liegen zwar in der gewünschten Detailtiefe vor, können aber aufgrund des großen Umfangs nicht als Tabellen übermittelt werden. Die Anlagen sind deshalb als Beispiele zu verstehen und bestehen teilweise aus Rohdaten. Im Einzelfall können die Unterlagen in der gewünschten Detailtiefe bei Immobilien Bremen eingesehen werden.

Der Senat beantwortet die Große Anfrage wie folgt:

1. Zu welchem Zeitpunkt, aus welchen Gründen und von wem wurde entschieden, die konkrete Zahl zu den Kosten der Sanierungsbedarfe aus dem abschließenden Entwurf des Senates zur Beantwortung der oben genannten Großen Anfrage rauszunehmen?

Antwort

Es gab Entwurfsfassungen, in denen aufgrund von Hochrechnungen sehr ungenaue Kalkulationen verwendet wurden. Der Senat hat eine Vorlage beschlossen, in der diese konkreten Zahlen nicht verwendet wurden. Die Antwort des Senats wird der Bürgerschaft nach Beschlussfassung durch den Senat vorgelegt.

- 2. Wie hoch beziffert oder schätzt der Senat die derzeitigen Sanierungsbedarfe an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen inklusive deren Pausenhöfe in der Stadt Bremen?
- 3. Welcher Art sind die Bedarfe je Schule inklusive Pausenhof?

(Bitte aufschlüsseln nach Bedarfen unter anderem in den Bereichen Sanitäranlagen, Bausubstanz, Energieeffizienz, Brandschutz, Barrierefreiheit, Schadstofffreiheit, Schallschutz, technische Ausstattung (inklusive Wartungsstaus), Mobiliar, Feuchtigkeit beziehungsweise Schimmelbefall sowie Arbeitsmaterialien.)

Antwort zu Frage 2 und 3

Der zu betrachtende Gebäudebestand beläuft sich auf ca. 450 für den Schulbetrieb genutzte Gebäude (einschl. Schulsporthallen) und deren Pausenhöfe.

Vorhandene Werkzeuge zur Bewertung des Gebäudebestandes und zur strategischen Planung der Bauprogramme sind:

a. Zustandsbewertung Bau (ZuBau)

Der Sanierungsbedarf der Gebäude des SVIT (Sondervermögen Immobilien und Technik) wird u.a. auf Grundlage der ZuBau- aten (Zustandsbewertung Bau) erfasst. Damit kommt die Immobilien Bremen als Eigentümervertreter der Verkehrssicherungspflicht nach, durch re-

gelmäßige Begehung der Objekte eine Datenlage über den baulichen Zustand der Gebäude (Bausubstanz und technische Ausstattung), inkl. der Sanitäranlagen, darzustellen. Feuchteschäden werden dabei als substanzschädigende Mängel mitbewertet. Dieses erfolgt mittels Inaugenscheinnahme durch qualifiziertes Personal, ist nach Kostengruppen gegliedert, berücksichtigt Akutschäden, die sofort behoben werden müssen und generiert Kostenansätze je Gebäude-Code. Als Akutschäden wird u.a. ein deutlicher Schimmelbefall bewertet. Akutschäden werden erfasst und sofort an das Bestandsmanagement für den nicht planbaren Bauunterhalt gemeldet. Sollte zwischen den Begehungsroutinen Schimmel auftreten, so ist der Meldeweg vom Hausmeister oder Nutzer direkt an das Bestandsmanagement in einem abgestimmten Verfahren gewährleistet.

Wartungsstaus im eigentlichen Sinne liegen nicht vor, da Bauteile und technische Anlage, die einer Wartung aufgrund gesetzlicher Vorgaben unterliegen im vorgegebenen Turnus bearbeitet und dokumentiert werden. Über die gesetzlichen Vorgaben hinaus sollen zukünftig zusätzliche Wartungen und Revisionen zum Erhalt der Bausubstanz initiiert werden.

Der Datenbestand (ZuBau) der schulisch genutzten Gebäude umfasst ca. 35.000 Datensätze, was ein Volumen von ca.2.500 DIN A4 Seiten ausmacht. Deshalb wurde dieser Vorlage exemplarisch eine Seite der Zustandsbewertung Bau beigefügt (Anlage ZUBAU_ALT Stand 15.02.2017).

Seit einem Jahr werden die Gebäude in einer erweiterten inhaltlichen Begehungsroutine und Kosten-Clusterung begangen, dem sog. ZuBau-NEU, die z. T. auf Daten des ZuBau-Alt aufbauen. Bisher sind 36 % der Gebäude begangen, diese können jedoch nicht als aktueller repräsentativer Datenbestand hochgerechnet werden, da zu wenig Schulgebäude enthalten sind.

Eine Übersicht zum Zustand der Pausenhöfe ist beigefügt (Anlage Pausenhöfe).

b. Datenerhebungen zu den Themen Schadstoffe, baul. Brandschutz, Tragwerk

Bei der Immobilien Bremen werden Objektdaten über Schadstoffe im Gebäude, z.B. Asbest, Polychlorierte Biphenyle (PCB) und künstliche Mineralfasern (KMF) und zum baulichen Brandschutz im Objekt erhoben. Wegen der inhaltlichen Komplexität bei der Bewertung der Bedarfe und der daraus resultierenden Ungenauigkeit, wird hier auf die Erhebung von Kostendaten verzichtet, dieses erfolgt jeweils im konkreten Sanierungsfall. Wegen der Vielschichtigkeit und Menge der Erfassungsunterlagen und Gutachten, wurde in dieser Vorlage auf eine Anlage verzichtet.

c. Sanierungsfahrplan

Hier wird zukünftig der energetische Zustand (Energieeffizienz) der einzelnen Gebäude erfasst, je Objekt werden die energetischen Ziele definiert und die Kosten überschlägig ermittelt. Die identifizierten energetischen Ziele werden einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen und mit den Nutzerbedarfen abgestimmt. Der Sanierungsfahrplan befindet sich derzeit im Aufbau, erste Begehungen sind Anfang des 2. Quartals 2017 geplant. Die Kosten für die energetischen Sanierungsanteile könnten sich danach erhöhen.

Die unter a.- c. beschriebenen Erhebungen und Arbeitsergebnisse werden während der Planungsphase (ES-Bau / EW- Bau) von konkreten Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt. Dieses geschieht unter Einbeziehung der Bauordnung, des Gesundheitsamtes, der Stadtplanung, der Denkmalpflege und den anderen an der Planung Beteiligten. Die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgt sukzessive im Rahmen des Senatsbauprogramms oder innerhalb des planbaren Bauunterhaltungsprogramms.

Signifikante Ausfälle oder Mängel sind beim beweglichen Mobiliar nicht bekannt. Defektes Mobiliar wird umgehend ausgetauscht.

4. Welche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Kostenvolumen ab jeweils 50.000 €wurden an den allgemein- und berufsbildenden Schulen innerhalb der letzten 10 Jahre getätigt?

(Bitte jährlich aufschlüsseln nach Maßnahmen je Schule unter anderem in den Bereichen Sanitäranlagen, Bausubstanz, Energieeffizienz, Brandschutz, Barrierefreiheit, Schadstofffreiheit, Schallschutz, technische Ausstattung (inklusive Wartungsstaus), Mobiliar, Feuchtigkeit beziehungsweise Schimmelbefall sowie Arbeitsmaterialien.)

Antwort

Die gewünschte detaillierte Darstellung der umgesetzten Maßnahmen nach einzelnen Gewerken ist nicht "per Knopfdruck" abrufbar, die Daten werden in der von IB genutzten Projektdatenbank nicht 1:1 in der entsprechenden Form vorgehalten.

Die Kosten nach Gewerken je Projekt werden vom jeweiligen Projektleiter in der Kostenkontrolldatenbank (Kokon) erfasst und können auf Wunsch für ausgewählte Projekte bei der IB eingesehen werden.

Als Anhaltspunkt zum eingesetzten Kostenvolumen wird eine kumulierte Darstellung der Projektkosten für die Jahre 2011 bis 2016 (Anlage Maßnahmen / G Code Stand: 20.02.2017)

beigefügt. Die Daten für die Jahre 2007 bis 2010 werden in der Form nicht mitgeliefert, da mit Gründung der IB (2009) eine Umstellung der Projektdatenbank initiiert wurde.

Für diese Jahre wird eine Aufstellung der Höhe der Investitionen (Anlage Investitionen 2007-2010) beigefügt. Die Kosten für Instandhaltungen sind separat dargestellt (Anlage Instandhaltung 2007-2010).

Per anno stehen für die Schulen 1,2 bis 1,5 Mio. Euro zur Beschaffung von beweglichem Mobiliar zur Verfügung. Damit wird alles bewegliche Mobiliar je nach Erfordernis ersetzt oder neu beschafft.

5. Inwiefern hat es in den vergangenen fünf Jahren Einschränkungen oder Ausfälle des Unterrichts oder weiterer Angebote aufgrund von baulichen oder technischen Mängeln gegeben?

(Bitte nach Jahren, Schulen, Art und Kostenumfang der jeweiligen Mängel sowie Dauer bis zur Behebung auflisten.)

Antwort

In den letzten 5 Jahren ist es zu Einschränkungen bei der Nutzung von Gebäuden durch nicht planbare Heizungsausfälle, Wasserrohrbrüche, Brandschäden, Akutschäden am Tragwerk und Schadstoffbelastungen (Schimmel) gekommen. Des Weiteren gab es Einschränkungen während der Durchführung von Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Durch enge Abstimmung zwischen den Nutzerressorts und der Immobilien Bremen, konnten organisatorische und/ oder räumliche Interimslösungen geschaffen werden, die die Unterrichtsausfälle auf ein absolut notwendiges Maß reduziert haben.

Diese nicht planbaren Akutschäden werden aus einem Gesamtbudget, dem sog. Bauunterhalt I bewirtschaftet. Innerhalb dieses Budgets werden die Bestellungen nicht differenziert nach Art des Schadens, z.B. Wasserrohrbruch, Heizungsstörung oder Schimmelbefall nachgehalten. Lediglich aus dem Auftragstext könnte im Nachhinein eine Zuordnung durch das Fachpersonal erfolgen, jedoch nicht als Auswertung aus der Datenbank. Die Anzahl der Bestellungen beläuft sich im Jahr auf im Durchschnitt 9.000 Bestellscheine.

6. Wie lange dauert es in der Regel von der Anzeige eines Mangels bis zu dessen Behebung?

Antwort

Die Dauer der Schadensbehebung ist von unterschiedlichsten Faktoren abhängig, wie z.B. der Art des Schadens, Auswirkung für den Nutzer, Einbindung anderer Fachgewerke, Einschaltung anderer zu beteiligender Gremien und letztendlich der Finanzierung. Akutschäden, wie Wasserrohrbrüche, Heizungsausfälle und Schimmelbefall, werden sofort nach Meldung behoben, bei erheblichen Problemen am Tragwerk kommt es innerhalb eines Tages zur Sperrung, die Behebung ist abhängig von den vorgenannten Faktoren. Für die übrigen Schäden wird je nach Priorität und in Abhängigkeit von zur Verfügung stehenden Mitteln und Kapazitäten, die Beseitigung des Schadens terminiert. Als grobe Anhaltspunkte und zur Verdeutlichung können beispielhaft folgende Angaben gemacht werden:

Bauunterhalt I, nicht planbar,

Heizungsausfall, innerhalb von 1-2 Tagen

WC- Instandsetzung, eingetretene Tür, beschädigtes

WC- Becken, ca. innerhalb von 1-2 Wochen

Bauunterhalt II, planbarer Bauunterhalt,

mittelgroße Dachsanierung 100 T€, Bestandsaufnahme, Planung/ Kostenberechnung, Aufnahme in das BU II-Programm des Folgejahres, Ausschreibung, Durchführung, ca. innerhalb 1 Jahres

Sanierungsmaßnahmen,

Kostenvolumen ca. 2 Mio., Schulgebäude, Machbarkeitsstudie, Bestandsaufnahme, Erstellung einer ES-Bau, Befassung von Beiräten, Beschlussfassung der Einzelmaßnahme im Senat, Erstellung der EW- Bau, Finanzierung im Haushalt, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Durchführung, ca. 3 Jahre

7. Wie hoch beziffert oder schätzt der Senat die derzeitigen Sanierungsbedarfe bei den Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen, die für den Schulsportunterricht genutzt werden? (Bitte nach genutzten Hallen, Schulen sowie Art und geschätzten Kosten der Bedarfe auflisten.)

<u>Antwort</u>

Die Turn- und Sporthallen sind ebenfalls unter Frage 2 und 3 erfasst, da sie im SVIT verwaltet werden. Die Sportplätze werden von der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport verwaltet. Um die Funktion der Sportplätze aufrecht zu erhalten ist der Einsatz entsprechender Ressourcen notwendig. Diese Mittel sind im Einzelnen für die vergangenen Jahre in der Beantwortung der Frage 8 dargestellt. Für die auch zukünftig notwendigen weiteren Sanierungen der Sportplätze werden in den kommenden Jahren entsprechende finanzielle Mittel aufgewendet werden müssen.

8. Welche Sanierungsmaßnahmen wurden bei den Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen in den vergangenen fünf Jahren durchgeführt?

(Bitte je Jahr, Turn- und Sporthalle oder Sportplatz, sowie Art und Kosten der Maßnahme auflisten.)

<u>Antwort</u>

Auf Sportplätzen wurden in den vergangenen 5 Jahren folgende Investitionen größer 10 T€ getätigt:

2012 927.200 €

2013 723.500 €

2014 315.700 €

2015 1.136.000 €

2016 596.300 €

In der Anlage ist die Liste der einzelnen Objekte mit den Kostenansätzen beigefügt (Anlage Sportplätze), Schulturn- und Sporthallen sind unter Pkt. 4 dargestellt.

9. Hat es in den vergangenen fünf Jahren Einschränkungen oder Ausfälle des Sportunterrichts aufgrund von Mängeln an den Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen gegeben?

(Bitte nach genutzten Hallen, Schulen, Art der Mängel sowie Dauer bis zur Behebung auflisten)

<u>Antwort</u>

In den letzten 5 Jahren ist es zu Einschränkungen bei der Nutzung von Gebäuden durch nicht planbare Heizungsausfälle, Wasserrohrbrüche, Brandschäden, Akutschäden am Tragwerk und Schadstoffbelastungen (Schimmel) gekommen. Des Weiteren gab es Einschränkungen während der Durchführung von Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen. Durch enge Abstimmung zwischen den Nutzerressorts und der Immobilien Bremen, konnten organisatorische und/ oder räumliche Interimslösungen geschaffen werden, die die Unterrichtsausfälle auf ein absolut notwendiges Maß reduziert haben.

zu Frage 6, Sanierungsmaßnahmen auf Sportplätzen, Kosten > 10.000 €

Jahr	Sportanlage	Maßnahme	Kosten
2011	Fritzewiese	Sanierung Kunstrasenplatz	223.400 €
	Rablinghausen	Liniensanierung	11.000 €
	Jacobsberg	Neubau Kunstrasenplatz, 2. Rate	100.000€
	Jacobsberg	Neubau Flutlichtanlage	47.000 €
	Burgwall-Stadion	Sanierung Deckschicht Rotgrandplatz	16.400 €
	Findorff	Sanierung Weitsprunganlage	37.300 €
	Gröpelingen	Sanierung Beregnungsanlage	11.000 €
	Horn-Lehe	Neubau Kunstrasenkleinspielfelder	197.600€
	Hemelingen	Sanierung Ballfangzaun	21.000€
	Grolland	Sanierung Ballfangzaun	11.800 €
2011			676.500 €
2012	Jacobsberg	Sanierung Ballfangzaun	23.000 €
	Horn-Lehe	Neubau Kuntsrasenkleinspielfelder, Rest	81.300 €
	Mahndorf	Sanierung Ballfangzaun	10.000€
	Huchting	Neubau Kunststofflaufbahn	720.000 €
	Sperberstraße	Sanierung Deckschicht Rotgrandplatz	12.900 €
	Hohweg	Neubau Flutlichtanlage	10.000€
	Heinrich-Baden-Weg	Sanierung Kunstrasenplatz	70.000 €
2012			927.200 €
2013	Kästnerstraße	Baumpflege	10.600€
	Gröpelingen	Baumpflege	11.400 €
	Horn-Lehe	Sanierung Ballfangzaun	29.300 €
	Obervieland	Sanierung Bewässerungspumpe	10.700 €
	Hasenbüren	Sanierung Deckschicht Rotgrandplatz	15.700 €
	Gröpelingen	Teilsanierung Tribüne	12.900€
	Godenweg	Hangsicherung	16.500€
	Gröpelingen	Sanierung Weitsprunganlage	39.900€
	Findorf	Sanierung Kunstrasenplatz	230.000 €
	Süd	Neubau Kunstrasenplatz	320.000€
	Grolland	Sanierung Ballfangzaun	26.500 €
2013			723.500 €
2014	Oeversberg	Sanierung Beregnungsanlage	50.000€
	Süd	Sanierung Weitsprunganlage	45.000 €
	Rollsportstadion	Sanierung Wegeflächen	36.300 €
	Bunnsackerweg	Sanierung Rasenplatz	30.000 €
	Borgfeld	Sanierung Ballfangzaun	10.700 €
	Gröpelingen	Sanierung Ballfangzaun	22.400 €
	Süd	Sanierung Flutlicht und Ballfangzaun	53.000€
	Fritzewiese	Sanierung Pumpe Beregnungsanlage	12.900 €
	Konrad-Adenauer-Allee	Sanierung Ballfangzaun	14.400 €
	Konrad-Adenauer-Allee	Sanierung Beregnungsanlage	14.500 €
	Rablinghausen	Sanierung Zaunanlage	16.500 €
	Erlenstraße	Sanierung Laufbahn	10.000€
2014			315.700 €

2015	Ihletal	Erneuerung Pflegezufahrt	27.300€
	Panzenberg	Sanierung Wellenbrecher Tribüne	25.500€
	Stadion Vegesack	Sanierung Weitsprunganlage	52.000€
	Mahndorf	Sanierung Rotgrandplatz	75.000 €
	Rablinghausen	Sanierung Rasenplatz	60.000€
	Obervieland	Neubau Barriere Platz 1	12.000€
	Sperberstraße	Neubau Kunstrasenplatz	310.000€
	Hemelingen	Neubau Kunstrasenplatz	370.000€
	Blockdiek	Neubau Kunstrasenkleinspielfeld	135.000 €
	Panzenberg	Sanierung Toranlage	11.200 €
	Huchting	Sanierung Beregnungsanlage	11.000€
	Kattenturm	Grabenpflege	10.000€
	Fritzewiese	Baumpflege	10.000€
	Hohweg	Liniensanierung	14.000 €
	Findorff	Sanierung Pflasterflächen	13.000€
2015			1.136.000 €
2016	Rollsportstadion	Sanierung Kunstrasenplätze	10.800 €
	Blockdiek	Sanierung Beregnungsanlage	10.000€
	Sportpark Grambke	Sanierung Kunstrasenplatz	170.000€
	Schevemoor	Sanierung Kunstrasenplatz	200.000€
	Süd	Sanierung Rasenplatz	190.000€
	Horn-Lehe	Sanierung Ballfangzaun	15.500 €
2016			596.300 €

G_Code GBEZ	LBEZ	Adr	RCODE	erfasst	Schadensname	Menge	Einh∈P	reis GPrei	is	KG_Name	AK_TEXT
G5285 Schule / KTH	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Am Borgfelder Saatland 1-3		14.08.201	L3 Anstrich Holzfassade und Fe	ei 102	m²	37	3.774	Außenwandbekleidungen, außen	Anstriche und Beschichtungen auf verschiedenen Untergründen, incl. notwendiger Vorarbeiten wie Reinigung, Abdeckung, Überspannung kleiner Risse
G5285 Schule / KTH	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Am Borgfelder Saatland 1-3	R0008	14.08.201	13 Risssanierung	2	m	50	100	Tragende Innenwände	Sanierung von Rissen, Risse ausstemmen, von allen losen Teilen befreien, Schutt beseitigen, vornässen, mit Mörtel oberflächengleich schließen
G5285 Schule / KTH	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Am Borgfelder Saatland 1-3	R0008	14.08.201	13 Risssanierung	60	m²	18	1.080	Innenwandbekleidungen	Anstriche und Beschichtungen, incl. notwendiger Vorarbeiten, Abdeckungen, Entfernen vorhandener Tapeten und Anstriche, Putzreparatur
G5285 Schule / KTH	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Am Borgfelder Saatland 1-3	R0008	14.08.201	13 Risssanierung	25	m	26	650	Innenwandbekleidungen	Sanierung von Rissen, Risse ausstemmen, von allen losen Teilen befreien, Schutt beseitigen, vornässen, mit Mörtel oberflächengleich schließen
G5285 Schule / KTH	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Am Borgfelder Saatland 1-3	R0030	14.08.201	13 Parkett überarbeiten	53	m²	30	1.590	Deckenbeläge	Bodenbeläge instand setzen, incl. notwendiger Vorarbeiten und Abdeckungen
G5285 Schule / KTH	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Am Borgfelder Saatland 1-3	R0004	20.10.201	LO Linoleumnaht	2	m²	75	150	Deckenbeläge	Bodenbeläge instand setzen, incl. notwendiger Vorarbeiten und Abdeckungen
G5285 Schule / KTH	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Am Borgfelder Saatland 1-3	R0027	20.10.201	LO Estrichreparatur	2	m²	75	150	Deckenbeläge	Estriche instand setzen, auf Rohdecken oder vorhandenen Unterkonstruktionen, incl. notwendiger Vorarbeiten und Randabschlüsse
G5285 Schule / KTH	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Am Borgfelder Saatland 1-3	R0001	14.08.201	13 Feuchtesanierung	5	m²	19,5	98	Deckenbekleidungen	Anstriche und Beschichtungen, incl. notwendiger Vorarbeiten, Abdeckungen, Entfernen vorhandener Tapeten und Anstriche, Putzreparatur
G5285 Schule / KTH	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Am Borgfelder Saatland 1-3	R0012	14.08.201	.3 Reparatur E-Antrieb	1	pau	200	200	Dachfenster, Dachöffnungen	Ergänzungsposition
G5285 Schule / KTH	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Am Borgfelder Saatland 1-3	R0001	14.08.201	13 Feuchtesanierung	5	m²	60	300	Dachbeläge	Dichtungsbahneindeckungen instand setzen, durch Abschieben von Blasen, Reinigen der Dachfläche und Trocknen, incl. notwendiger Vorarbeiten und zusätzlicher Konstruktionen wie Gleitfolien (m² betroffene Fläche)
G5285 Schule / KTH	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Am Borgfelder Saatland 1-3		14.08.201	1.3 Dachentwässerung instand	s 38	m	11	418	Dachbeläge	Dachentwässerung instand setzen, Rinnen reinigen, Endstücke, Schiebenähte und einzelne Löcher abdichten, Laubfangkörbe ersetzen, evtl. Befestigungen erneuern, incl. notwendiger Vorarbeiten und Schutzmaßnahmen
G5285 Schule / KTH	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Am Borgfelder Saatland 1-3	R0001	14.08.201	13 Feuchtesanierung	2	St	120	240	Dachbeläge	Dachdurchführungen instand setzen, Dachdurchführung für Flachdach, incl. notwendigem Zubehör
G5285 Schule / KTH	Schule Am Borgfelder Saatland u. KTH Borgfeld	Am Borgfelder Saatland 1-3		14.08.201	13 Anstrich Fenster+Türen	525	m²	2	1.050	Gerüste	Außengerüste aufstellen, Fassadengerüste, incl. notwendiger Vorarbeiten und Aussteifungen gemäß Vorschriften der Bau- Berufsgenossenschaft, normale Befestigung, incl. Dachdeckerschutzgerüst, Vorhaltedauer 4 Wochen

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



Maßnahmen		Ist-Beträge 2011	2012	2013	2014	2015	2010
•	wehr Oberneuland / Schule Obe dstraße 18 · 28355 Bremen	rneuland / Kindertagesh	neim Ob BUK		bäudetyp	BGF (m²) 747,5	NGF (m²
Bauunterhaltung II		202,12					
•	0007 Div. Sanierungen gem. Baubedarfsmeldung	202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	litte A. d. Hemelinger Str. er Straße 11 · 28205 Bremen	GSM - Altbau -	BUK 2560		bäudetyp 1	BGF (m²) 4.302,6	NGF (m ²)
	litte A. d. Hemelinger Str. er Straße 11 · 28205 Bremen	GSM - Neubau -1991/9	BUK 92- 2560		bäudetyp 1	BGF (m²) 2.071,1	NGF (m²)
Sanierungsmaßnahmen IMBS110004 LSSJ0004	Herrichtung eines 2.Rettungswege	ŕ	0,00	0,00	6.783,72 6.783,72	103.191,01 103.191,01	109.494,20 109.494,20
	litte A. d. Hemelinger Str.	.5 0,00	BUK		bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	er Straße 11 · 28205 Bremen	GSM - Zwischenbau -	2560			386,7	328,5
	litte A. d. Hemelinger Str.		BUK		bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Hemeling	er Straße 11 · 28205 Bremen	Holz-Lehmhaus	2560) 4.1	1	25,9	20,8
	ek. I Obervieland / Gemeinschaft st-Straße 6 · 28277 Bremen	szentrum Hauptgebäude	BUK 2560		bäudetyp 1	BGF (m²) 15.819,7	NGF (m²) 14.797,4
Bauunterhaltung II IMIU100006 LSBG3681	0282 Beseitigung Brandschutzmängel RI Anlagen	-1.203,51 LT- 2.961,82	112.208,51 84.741,10	-482,17 0,00	0,00	0,00	0,00
S03428 LSBG3979	0282 Regelung und Sanierung der Heizungsunterstation	16.371,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03404 LSBH3990	0282 Sanierung Kellerboden und Kelleraußenwände	-20.536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB120069 LSBK0069	0282 Brandschutztüren	0,00	27.467,41	-482,17	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaßnahmen IMBS140009 LSSM0009	Bestandsaufnahme mit	0,00	0,00	0,00	6.501,46 6.501,46	27.516,17 27.516,17	32.161,25 15.392,26
IMBS150020 LSSN0020	Sanierungsvorschlag VOF-Verfahren Sanierung und ggf. Teilneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,99
	ek. I Obervieland / Gemeinschaft:	szentrum Nebengebäude	BUK 2560		bäudetyp 1	BGF (m²) 3.913,1	NGF (m²)
Bauunterhaltung II	0283 Brandschaden SZ Obervieland	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00 470.000,00	0,00
	J263 BLAHUSCHAUEH 32 ODEI VIEIAHU	0,00	0,00	0,00			•
Sanierungsmaßnahmen IMBS140009 LSSM0009	Bestandsaufnahme mit Sanierungsvorschlag	0,00	0,00	0,00	1.608,18 1.608,18	6.806,29 6.806,29	7.955,28 3.807,37
IMBS150020 LSSN0020	VOF-Verfahren Sanierung und ggf. Teilneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,91
	ek. I Obervieland / Gemeinschaft: ost-Straße 6 · 28277 Bremen	szentrum Turnhalle -1-	BUK 2560		bäudetyp	BGF (m²) 849,4	NGF (m²)
Bauunterhaltung II				39.090,35			
_	0284 Kanalsanierung nach Wasserschad	len 0,00	0,00	39.090,35	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaßnahmen IMBS140009 LSSM0009	Bestandsaufnahme mit Sanierungsvorschlag	0,00	0,00	0,00	349,08 349,08	1. 477,40 1.477,40	1. 726,8 0 826,44
IMBS150020 LSSN0020	VOF-Verfahren Sanierung und ggf. Teilneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,36
	ek. I Obervieland / Gemeinschaft: ost-Straße 6 · 28277 Bremen	szentrum Turnhalle -2-	BUK 2560		bäudetyp	BGF (m²) 2.097,4	NGF (m²)
Bauunterhaltung II			6.075,47	34.272,08			
_	0285 Überprüfung der Lüfungsanlage hinsichtlich Tausch oder Instandse	0,00 tzung	6.075,47	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB130095 LSBL0095	0285 Sofortmaßnahmen in Zusammenh mit Wasserschaden II	ang 0,00	0,00	34.272,08	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaßnahmen					861,97	3.648,14	4.263,99

Maßnahmen/GCode



Ict.	Bet	rän	Δ.
ısı.	-bei	ri që	e

			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMBS140009	LSSM0009	Bestandsaufnahme mit Sanierungsvorschlag	0,00	0,00	0,00	861,97	3.648,14	2.040,73
IMBS150020	LSSN0020	VOF-Verfahren Sanierung und ggf. Teilneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,26
G0288 Schule	e an der Alfred	-Faust-Straße		ВІ	JK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		raße 34 · 28277 Bremen	Hauptgebäude			4.3	4.447,0	4.089,2
Bauunterhaltu	ıng II		735,00			799,74	66.584,64	116.238,17
IMBB110017	0	Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB120003	LSBK00030288		0,00	0,00	0,00	799,74	66.172,64	115.826,17
IMBB120102	LSBK0102	Tariftreueuntersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	412,00
Sanierungsma			74.135,54	22.277,60				
S03828	LSSH2011	Herrichtung 2. Rettungsweg	74.135,54	22.277,60	0,00	0,00	0,00	0,00
G0289 Schule	e an der Alfred	-Faust-Straße		ВІ	JK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Alfred-Faust-St	raße 34 · 28277 Bremen	Sporthalle	25	660	5.1	576,5	515,4
Bauunterhaltu	ıng II		-1.695,83					
S04289	-	Sanierung Umkleiden	-1.695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO200 Sabula	a am Altan Das	tues		D.I.	117	C-la in the same	DCE (2)	NCE (2)
GUZYY SCNUIC	e am Alten Pos	itweg 302 · 28207 Bremen	Alter Postweg - Altbau -	Bl 25		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 3.614,4	NGF (m²) 2.940,7
	Aiter Fostweg	302 · 20207 Bremen	Aitel Fostweg - Aitbau -	23	100	4.1.2	3.014,4	2.540,7
Bauunterhaltu	-		1.120,00			22.856,52	-208,79	26.640,05
S03676		Untersuchung der Decken	1.120,00	0,00	0,00	6.956,77	0,00	0,00
IMBB140120	LSBM0120029 9	Brandschutzmaßnahmen, Komplementärfinanzierung SVIT	0,00	0,00	0,00	15.899,75	-208,79	0,00
IMBB150050		Verstärkung der Kellerdecke in Teilbereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
IMBB160083	LSBO00830299	Herstellung zweiter Rettungsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.617,59
IMBN150012	LSBZ00120299	Kosten Boden Flurnur EG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.567,46
G0300 Schule	e am Alten Pos	tweg		ВІ	IK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Good Schan		302 · 28207 Bremen	Alter Postweg - Neubau			4.1.2	613,8	551,9
							,-	55-,5
G0301 Schule	e am Alten Pos	tweg		Bl	JK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Alter Postweg	302 · 28207 Bremen	Turnhalle	25	660	5.1	1.385,3	1.163,8
Bauunterhaltu	ıng II				3.667,86	74.271,75	14.178,32	88.821,60
IMBS130011	0	Containergestellung als	0,00	0,00	3.667,86	5.240,95	3.960,32	5.817,59
		Ersatzmaßnahme f.d. gesperrten						
IMBB130075	LSBL00750301	Differenzierungsraum Alter Postweg, Brandschutzsanierung	0,00	0,00	0,00	3.381,68	10.218,00	83.004,01
IIVIBB130073	L3BL00730301	Hortraum DG - Ersatzmaßnahme/Anbau	0,00	0,00	0,00	3.301,00	10.218,00	63.004,01
IMBB130144	LSBL01440301	Erneuerung des Hort-WC's	0,00	0,00	0,00	59.476,56	0,00	0,00
IMBB140047		Austausch Bleileitungen	0,00	0,00	0,00	6.172,56	0,00	0,00
G0303 Amt f	iir Soziala Dier	ste / Kindertagesheim An Smidts	Dark / Schulzentrum	Sek. II BU	IK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
GUSUS AIIIC		raße 71 · 28719 Bremen	Hauptgebäude			4.1	23.149,3	20.695,0
	7 WIII LOTING 30	ruse /1 25/15 bremen	Паарцевааас	20	.00	4.1	23.143,3	
Bauunterhaltu IMBB130067	-	Erneuerung der defekten Aufzugsanlage	0,00	0,00	34.018,81 33.213,81	126.839,84 22.541,40	0,00	208.988,88 0,00
IMBB130084	LSBL00840303	stat. Untersuchung Fassadenelemente	0,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00
IMBB140102	LSBM0102030	Alwin - Lonke Str. Wasserschaden	0,00	0,00	0,00	104.298,44	0,00	0,00
IMBB150018		Deckensanierung / Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.985,50
IMBB160005	LSBO00050303	Sanierung der WC-Abflussleitungen Gebäude T4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.003,38
Sanierungsma	ßnahmen		610.303,89	122,00				
IMIS090007	LSSH0007	Grundsanierung einschl. Brandschutzmaßnahmen Bauteil T6	610.303,89	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0304 Amt f		ste / Kindertagesheim An Smidts			JK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Alwin-Lonke-St	raße 71 · 28719 Bremen	Leichtbauhalle A	25	660	4.1	613,4	583,9
G0305 Amt f	ür Soziale Dier	ste / Kindertagesheim An Smidts	Park / Schulzentrum	Sek. II BU	JK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Alwin-Lonke-St	raße 71 · 28719 Bremen	Leichtbauhalle B	25	660	4.1	1.119,7	1.067,0
G0306 Amt f	iir Soziale Dien	ste / Kindertagesheim An Smidts	Park / Schulzentrum	Sek. II BU	IK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
JUJUU AIIIL I		raße 71 · 28719 Bremen	Leichtbauhalle C		660	4.1	1.044,4	1.008,0
	, LUINC-30		zarantoaunane C	23			1.044,4	1.000,0

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



Maßnahmen			2011	2012	2	2013	2014	2015	2016
G0307 Amt fi		ste / Kindertagesheim An Smidts raße 71 · 28719 Bremen	Park / Schulzentru Turnhalle	um Sek. II	BUK 2560	Ge 5.1	bäudetyp	BGF (m²) 2.276,4	NGF (m² 2.064,0
Bauunterhaltu S03628	•	Erneuerung Bodenbelag und Beleuchtung, Dachsanierung	37.564,25 37.564,25	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsma IMBS130010	ßnahmen LSSL0010	Dach- und Fassadensanierung, 1. BA	0,00	0,00)	0,00	0,00	27.962,60 27.962,60	0,00
G0338 Schule		user Park / bunker Oslebshauser er Park 3 · 28239 Bremen	Heerstr./ Recycling	g-Station	BUK 2560	Ge 4.3	bäudetyp	BGF (m²) 1.066,2	NGF (m²
Bauunterhaltu IMBB160096	•	Austausch Kesselanlage	0,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	292,3 2
G0339 Schule		user Park / bunker Oslebshauser er Park 1-3 · 28239 Bremen	Heerstr./ Recyclin Turnhalle	g-Station	BUK 2560	Ge 5.1	bäudetyp	BGF (m²) 607, 5	NGF (m² 549,3
G0340 Schule		user Park / bunker Oslebshauser er Park 1-3 · 28239 Bremen	Heerstr./ Recyclin Mehrzweckgebäude	•	BUK e 2560	Ge 4.3	bäudetyp	BGF (m²) 265,0	NGF (m²
G0341 Schule		user Park / bunker Oslebshauser er Park 2 · 28239 Bremen	Heerstr./ Recycling Hofmeierhaus	g-Station	BUK 2560	Ge 4.3	bäudetyp	BGF (m²) 399,3	NGF (m²
G0342 Schule		user Park / bunker Oslebshauser er Park 1-3 · 28239 Bremen	Heerstr./ Recycling Neubau	g-Station	BUK 2560	Ge 4.3	bäudetyp	BGF (m²) 2.181,6	NGF (m²)
G0371 ehm.	Hochschule für Am Wandrahm	r Künste 23 · 28195 Bremen	Hauptgebäude		BUK 2560	Ge 2.2	bäudetyp .1	BGF (m²) 5.751,2	NGF (m²) 4.927,2
Bauunterhaltu IMBB150011	•	Akustikmaßnahmen W26	0,00	0,00)	0,00	0,00	4.198,65 4.198,65	0,00
G0380 Schule	Am Wasser 6 · 1	28759 Bremen	Am Wasser - Villa -		BUK 2560	Ge 4.3	bäudetyp	BGF (m²) 1.013,4	NGF (m² 803,9
Bauunterhaltu IMBB130143	•	Austausch der Schließanlage Villa	0,00	0,00		0,00	31.680,72 1.680,72	15.541,86 0,00	0,00
IMBN130234 IMBB140113	LSBZ02340380 LSBM0113038 0	ReBUZ Nord - Villa am Wasser Herrichtung zur Vermietbarkeit / Nutzungsänderungsantrag	0,00	0,00		0,00	30.000,00	14.176,86 1.365,00	0,00
G0381 Schule		mm / KTH Dresdener Str. / KTH Le	eipziger Str. / Hauptgebäude		BUK 2560	Ge 1.3	bäudetyp .1	BGF (m²) 11.785,3	NGF (m²
Bauunterhaltu S04026	•	Schadstoffuntersuchung und -sanierung	27.608,32 12.118,51	116.542,34 0,00		233.419,42 0,00	31.927,51 0,00	27.580,57 0,00	1.785,38 0,00
IMBB110232 IMIQ094001	LSBJ02320381 LSBZ40010381	Erneuerung der NSHVT Neubau 1-fach Turnhalle + Mobilbauersatz	10.830,00 4.659,81	1.327,31 115.215,03		0,00 -17.175,78	0,00 28.050,51	0,00 5.331,48	0,00 1.785,38
IMBB130086 IMBB140150	LSBL00860381 LSBM0150038	LIS - Instandsetzung des Daches Erneuerung Bodenbelag Cafete	0,00 0,00	0,00		250.595,20 0,00	3.877,00 0,00	0,00 22.249,09	0,00
Sanierungsma IMIS090010	ßnahmen LSSH0010	Brandschutzmaßnahmen	121.378,94 121.378,94	103,53 103,53		0,00	0,00	0,00	0,00
G0392 Schule	-	Georg-Droste-Schule 3 · 28211 Bremen	Grundschule		BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp .2	BGF (m²) 2.948,3	NGF (m²) 2.522,3
Bauunterhaltu IMBB140081	•	Kampfmittelräumdienst	0,00	0,00)	0,00	18.003,34 18.003,34	1.465,47 1.465,47	1.648,02 1.648,02
Sanierungsma IMIS090009	ßnahmen LSSH0009	Innere Sanierung + energ. Sanierung Fassade	21.611,63 21.611,63	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
G0393 Schule	-	Georg-Droste-Schule 3 · 28211 Bremen	Sonderschule		BUK 2560	Ge 4.3	bäudetyp	BGF (m²) 1.850,0	NGF (m²)
G0394 Schule		Georg-Droste-Schule 3 · 28211 Bremen	Turnhalle		BUK 2560	Ge 5.1	bäudetyp	BGF (m²) 566,5	NGF (m² 513,6
Bauunterhaltu IMBB140081	•	Kampfmittelräumdienst	0,00	0,00)	0,00	3.459,48 3.459,48	281,60 281,60	316,68 316,68
			4 152 92						

Maßnahmen/GCode



Ist-	Beti	räge

Ist-Beträge						
2011	2012		2013	2014	2015	2016
LSSH0009 Innere Sanierung + energ. Sanierung 4.152,83 Fassade	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
e an der Andernacher Straße Andernacher Straße 6 · 28325 Bremen Hauptgebäude		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 5.821,5	NGF (m²) 5.246,3
	2 402 200 45					3.240,3
Brahmen 1.008.838,63 LSSG0026 Fassaden- und Innensanierung 1.008.838,63	2.493.200,45 2.493.200,45		218.909,99 218.909,99	1 46.315,79 146.315,79	39.091,65 39.091,65	0,00
e an der Andernacher Straße		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Andernacher Straße 6 · 28325 Bremen Turnhalle		2560		5.1	631,5	576,5
Rahmen 109.429,05 LSSG0026 Fassaden- und Innensanierung 109.429,05	270.438,26 270.438,26		23.745,24 23.745,24	15.870,92 15.870,92	4.240,28 4.240,28	0,00
e Borchshöhe	270.436,20	BUK	•	Gebäudetyp	BGF (m ²)	NGF (m²)
Auf dem Flintacker 51 · 28755 Bremen Turnhalle -A-		2560		5.1	650,5	585,5
ung II	387,13					
LSBI45710429 Beseitigung von Unfallgefahren 0,00	387,13		0,00	0,00	0,00	0,00
e Borchshöhe Auf dem Flintacker 51 · 28755 Bremen Hauptgebäude - B bi	ie V	BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	IS K-	2560		4.1.2	7.408,1	6.504,1
IBnahmen LSSL0007 Gesamtsanierung 0,00	0,00	ı	349,85 349,85	240.885,07 240.885,07	2.299.213,33 2.299.213,33	176.929,48 176.929,48
e Auf den Heuen	,	BUK	-	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
An der Fuchtelkuhle 13 · 28239 Bremen Hauptgebäude		2560		4.1.2	2.969,2	2.622,7
ung II -9.008,59	26.568,03		280,00	28.556,37		
LSBI45300466 Mängelbeseitigung GrS Auf den Heuen -9.008,59	26.568,03		0,00	0,00	0,00	0,00
LSBZ00020466 Sanierung Foyer I / nach Vergleich 0,00	0,00		280,00	22.577,41	0,00	0,00
LSBL00270466 Erneuerung der Bodenbeläge 0,00	0,00		0,00	5.978,96	0,00	0,00
e Auf den Heuen An der Fuchtelkuhle 15 · 28239 Bremen Turnhalle		BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 558,6	NGF (m²) 510,7
ßnahmen 20.890,74 LSSG1002 statische Fassadensanierung / Turnhalle 20.890,74	22.500,00 22.500,00		51.874,98 51.874,98	43.657,83 43.657,83	142.927,62 142.927,62	309.909,64 309.909,64
e an der Hohwisch Auf der Hohwisch 61-63 · 28207 Bremen Hauptgebäude mit ¹	Turnhalle	BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 4.431,5	NGF (m²) 3.634,6
ßnahmen 3.321,80	7.644,71					
LSSH4002-1 Einbau eines Fahrstuhls 3.321,80	7.644,71		0,00	0,00	0,00	0,00
e an der Augsburger Straße Augsburger Straße 175 · 28215 Bremen Altbau		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 1. 740,4	NGF (m²) 1.538,3
	2 462 92			-3.438,12	1.7-10,-1	
Ing II LSBK00850482 GR Augsburger Str., Herstellung des 2. 0,00	3.463,82 1.212,29		94.808,12 44.808,12	-3.438,12	0,00	9.1 77,4 6 0,00
Rettungswegs LSBK00860482 GR Augsburger Str., 0,00	2.251,53		0,00	0,00	0,00	0,00
Bleiuntersuchung/Sanierung						
LSBZ00730482 Umbau zum Ganztag / Herrichtung des 0,00 4. Jahrgangshauses	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
LSBO00280482 vorbereitende Maßnahmen zur 0,00 Alamierung an Schulen	0,00		0,00	0,00	0,00	9.177,46
ßnahmen -80,15	72.103,10		29.231,90	44.864,91	34.294,26	14.822,92
LSSH0042 Gesamtsanierung -80,15 LSSI00133 Nutzerspezifische Umbauten (im Zuge 0,00	0,00 26.335,00		0,00	44.864,91 0,00	34.294,26 0,00	14.822,92 0,00
der Einrichtung zur Ganztagsschule)	20.333,00		0,00	0,00	0,00	0,00
LSSK00377 GR Augsburger Str., Herrichtung des 3. 0,00 Jahrgangshauses	45.768,10		29.231,90	0,00	0,00	0,00
e an der Augsburger Straße		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Augsburger Straße 175 · 28215 Bremen Neubau -1976-		2560		4.1.2	2.207,0	1.896,4
ing II	4.392,48		56.821,26	-4.359,88		11.637,96

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

M

let De	+====
Ist-Be	uage

			Ist-Beträge						
Maßnahmen			2011	2012		2013	2014	2015	2016
IMBB120086	LSBK00860482	GR Augsburger Str., Bleiuntersuchung/Sanierung	0,00	2.855,17		0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB160028	LSBO00280482	vorbereitende Maßnahmen zur Alamierung an Schulen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11.637,96
Sanierungsmal	Rnahmen LSSH0042	Gesamtsanierung	- 101,64 -101,64	0,00		0,00	56.893,28 56.893,28	43.488,61 43.488,61	18. 796,98 18.796,98
G0484 Schule	an der Augsb	urger Straße			BUK	Gel	päudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Augsburger Str	aße 175 · 28215 Bremen	Turnhalle	:	2560	5.1		639,6	590,3
Bauunterhaltu	ng II		78.580,70						
IMBB110054	LSBJ00540484	TH Augsburger Str., Fußbodensanierung	78.580,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmal	ßnahmen		-29,45				16.487,23	12.602,66	5.447,22
IMIS090042	LSSH0042	Gesamtsanierung	-29,45	0,00		0,00	16.487,23	12.602,66	5.447,22
G0486 Schule	an der Augsb	urger Straße			BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Augsburger Str	aße 175 · 28215 Bremen	Klassentrakt	:	2560	4.1	.2	1.186,2	977,1
Bauunterhaltu	ng II		34.724,49	68.310,06					
IMIN100038	LSBZ00380486	Herrichtung des 2. Jahrgangshauses für	34.724,49	66.775,51		0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB120086	LSBKUU86U483	den Ganztagsbetrieb GR Augsburger Str.,	0,00	1.534,55		0,00	0,00	0,00	0,00
IIVIDD120000	L3DK00800482	Bleiuntersuchung/Sanierung	0,00	1.334,33		0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmal	Rnahmen	<u> </u>	-54,63				30.578,11	23.373,58	10.102,71
IMIS090042	LSSH0042	Gesamtsanierung	-54,63	0,00		0,00	30.578,11	23.373,58	10.102,71
G0505 Schule	an der Bardo	wickstraße			BUK	Gel	päudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		8e 83A · 28329 Bremen	Hauptgebäude		2560	4.3		3.317,3	2.830,3
COE44 Caballa	D							205 (2)	
GUSTI Schule	am Baumschulenw	uienweg reg 12 · 28213 Bremen	Hauptgebäude		BUK 2560	Get 4.1	oäudetyp 2	BGF (m²) 3.812,7	NGF (m²) 3.331,2
	Baumschulenw	eg 12 · 20213 Breilien	паирідерацие	-	2300	4.1.		3.612,7	3.331,2
Sanierungsmal			225,62	7.141,40			1.960,00	87.168,14	125.833,33
IMBS110020 IMBS160005	LSSJ0020 LSSO0005	Gesamtsanierung Sanierung und Neubau	225,62	7.141,40		0,00	1.960,00 0,00	87.168,14 0,00	38.903,10 86.930,23
			,		DIIII	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	
GUSSU Marie	-	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /\ I25 · 28357 Bremen	Pavillon 1		BUK 2560	4.1	oäudetyp	BGF (m²) 1.094,9	NGF (m²) 960,3
G0551 Marie	Curie-Schule	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /\	Wilhelm-Focke Obe	rschule	BUK	Gel	päudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	-	125 · 28357 Bremen	Pavillon 2		2560	4.1		1.094,9	960,3
Bauunterhaltu	ng II						1.748,91		
IMBB130129	-	Wilhelm-Focke - Oberschule, Schallschutzmaßnahmen im Raum 26	0,00	0,00		0,00	1.748,91	0,00	0,00
G0552 Marie	-	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /\			BUK		päudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Bergiusstraße 1	125 · 28357 Bremen	Pavillon 3	:	2560	4.1		1.094,9	960,3
G0555 Marie	-	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /\ 125 · 28357 Bremen	Wilhelm-Focke Obe Hauptgebäude/Turnh		BUK 2560	Get 4.1	oäudetyp	BGF (m²) 2.364,3	NGF (m²) 2.185,3
Bauunterhaltu	ng II LSBM0023A	Kanal- und Hofflächen sanieren	0,00	0,00		0,00	120.521,43	18.162,83	0.00
IMBB140023		Kanai- und nornachen Sameren	0,00				120.521,43	18.162,83	0,00
Sanierungsmal IMBS120015	Snahmen LSSK0015	Brandschutztüren	0,00	20.562,10 20.562,10		2.863,91 2.863,91	0,00	0,00	0,00
	-Curie-Schule ,	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /\	Wilhelm-Focke Obe	rschule	BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Bergiusstraße 1	125 · 28357 Bremen	Klassen-Trakt	<u>:</u> -	2560	4.1		3.039,3	2.770,8
Sanierungsmal IMBS160013	Snahmen LSSO0013	Energetische und brandschutztechnische Sanierung Klassentrakt	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	38.274,96 38.274,96
G0557 Marie	-	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /\ 125 · 28357 Bremen	Wilhelm-Focke Obe Vorklassengebäude		BUK 2560	Geb 4.1	oäudetyp	BGF (m²) 142,3	NGF (m²) 123,6
G0562 Schule	Farge				BUK	Col	päudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
JUJUZ JUIUIE	•	· 28777 Bremen	Hauptgebäude		2560	4.1.		2.047,7	2.292,9
Danis taril 1			, 5		-			- ,	
Bauunterhaltu IMBB120060	_	Dachsanierung Praxis Dr. Gabriel	0,00	17.066,58 17.066,58		4.219,54 0,00	0,00	0,00	1.249,63 0,00
<u> </u>		·						-	

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

M

1-4	n -+	_=
IST-	Bet	räge

		Ist-Beträge					
Maßnahmen		2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMBB120108	LSBK01080562 Witteborg 2, Herrichtung der Vermietbarkeit für Polizei	0,00	0,00	4.219,54	0,00	0,00	0,00
IMBB150131	LSBN01310562 Akustikmaßnahmen Raum 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,63
G0563 Schul	e Farge Betonstraße 4 · 28777 Bremen	Turnhalle	BUK 2560	Ge 5.1	bäudetyp	BGF (m²) 653,7	NGF (m²) 590,3
Sanierungsma IMIS090052	Ißnahmen LSSH0052 Sanierung Turnhalle II. BA	14.565,25 14.565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0661 Schul	zentrum Sek. II Bördestr. Bördestraße 10 · 28717 Bremen	Gebäude I	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp	BGF (m²) 3.682,1	NGF (m²) 3.339,5
Bauunterhaltu IMBB130128	ung II LSBL01280661 Erneuerung der Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	11.397,10 11.397,10	0,00	2.809,78 0,00	0,00
IMBB140133	LSBM0133066 Erneuerung der Schaltanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,78	0,00
G0662 Schul	zentrum Sek. II Bördestr. Bördestraße 10 · 28717 Bremen	Gebäude II	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp	BGF (m²) 14.356,5	NGF (m²) 13.214,0
Bauunterhaltu IMBB130100	ung II LSBL0100A Erneuerung von Fahrradstellplätzen	0,00	0,00	81.814,03 81.814,03	-1. 950,00 -1.950,00	0,00	0,00
Sanierungsma GBIS070026	Ißnahmen LSSF0026 Fassadensanierung, Brandschutz + techn. Installation	1.930.254,73 1.930.254,73	684.254,09 684.254,09	12.300,33 12.300,33	456,00 456,00	105,00 105,00	2.027,70 2.027,70
G0666 Schul	e Grolland / Sportplatz Grolland Brakkämpe 4 · 28259 Bremen	Verwaltungsgebäude	BUK 2560	Ge 1.3	bäudetyp 3.1	BGF (m²) 1.016,4	NGF (m²) 883,9
G0667 Schul	e Grolland / Sportplatz Grolland Brakkämpe 4 · 28259 Bremen	Trakt A	BUK 2560	Ge 4.3	bäudetyp	BGF (m²) 886,7	NGF (m²) 789,6
G0668 Schul	e Grolland / Sportplatz Grolland Brakkämpe 4 · 28259 Bremen	Trakt B	BUK 2560	Ge 4. 3	bäudetyp	BGF (m²) 838,7	NGF (m²) 743,9
Bauunterhalti	_	6.735,00	10.177,23				
IMBB110088	LSBJ00880668 Brandschutzsanierung	6.735,00	10.177,23	0,00	0,00	0,00	0,00
G0669 Schul	e Grolland / Sportplatz Grolland Brakkämpe 4 · 28259 Bremen	Trakt C	BUK 2560	Ge 4.3	bäudetyp	BGF (m²) 874,8	NGF (m²) 751,4
G0670 Schul	e Grolland / Sportplatz Grolland Brakkämpe 4 · 28259 Bremen	Turnhalle	BUK 2560		bäudetyp	BGF (m²) 755,7	NGF (m²) 674,4
Sanierungsma IMBS120006	ISNAhmen LSSK0006 Sanierung Dachbinder Turnhalle	0,00	60.636,28 60.636,28	0,00	0,00	0,00	0,00
G0675 Gerha	ard-Rohlfs-Oberschule Breite Straße 1-2 · 28757 Bremen	Hauptgebäude	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp	BGF (m²) 3.570,0	NGF (m²) 3.042,9
Bauunterhaltu 502835	ung II LSBF32920675 Dachsanierung Sternwarte	1.480,59 1.480,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsma IMBS140011	Bnahmen LSSM0011 VOF-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	13.036,90 13.036,90	0,00
G0676 Gerha	ard-Rohlfs-Oberschule Kirchheide 2-4 · Bremen	Nebengebäude	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp	BGF (m²) 2.982,3	NGF (m²) 2.543,9
Sanierungsma IMBS140011	ıßnahmen LSSM0011 VOF-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,72 10.890,72	0,00
G0677 Gerha	ard-Rohlfs-Oberschule Breite Straße 1-2 · 28757 Bremen	NW-Trakt	BUK 2560		bäudetyp	BGF (m²) 1.918,3	NGF (m²) 1.723,8
Sanierungsma IMIN100036	Ißnahmen LSSI00366 Sanierung/Umbau des NW - Bereiches	21.088,74 21.088,74	0,00	0,00	666.248,14 666.248,14	250.000,00 250.000,00	0,00
G0678 Gerha	ard-Rohlfs-Oberschule Breite Straße 1-2 · 28757 Bremen	Turnhalle -2-	BUK 2560		bäudetyp	BGF (m²) 460,9	NGF (m²) 379,8
Sanierungsma	ıßnahmen LSSM0011 VOF-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,21 1.683,21	0,00
G0679 Gerha	ard-Rohlfs-Oberschule Breite Straße 1-2 · 28757 Bremen	Turnhalle -1-	BUK 2560	Ge 5.1	bäudetyp	BGF (m²) 470,0	NGF (m²) 379,9

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



N 4 = 0 l			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sanierungsmaf IMBS140011	Bnahmen LSSM0011	VOF-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	1. 716,44 1.716,44	0,00
G0680 Gerhai	rd-Rohlfs-Obe Breite Straße 2	rschule · 28757 Bremen	Cafeteria	BUK 2560		ebäudetyp .5	BGF (m²) 222,8	NGF (m²) 168,0
Sanierungsmaf IMBS140011	Bnahmen LSSM0011	VOF-Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	813,76 813,76	0,00
G0688 Schule	an der Brinkn	nannstraße		BUK	G	Sebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Brinkmannstraí	Se 40 · 28309 Bremen	Hauptgebäude -Turnhalle	2560		.1.2	3.556,3	2.925,0
Bauunterhaltu IMBB110072	ng II LSBJ0072A	Eingestürzte Einfriedung widerherstellen	8.237,80 8.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0689 Schulz	entrum Sek. I	·	Alabasis	BUK		Sebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Sielwall 86 · 282	203 Bremen	Altbau	2560	4.	.1	1.911,3	1.640,9
Bauunterhaltu	ng II LSBM0025A	Kanal- und Hofflächen sanieren	0,00	0,00	0,00	127.540,99 127.540,99	36.866,51 36.866,51	12.470,23
IMBB140025 IMBB150138		Akustikmaßnahmen in diversen Räumen	,	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,23
G0690 Schulz	entrum Sek. I	-Dep		BUK	G	iebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Sielwall 86 · 282	•	Neubau -1976-	2560		.1	1.641,9	1.422,9
Bauunterhaltu IMBB130131	•	Instandsetzung Fenster und Fußboden Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	7.093,02 7.093,02	45.591,62 0,00
IMBB150138	LSBN01380689	Akustikmaßnahmen in diversen Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,54
IMBB150141	LSBN01410690	Aufstellung Gerüstturm als zweiter Rettungsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.879,08
G0691 Schulz	entrum Sek. I			BUK	G	Sebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Brokstraße 13 ·	28203 Bremen	Turnhalle	2560	5.	.1	561,8	488,0
Bauunterhaltu	ng II					78.390,29	8.799,31	
IMBB140034 IMBB130131	LSBM0034069 LSBL01310690	Sanierung Turnhallenboden Instandsetzung Fenster und Fußboden Turnhalle	0,00	0,00	0,00	78.390,29 0,00	6.372,33 2.426,98	0,00
		Turmane			_	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G0692 Schulz	entrum Sek. I	-Dep		BUK	G			
G0692 Schulz	entrum Sek. I Brokstraße 13	•	Schulbetreuungseinrichtung	BUK 2560		.4	240,4	195,1
	Brokstraße 13 ·	28203 Bremen		2560 BUK	6. G	. 4 Gebäudetyp	240,4 BGF (m²)	195,1 NGF (m²)
G0702 Oberso	Brokstraße 13 · chule Habenha Bunnsackerweg	28203 Bremen	Schulbetreuungseinrichtung Neubau -1978/79-	2560 BUK 2560	6. G 4.	.4 Gebäudetyp .1	240,4	195,1 NGF (m²) 3.222,4
	Brokstraße 13 - chule Habenha Bunnsackerweg ng II	28203 Bremen ausen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ		2560 BUK	6. G	. 4 Gebäudetyp	240,4 BGF (m²)	195,1 NGF (m²)
G0702 Oberson Bauunterhaltui IMBB110048 IMBB150065	Brokstraße 13 - chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 LSBN00650702	28203 Bremen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Brandschutzsanierung, Einbau RWA	Neubau -1978/79- 0,00	2560 BUK 2560 564,00 564,00	6. G 4. 54.379,35 54.379,35	.4 Gebäudetyp .1 -1.523,25 -1.523,25	240,4 BGF (m²) 3.621,8 0,00	195,1 NGF (m²) 3.222,4 31.282,54 0,00 5.957,91
G0702 Oberso Bauunterhaltu IMBB110048	Brokstraße 13 - chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702	28203 Bremen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen	Neubau -1978/79- 0,00	2560 BUK 2560 564,00 564,00	6. G 4. 54.379,35 54.379,35	.4 Gebäudetyp .1 -1.523,25 -1.523,25	240,4 BGF (m²) 3.621,8	195,1 NGF (m²) 3.222,4 31.282,54 0,00
G0702 Oberso Bauunterhaltur IMBB110048 IMBB150065 IMBB160068	Brokstraße 13 - chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 LSBN00650702 LSBO0068A chule Habenha	28203 Bremen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Brandschutzsanierung, Einbau RWA Widerherstellung von Pflasterflächen	Neubau -1978/79- 0,00	2560 BUK 2560 564,00 564,00	6. G 4. 54.379,35 54.379,35 0,00 0,00	.4 Gebäudetyp .1 -1.523,25 -1.523,25	240,4 BGF (m²) 3.621,8 0,00	195,1 NGF (m²) 3.222,4 31.282,54 0,00 5.957,91
G0702 Oberso Bauunterhaltui IMBB110048 IMBB150065 IMBB160068 G0703 Oberso	Brokstraße 13 - chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 LSBN00650702 LSBO0068A chule Habenha Bunnsackerweg	28203 Bremen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Brandschutzsanierung, Einbau RWA Widerherstellung von Pflasterflächen	0,00 0,00 0,00	2560 BUK 2560 564,00 0,00 0,00 BUK 2560	6. G 4. 54.379,35 54.379,35 0,00 0,00 6. 4.	.4 siebäudetyp .1 -1.523,25 -1.523,25 0,00 0,00 0,00 siebäudetyp .1.1	240,4 BGF (m²) 3.621,8 0,00 0,00 0,00 BGF (m²)	195,1 NGF (m²) 3.222,4 31.282,54 0,00 5.957,91 25.324,63
Bauunterhaltui IMBB110048 IMBB150065 IMBB160068 G0703 Oberso	Brokstraße 13 - chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 LSBN00650702 LSBO0068A chule Habenha Bunnsackerweg ng II	28203 Bremen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Brandschutzsanierung, Einbau RWA Widerherstellung von Pflasterflächen	0,00 0,00 0,00	2560 BUK 2560 564,00 0,00 0,00 BUK	6. G 4. 54.379,35 54.379,35 0,00 0,00	.4 Sebäudetyp .1 -1.523,25 -1.523,25 0,00 0,00 sebäudetyp	240,4 BGF (m²) 3.621,8 0,00 0,00 0,00 BGF (m²)	195,1 NGF (m²) 3.222,4 31.282,54 0,00 5.957,91 25.324,63
Bauunterhaltur IMBB110048 IMBB150065 IMBB160068 G0703 Oberso Bauunterhaltur IMBB110048	Brokstraße 13 - chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 LSBN00650702 LSBO0068A chule Habenha Bunnsackerweg ng II	28203 Bremen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Brandschutzsanierung, Einbau RWA Widerherstellung von Pflasterflächen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen	0,00 0,00 0,00 0,00 Altbau	2560 BUK 2560 564,00 564,00 0,00 0,00 BUK 2560 206,58	6. 6. 4. 54.379,35 54.379,35 0,00 0,00 6. 4. 19.917,42 19.917,42	.4 siebäudetyp .1 -1.523,25 -1.523,25 0,00 0,00 siebäudetyp .1.1 -557,92	240,4 BGF (m²) 3.621,8 0,00 0,00 0,00 BGF (m²) 1.326,6	195,1 NGF (m²) 3.222,4 31.282,54 0,00 5.957,91 25.324,63 NGF (m²) 1.205,4
Bauunterhaltur IMBB110048 IMBB150065 IMBB160068 G0703 Oberso Bauunterhaltur IMBB110048	Brokstraße 13 - chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 LSB00068A chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702	28203 Bremen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Brandschutzsanierung, Einbau RWA Widerherstellung von Pflasterflächen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen	0,00 0,00 0,00 0,00 Altbau	2560 BUK 2560 564,00 564,00 0,00 0,00 BUK 2560 206,58 206,58	6. G 4. 54.379,35 54.379,35 0,00 0,00 G 4. 19.917,42 19.917,42 G	.4 Sebäudetyp .1 -1.523,25 -1.523,25 -1.523,25 -0,00 -0,00 Sebäudetyp .1.1 -557,92 -557,92	240,4 BGF (m²) 3.621,8 0,00 0,00 0,00 BGF (m²) 1.326,6 0,00	195,1 NGF (m²) 3.222,4 31.282,54 0,00 5.957,91 25.324,63 NGF (m²) 1.205,4
Bauunterhaltur IMBB110048 IMBB150065 IMBB160068 G0703 Oberso Bauunterhaltur IMBB110048 G0704 Oberso Bauunterhaltur	Brokstraße 13 - chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 LSBN00650702 LSBO0068A chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702	28203 Bremen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Brandschutzsanierung, Einbau RWA Widerherstellung von Pflasterflächen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen	0,00 0,00 0,00 0,00 Altbau	2560 BUK 2560 564,00 564,00 0,00 0,00 BUK 2560 206,58 206,58 BUK	6. G 4. 54.379,35 54.379,35 0,00 0,00 G 4. 19.917,42 19.917,42 G	.4 sebäudetyp .1 -1.523,25 -1.523,25 0,00 0,00 sebäudetyp .1.1 -557,92 -557,92	240,4 BGF (m²) 3.621,8 0,00 0,00 0,00 BGF (m²) 1.326,6 0,00 BGF (m²)	195,1 NGF (m²) 3.222,4 31.282,54 0,00 5.957,91 25.324,63 NGF (m²) 1.205,4 0,00 NGF (m²)
Bauunterhaltui IMBB110048 IMBB150065 IMBB160068 G0703 Oberso Bauunterhaltui IMBB110048 G0704 Oberso Bauunterhaltui IMBB110048	Brokstraße 13 - chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBN00650702 LSBN00650702 LSBO0068A chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702	28203 Bremen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Brandschutzsanierung, Einbau RWA Widerherstellung von Pflasterflächen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen	0,00 0,00 0,00 Altbau 0,00 Turnhalle mit Aula	2560 BUK 2560 564,00 0,00 0,00 2560 206,58 206,58 BUK 2560 501,51 501,51	6. 6. 4. 54.379,35 54.379,35 0,00 0,00 0,00 4. 19.917,42 19.917,42 6. 5. 48.354,05 48.354,05	.4 siebäudetyp .1 -1.523,25 -1.523,25 -1.523,25 -0,00 0,00 0,00 siebäudetyp .1.1 -557,92 -557,92 siebäudetyp .1 -1.354,47 -1.354,47	240,4 BGF (m²) 3.621,8 0,00 0,00 0,00 0,00 BGF (m²) 1.326,6 0,00 BGF (m²) 3.220,5	195,1 NGF (m²) 3.222,4 31.282,54 0,00 5.957,91 25.324,63 NGF (m²) 1.205,4 0,00 NGF (m²) 2.920,2
Bauunterhaltui IMBB110048 IMBB150065 IMBB160068 G0703 Oberso Bauunterhaltui IMBB110048 G0704 Oberso Bauunterhaltui IMBB110048	Brokstraße 13 · Chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 LSBN00650702 LSBO0068A Chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 Chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702	28203 Bremen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Brandschutzsanierung, Einbau RWA Widerherstellung von Pflasterflächen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen	0,00 0,00 0,00 Altbau 0,00 Turnhalle mit Aula	2560 BUK 2560 564,00 0,00 0,00 BUK 2560 206,58 206,58 BUK 2560 501,51	6. G 4. 54.379,35 54.379,35 0,00 0,00 0,00 4. 19.917,42 19.917,42 G 5. 48.354,05 48.354,05	.4 iebäudetyp .1 -1.523,25 -1.523,25 0,00 0,00 iebäudetyp .1.1 -557,92 -557,92 iebäudetyp .1 -1.354,47	240,4 BGF (m²) 3.621,8 0,00 0,00 0,00 BGF (m²) 1.326,6 0,00 BGF (m²) 3.220,5	195,1 NGF (m²) 3.222,4 31.282,54 0,00 5.957,91 25.324,63 NGF (m²) 1.205,4 0,00 NGF (m²) 2.920,2
G0702 Oberso Bauunterhaltui IMBB110048 IMBB150065 IMBB160068 G0703 Oberso Bauunterhaltui IMBB110048 G0704 Oberso Bauunterhaltui IMBB110048	Brokstraße 13 - chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 LSBO0068A chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702 chule Habenha Bunnsackerweg ng II LSBJ00480702	28203 Bremen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Brandschutzsanierung, Einbau RWA Widerherstellung von Pflasterflächen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Busen 3 2-4 · 28279 Bremen	0,00 0,00 0,00 0,00 Altbau 0,00 Turnhalle mit Aula 0,00	2560 BUK 2560 564,00 0,00 0,00 206,58 206,58 BUK 2560 501,51 501,51 BUK	6. G 4. 54.379,35 54.379,35 0,00 0,00 0,00 4. 19.917,42 19.917,42 G 5. 48.354,05 48.354,05	.4 siebäudetyp .1 -1.523,25 -1.523,25 -1.523,25 -0,00 0,00 0,00 siebäudetyp .1.1 -557,92 -557,92 siebäudetyp .1 -1.354,47 -1.354,47	240,4 BGF (m²) 3.621,8 0,00 0,00 0,00 0,00 BGF (m²) 1.326,6 0,00 BGF (m²) 3.220,5 0,00 BGF (m²)	195,1 NGF (m²) 3.222,4 31.282,54 0,00 5.957,91 25.324,63 NGF (m²) 1.205,4 0,00 NGF (m²) 2.920,2 0,00 NGF (m²)

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



		Ist-Beträge					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Turnhalle -1983/84-	BUK 2560		,,	BGF (m²)	NGF (m²) 1.833,1
Daili Backer Weg	3 2 4 20273 Biemen	Turrillanc 1505/04	2500	5.	1	2.004,0	1.055,1
ng II LSBJ00480702	•	0,00	312,07 312,07	30.088,97 30.088,97	- 842,84 -842,84	6.603,25 0,00	141.616,07 0,00
LSBK00150711	Sanierung Turnhalle Sportboden und	0,00	0,00	0,00	0,00	6.603,25	0,00
LSBO00210711		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.616,07
hule Hahenha	ausen		BLIK	G	ehäudetyn	RGE (m²)	NGF (m²)
		Grundschule				2.804,8	2.433,8
ng II LSBJ00480702	Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen	0,00	436,77 436,77	42.112,54 42.112,54	-1.1 79,63 -1.179,63	0,00	0,00
	· ·	Hintergehäude	BUK 2560			BGF (m²)	NGF (m²) 1.438,2
•						,	
0	Schule am Buntentorsteinweg, Schimmelsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.887,42 5.444,73
LSBO0024A	Rückbau des Gegengefälles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.442,69
am Buntento	rsteinweg		RIIK	G	ebäudetvn	BGF (m²)	NGF (m²)
	•	Mittelgebäude				1.208,0	1.015,8
am Buntento	rsteinweg		BUK	G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Buntentorstein	weg 245 · 28201 Bremen	Vordergebäude	2560	4.	1.2	754,7	641,2
ng II							2.245,86
LSBO00220725	Schule am Buntentorsteinweg, Schimmelsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,86
						20 = (2)	NCE (2)
am Buntento	rsteinweg		BUK	G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	rsteinweg weg 245 · 28201 Bremen	Turnhalle	BUK 2560	G 5.		BGF (m²) 676,7	525,2
Buntentorstein	weg 245 · 28201 Bremen	Turnhalle	2560	5.	1	676,7	525,2
Buntentorstein	•	Turnhalle Hauptgebäude		5.	1 ebäudetyp	,	
Buntentorstein	weg 245 · 28201 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand		2560 BUK	5. G	1 ebäudetyp	676,7 BGF (m²)	525,2 NGF (m²)
Buntentorstein tagesheim Rot Butjadinger Stra	weg 245 · 28201 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand		2560 BUK	5. G	1 ebäudetyp	676,7 BGF (m²) 8.935,0	525,2 NGF (m²) 8.060,4
Buntentorstein tagesheim Rot Butjadinger Stra	weg 245 · 28201 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach	Hauptgebäude 0,00	2560 BUK 2560 0,00	5. G 4.	1 ebäudetyp 1 0,00	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72
Buntentorstein tagesheim Rot Butjadinger Stra ng II LSBN00520743	weg 245 · 28201 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach	Hauptgebäude	2560 BUK 2560	5. G 4.	1 ebäudetyp 1	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72
Buntentorstein tagesheim Rot Butjadinger Stra ng II LSBN00520743	weg 245 · 28201 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust	0,00 1.410.174,29	2560 BUK 2560 0,00	5. G 4. 0,00	1 ebäudetyp 1 0,00	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69
Buntentorstein tagesheim Rot Butjadinger Stra ng II LSBN00520743 3nahmen LSSH2010	weg 245 · 28201 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung	0,00 1.410.174,29 1.410.174,29	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44 33.971,78	0,00 0,00 0,00	1 0,00 212.789,90 0,00 212.789,90	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00 181.583,99	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00 1.612.697,69
Buntentorstein tagesheim Rot Butjadinger Stra ng II LSBN00520743 Bnahmen LSSH2010 LSSH0030	weg 245 · 28201 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA	0,00 1.410.174,29 1.410.174,29	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44	0,00 0,00 0,00	1 0,00 212.789,90 0,00 212.789,90 ebäudetyp	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00
tagesheim Rote Butjadinger Stra Ing II LSBN00520743 Snahmen LSSH2010 LSSH0030 tagesheim Rote Butjadinger Stra	weg 245 · 28201 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand	0,00 1.410.174,29 1.410.174,29	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44 33.971,78	0,00 0,00 0,00	1 ebäudetyp 1 0,00 212.789,90 0,00 212.789,90 ebäudetyp 1	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00 181.583,99 BGF (m²) 616,7	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00 NGF (m²)
Buntentorstein tagesheim Rof Butjadinger Stra ng II LSBN00520743 Snahmen LSSH2010 LSSH0030 tagesheim Rof Butjadinger Stra ng II LSBM0127074	weg 245 · 28201 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand	0,00 1.410.174,29 1.410.174,29	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44 33.971,78	0,00 0,00 0,00	1 0,00 212.789,90 0,00 212.789,90 ebäudetyp	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00 181.583,99 BGF (m²)	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00 NGF (m²)
Buntentorstein tagesheim Rot Butjadinger Stra ng II LSBN00520743 Bnahmen LSSH2010 LSSH0030 tagesheim Rot Butjadinger Stra ng II LSBM0127074 4	weg 245 · 28201 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Sofortmaßnahme: Instandsetzung	0,00 1.410.174,29 1.410.174,29 0,00 Seitenflügel	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44 33.971,78 BUK 2560	0,00 0,00 0,00 G	1 ebäudetyp 1 0,00 212.789,90 0,00 212.789,90 ebäudetyp 1 2.520,02 2.520,02	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00 181.583,99 BGF (m²) 616,7 25.425,20 25.425,20	1.612.697,69 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00 NGF (m²) 544,2
Buntentorstein tagesheim Rof Butjadinger Stra ng II LSBN00520743 Snahmen LSSH2010 LSSH0030 tagesheim Rof Butjadinger Stra ng II LSBM0127074	weg 245 · 28201 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Sofortmaßnahme: Instandsetzung Kriechkeller durch defekte Leitungen Gesamtsanierung excl. 1.BA	0,00 1.410.174,29 1.410.174,29 0,00 Seitenflügel	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44 33.971,78	0,00 0,00 0,00 G	1 0,00 212.789,90 0,00 212.789,90 ebäudetyp 1 2.520,02	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00 181.583,99 BGF (m²) 616,7 25.425,20	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00 1.612.697,69 NGF (m²) 544,2
Buntentorstein tagesheim Rot Butjadinger Stra ng II LSBN00520743 Bnahmen LSSH2010 LSSH0030 tagesheim Rot Butjadinger Stra ng II LSBM0127074 4 Bnahmen LSSH0030	weg 245 · 28201 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Sofortmaßnahme: Instandsetzung Kriechkeller durch defekte Leitungen	Hauptgebäude 0,00 1.410.174,29 1.410.174,29 0,00 Seitenflügel 0,00	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44 33.971,78 BUK 2560 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 ebäudetyp 1 0,00 212.789,90 0,00 212.789,90 ebäudetyp 1 2.520,02 2.520,02 14.686,91	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00 181.583,99 BGF (m²) 616,7 25.425,20 25.425,20 12.533,06	1.612.697,69 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00 NGF (m²) 544,2 0,00 111.309,53
Buntentorstein tagesheim Rot Butjadinger Stra ng II LSBN00520743 Banhmen LSSH2010 LSSH0030 tagesheim Rot Butjadinger Stra ng II LSBM0127074 4 Banhmen LSSH0030	ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Sofortmaßnahme: Instandsetzung Kriechkeller durch defekte Leitungen Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung	Hauptgebäude 0,00 1.410.174,29 1.410.174,29 0,00 Seitenflügel 0,00	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44 33.971,78 BUK 2560 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 0,00 212.789,90 0,00 212.789,90 1 2.520,02 2.520,02 14.686,91 14.686,91 ebäudetyp	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00 181.583,99 BGF (m²) 616,7 25.425,20 25.425,20 12.533,06 12.533,06	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00 1.612.697,69 NGF (m²) 544,2 0,00 111.309,53 111.309,53
Buntentorstein tagesheim Rof Butjadinger Stra ng II LSBN00520743 Rnahmen LSSH2010 LSSH0030 tagesheim Rof Butjadinger Stra ng II LSBM0127074 4 Rnahmen LSSH0030 tagesheim Rof Butjadinger Stra	ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Sofortmaßnahme: Instandsetzung Kriechkeller durch defekte Leitungen Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung	Hauptgebäude 0,00 1.410.174,29 1.410.174,29 0,00 Seitenflügel 0,00 0,00 Turnhalle	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44 33.971,78 BUK 2560 0,00 2.344,76 2.344,76	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 0,00 212.789,90 0,00 212.789,90 1 2.520,02 2.520,02 14.686,91 14.686,91 ebäudetyp	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00 181.583,99 BGF (m²) 616,7 25.425,20 25.425,20 12.533,06 12.533,06 BGF (m²)	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00 1.612.697,69 NGF (m²) 544,2 0,00 111.309,53 111.309,53
Buntentorstein tagesheim Ro Butjadinger Stra ng II LSBN00520743 Rahmen LSSH2010 LSSH0030 tagesheim Ro Butjadinger Stra ng II LSBM0127074 4 Rahmen LSSH0030 tagesheim Ro Butjadinger Stra ch Kurt-Schum	weg 245 · 28201 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung Kriechkeller durch defekte Leitungen Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen	Hauptgebäude 0,00 1.410.174,29 1.410.174,29 0,00 Seitenflügel 0,00 0,00 Turnhalle	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44 33.971,78 BUK 2560 0,00 2.344,76 2.344,76 BUK 2560 BUK 2560	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 0,00 212.789,90 0,00 212.789,90 ebäudetyp 1 2.520,02 2.520,02 14.686,91 14.686,91 ebäudetyp 1 ebäudetyp	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00 181.583,99 BGF (m²) 616,7 25.425,20 25.425,20 12.533,06 12.533,06 BGF (m²) 565,0	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00 1.612.697,69 NGF (m²) 544,2 0,00 111.309,53 111.309,53 111.309,53
Buntentorstein tagesheim Rot Butjadinger Stra ng II LSBN00520743 Butjadinger Stra tagesheim Rot Butjadinger Stra ng II LSBM0127074 4 Butjadinger Stra tagesheim Rot Butjadinger Stra ch Kurt-Schum Carl-Goerdeler- ng II	ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Sofortmaßnahme: Instandsetzung Kriechkeller durch defekte Leitungen Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung Kriechkeller Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdelei Straße 27 · 28327 Bremen	Hauptgebäude 0,00 1.410.174,29 1.410.174,29 0,00 Seitenflügel 0,00 Turnhalle 7-Str/Kita Heinrich-Ir Hauptgebäude 3-gesch.	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44 33.971,78 BUK 2560 0,00 2.344,76 2.344,76 BUK 2560 BUK 2560 BUK 2560 DUB BUK 2560 BUK 2560 BUK 2560 DUB BUK 2560	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G 4.	1 ebäudetyp 1 0,00 212.789,90 0,00 212.789,90 212.789,90 ebäudetyp 1 2.520,02 2.520,02 14.686,91 14.686,91 ebäudetyp 1 ebäudetyp 1 1.491,99	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00 181.583,99 BGF (m²) 616,7 25.425,20 12.533,06 12.533,06 12.533,06 BGF (m²) 565,0 BGF (m²) 2.407,5 39.367,90	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00 1.612.697,69 NGF (m²) 544,2 0,00 111.309,53 111.309,53 111.309,53 NGF (m²) 521,5 NGF (m²) 1.755,9 1.263,61
Buntentorstein tagesheim Rof Butjadinger Stra ng II LSBN00520743 Bnahmen LSSH2010 LSSH0030 tagesheim Rof Butjadinger Stra ng II LSBM0127074 4 Snahmen LSSH0030 tagesheim Rof Butjadinger Stra ch Kurt-Schum Carl-Goerdeler- ng II LSBM0074075	ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Sofortmaßnahme: Instandsetzung Kriechkeller durch defekte Leitungen Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdeler Straße 27 · 28327 Bremen Erneuerung des Transformators	0,00 1.410.174,29 1.410.174,29 0,00 Seitenflügel 0,00 Turnhalle 7-Str/Kita Heinrich-Ir Hauptgebäude 3-gesch.	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44 33.971,78 BUK 2560 0,00 2.344,76 2.344,76 BUK 2560 BUK 2560 0,00 0,00 2.346,76	0,000 0,000 0,000 0,000 G 4. 0,000 G 5. G 4.	1	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00 181.583,99 BGF (m²) 616,7 25.425,20 25.425,20 12.533,06 12.533,06 BGF (m²) 565,0 BGF (m²) 2.407,5 39.367,90 39.367,90	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00 1.612.697,69 NGF (m²) 544,2 0,00 111.309,53 111.309,53 NGF (m²) 521,5 NGF (m²) 1.755,9 1.263,61 1.263,61
Buntentorstein tagesheim Rof Butjadinger Stra ng II LSBN00520743 Bnahmen LSSH2010 LSSH0030 tagesheim Rof Butjadinger Stra ng II LSBM0127074 4 Snahmen LSSH0030 tagesheim Rof Butjadinger Stra ch Kurt-Schum Carl-Goerdeler- ng II LSBM0074075 ch Kurt-Schum Carl-Goerdeler- ng II LSBM0074075	ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Sofortmaßnahme: Instandsetzung Kriechkeller durch defekte Leitungen Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung Kriechkeller Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdelei Straße 27 · 28327 Bremen	0,00 1.410.174,29 1.410.174,29 0,00 Seitenflügel 0,00 Turnhalle 7-Str/Kita Heinrich-Ir Hauptgebäude 3-gesch.	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44 33.971,78 BUK 2560 0,00 2.344,76 2.344,76 2.344,76 2.560 mbusch-We BUK -D- 2560 0,00 mbusch-We BUK	0,000 0,000 0,000 0,000 G 4. 0,000 G 5. G 4. 0,000 G 6 6 6	1 0,00 212.789,90 0,00 212.789,90 212.789,90 212.789,90 ebäudetyp 1 2.520,02 2.520,02 14.686,91 14.686,91 14.686,91 14.91,99 1.491,99 ebäudetyp	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00 181.583,99 BGF (m²) 616,7 25.425,20 12.533,06 12.533,06 12.533,06 BGF (m²) 565,0 BGF (m²) 2.407,5 39.367,90	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00 1.612.697,69 NGF (m²) 544,2 0,00 111.309,53 111.309,53 111.309,53 NGF (m²) 521,5 NGF (m²) 1.755,9 1.263,61
Buntentorstein tagesheim Rof Butjadinger Stra ng II LSBN00520743 Bnahmen LSSH2010 LSSH0030 tagesheim Rof Butjadinger Stra ng II LSBM0127074 4 Snahmen LSSH0030 tagesheim Rof Butjadinger Stra ch Kurt-Schum Carl-Goerdeler- ng II LSBM0074075 ch Kurt-Schum Carl-Goerdeler- ng II LSBM0074075	ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Erneuerung der Schließanlage nach Schlüsselverlust Brandschutzsanierung + Einpassplanung Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen Sofortmaßnahme: Instandsetzung Kriechkeller durch defekte Leitungen Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung Kriechkeller durch defekte Leitungen Gesamtsanierung excl. 1.BA Brandschutzsanierung ter Sand / Oberschule Roter Sand aße 21 · 28197 Bremen acher-Allee/Obers Carl-Goerdelei Straße 27 · 28327 Bremen Erneuerung des Transformators acher-Allee/Obers Carl-Goerdelei Bracher-Allee/Obers Carl-Goerdelei	Hauptgebäude 0,00 1.410.174,29 1.410.174,29 0,00 Seitenflügel 0,00 Turnhalle Str/Kita Heinrich-Ir Hauptgebäude 3-gesch. 0,00	2560 BUK 2560 0,00 99.336,22 65.364,44 33.971,78 BUK 2560 0,00 2.344,76 2.344,76 2.344,76 2.560 mbusch-We BUK -D- 2560 0,00 mbusch-We BUK	0,000 0,000 0,000 0,000 G 4. 0,000 G 5. G 4. 0,000 G 6 6 6	1 0,00 212.789,90 0,00 212.789,90 212.789,90 212.789,90 ebäudetyp 1 2.520,02 2.520,02 14.686,91 14.686,91 14.686,91 14.91,99 1.491,99 ebäudetyp	676,7 BGF (m²) 8.935,0 -18.031,59 -18.031,59 181.583,99 0,00 181.583,99 BGF (m²) 616,7 25.425,20 25.425,20 12.533,06 12.533,06 12.533,06 BGF (m²) 2.407,5 39.367,90 39.367,90 BGF (m²)	525,2 NGF (m²) 8.060,4 26.913,72 26.913,72 1.612.697,69 0,00 1.612.697,69 NGF (m²) 544,2 0,00 111.309,53 111.309,53 NGF (m²) 521,5 NGF (m²) 1.755,9 1.263,61 NGF (m²)
r	Bunnsackerweg ing II LSBJ00480702 LSBK00150711 LSBO00210711 Chule Habenha Bunnsackerweg ing II LSBJ00480702 am Buntento Hardenbergstra ing II LSBO00220725 LSBO0024A am Buntento Buntentorstein am Buntento Buntentorstein	LSBJ00480702 Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen LSBK00150711 Sanierung Turnhalle Sportboden und Prallschutz LSB000210711 Sanierung Sportboden Chule Habenhausen Bunnsackerweg 2-4 · 28279 Bremen Ing II LSBJ00480702 Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen am Buntentorsteinweg Hardenbergstraße 124 · 28201 Bremen Ing II LSB000220725 Schule am Buntentorsteinweg, Schimmelsanierung LSB00024A Rückbau des Gegengefälles am Buntentorsteinweg Buntentorsteinweg 245 · 28201 Bremen am Buntentorsteinweg 245 · 28201 Bremen Buntentorsteinweg 245 · 28201 Bremen am Buntentorsteinweg 245 · 28201 Bremen Buntentorsteinweg 245 · 28201 Bremen Schule am Buntentorsteinweg 245 · 28201 Bremen	Chule Habenhausen Bunnsackerweg 2-4 · 28279 Bremen Turnhalle -1983/84- Ing II LSBJ00480702 Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen LSBK00150711 Sanierung Turnhalle Sportboden und Prallschutz LSB000210711 Sanierung Sportboden Bunnsackerweg 2-4 · 28279 Bremen Grundschule Ing II LSBJ00480702 Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Bunnsackerweg 2-4 · 28279 Bremen Grundschule Ing II LSBJ00480702 Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen Hintergebäude Ing II LSB000220725 Schule am Buntentorsteinweg, Schimmelsanierung LSB00024A Rückbau des Gegengefälles O,00 am Buntentorsteinweg Buntentorsteinweg 245 · 28201 Bremen Mittelgebäude am Buntentorsteinweg Buntentorsteinweg 245 · 28201 Bremen Mittelgebäude am Buntentorsteinweg Buntentorsteinweg 245 · 28201 Bremen Vordergebäude II LSB000220725 Schule am Buntentorsteinweg, O,00 Alarmierung USB000220725 Schule am Buntentorsteinweg, O,00 Alarmierung USB000220725 Schule am Buntentorsteinweg, O,00 Alarmierung USB000220725 Schule am Buntentorsteinweg, O,00 OOO Alarmierung Alarmierung USB000220725 Schule am Buntentorsteinweg, O,00 OOO Alarmierung Alarmierung USB000220725 Schule am Buntentorsteinweg, O,00 OOO Alarmierung Alarmierung USB000220725 Schule am Buntentorsteinweg, O,00	Chule Habenhausen BUK Bunnsackerweg 2-4 · 28279 Bremen Turnhalle -1983/84- 2560 Ing II LSBJ00480702 Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen LSBK00150711 Sanierung Turnhalle Sportboden und Prallschutz LSB000210711 Sanierung Sportboden BUK Bunnsackerweg 2-4 · 28279 Bremen Grundschule Bunnsackerweg 2-4 · 28279 Bremen Grundschule 436,77 LSBJ00480702 Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen BUK Bunnsackerweg 2-4 · 28279 Bremen Grundschule 436,77 LSBJ00480702 Alarmierung an Schulen hier GR und SZ Habenhausen BUK Buntentorsteinweg Hintergebäude 2560 Ing II LSB000220725 Schule am Buntentorsteinweg, Schimmelsanierung LSB00024A Rückbau des Gegengefälles O,00 O,00 am Buntentorsteinweg Bulk Buntentorsteinweg 245 · 28201 Bremen Mittelgebäude 2560 BUK Buntentorsteinweg 245 · 28201 Bremen Mittelgebäude 2560 BUK Buntentorsteinweg 245 · 28201 Bremen Vordergebäude O,00 O,00	thule Habenha⊔sen Bunnsackerweg 2-4 · 28279 Bremen Turnhalle -1983/84- LSBJ00480702 Alarmierung an Schulen hier GR und SZ	### Bunsackerweg 2-4 - 28279 Bremen Bulk	### BUK Gebăudetyp BGF (m²) Bunnsackerweg 2-4 · 28279 Bremen Turnhalle -1983/84- 256 5.1 2.004,0 ng II



Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G0753 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele -Straße 27 · 28327 Bremen	er-Str/Kita Heinrich-Im Gebäude -G-	nbusch-W€ BUK 2560	Geb 4.1	päudetyp	BGF (m²) 1.531,2	NGF (m²)
G0754 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele -Straße 27 · 28327 Bremen	er-Str/Kita Heinrich-Im Fachtrakt -H-	nbusch-W€ BUK 2560	Geb 4.1	päudetyp	BGF (m²) 1.725,4	NGF (m²) 1.490,3
G0755 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele -Straße 27 · 28327 Bremen	er-Str/Kita Heinrich-Im Turnhalle -C-	nbusch-W€ BUK 2560	Geb 5.1	päudetyp	BGF (m²) 644,5	NGF (m²) 584,4
G0756 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele -Straße 27 · 28327 Bremen	er-Str/Kita Heinrich-Im Aula -E-	nbusch-W€ BUK 2560	Geb 4.1	päudetyp	BGF (m²) 1.013,1	NGF (m²) 820,2
G0757 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele -Straße 27 · 28327 Bremen	er-Str/Kita Heinrich-Im Hausmeisterhaus -B-	nbusch-W€ BUK 2560	Geb 6.1.	päudetyp 1	BGF (m²) 157,9	NGF (m²)
Bauunterhalti IMBB130048	-	Mängelbeseitigung Hausmeisterwohnung	0,00	0,00	31.913,97 31.913,97	- 4.048,23 -4.048,23	0,00	0,00
G0758 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele -Straße 27 · 28327 Bremen	er-Str/Kita Heinrich-Im WEB-Punkt	nbusch-W€ BUK 2560	Gek 4.1	päudetyp	BGF (m²) 247,0	NGF (m²) 205,4
G0760 Obers		nacher-Allee/Obers Carl-Goerdele -Straße 27 · 28327 Bremen	er-Str/Kita Heinrich-Im Fahrradwerkstatt (ehem.		Geb 7.3	päudetyp	BGF (m²) 114,7	NGF (m²) 93,6
G0782 Schul		churz-Straße / Kippenberg-Gymn aße 25 · 28209 Bremen	asium Altbau	BUK 2560	Gek 4.1 .	päudetyp 2	BGF (m²) 3.247,7	NGF (m²) 2.780,9
Bauunterhaltı	ung II				9.513,41			69.637,32
IMBN120232 IMBB110151		Akustikmaßnahmen im Klassenraum Treppenhaus brandschutztechnisch herrichten	0,00	0,00	9.513,41 0,00	0,00	0,00	0,00 1.400,00
IMBB160007	LSBO00070782	Akustikmaßnahmen in diversen Räumer etc.	n 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.237,32
G0783 Schul		churz-Straße / Kippenberg-Gymn aße 25 · 28209 Bremen	asium Turnhalle	BUK 2560	Geb 5.1	päudetyp	BGF (m²) 608,7	NGF (m²) 549,2
G0803 Bürge	ermeister-Smid Contrescarpe 2	t-Schule 6 · 28203 Bremen	Hauptgebäude	BUK 2560	Geb 4.1.	oäudetyp 2	BGF (m²) 3.319,8	NGF (m²) 2.866,6
Bauunterhaltı	ung II		19.733,87	2.209,80				11.977,07
IMBS110026		Instandsetzung Treppengeländer	19.733,87	2.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB160030	LSBO0030A	Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.977,07
G0804 Bürge	ermeister-Smid Contrescarpe 2	t-Schule 6 · 28203 Bremen	Turnhalle	BUK	Geb 5.1	päudetyp	BGF (m²) 688,3	NGF (m²) 605,6
				2560	5.1		000,5	003,0
G0810 Marie	-	/ JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst /\ · 28357 Bremen	Wilhelm-Focke Oberso Hauptgebäude			päudetyp 2	BGF (m²) 5.045,7	NGF (m²) 4.476,8
Sanierungsma	Curiestraße 2A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		chule BUK	Gek		BGF (m²)	NGF (m²)
Sanierungsma IMBN110035	Curiestraße 2A aßnahmen LSSJ00355 e-Curie-Schule	· 28357 Bremen	Hauptgebäude 0,00	Ehule BUK 2560 54.429,05 54.429,05	Get 4.1.	0,00 Däudetyp	BGF (m²) 5.045,7	NGF (m²) 4.476,8
Sanierungsma IMBN110035 G0811 Marie Bauunterhaltu	Curiestraße 2A aßnahmen LSSJ00355 2-Curie-Schule , Curiestraße 2A ung II	28357 Bremen Verteilerküche / JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / V	Hauptgebäude 0,00 Wilhelm-Focke Oberso	Ehule BUK 2560 54.429,05 54.429,05 Ehule BUK	9,00 Get	0,00 Däudetyp	BGF (m²) 5.045,7 0,00 BGF (m²)	NGF (m²) 4.476,8 0,00 NGF (m²)
Sanierungsma IMBN110035 G0811 Marie Bauunterhaltu IMBB150053	Curiestraße 2A aßnahmen LSSJ00355 e-Curie-Schule , Curiestraße 2A ung II LSBN00530811	· 28357 Bremen Verteilerküche / JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / 1 · 28357 Bremen Sanierung der Beleuchtungs- und	Hauptgebäude 0,00 Wilhelm-Focke Oberso Turnhalle 0,00	54.429,05 54.429,05 54.429,05 chule BUK 2560	0,00 Geb 5.1	0,00 Däudetyp 0,00	BGF (m²) 5.045,7 0,00 BGF (m²) 1.533,0	NGF (m²) 4.476,8 0,00 NGF (m²) 1.415,8 630,00
Sanierungsma IMBN110035 G0811 Marie Bauunterhaltu IMBB150053 G0815 Alexa	Curiestraße 2A aßnahmen LSSJ00355 2-Curie-Schule Curiestraße 2A ung II LSBN00530811 nder von Huml Delfter Straße 3	Verteilerküche / JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / Verteilerküche / JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / Verteilerküche Sanierung der Beleuchtungs- und Elektroverteilungsanlage boldt Gym. / Wilhelm-Wagenfeld	0,00 Wilhelm-Focke Oberso Turnhalle 0,00	2560 54.429,05 54.429,05 Chule BUK 2560 0,00 BUK	9,00 0,00 Geb 5.1 0,00	0,00 Däudetyp 0,00	BGF (m²) 5.045,7 0,00 BGF (m²) 1.533,0 0,00	NGF (m²) 4.476,8 0,00 NGF (m²) 1.415,8 630,00 NGF (m²)
Sanierungsma IMBN110035 G0811 Marie Bauunterhaltu IMBB150053 G0815 Alexa Bauunterhaltu S04271	Curiestraße 2A aßnahmen LSSJ00355 2-Curie-Schule / Curiestraße 2A ung II LSBN00530811 nder von Huml Delfter Straße 3	Verteilerküche / JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / Verteilerküche / JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / Verteilerküche Sanierung der Beleuchtungs- und Elektroverteilungsanlage boldt Gym. / Wilhelm-Wagenfeld 16 · 28259 Bremen Wasserschaden (Sofortmassnahme)	0,00 Wilhelm-Focke Oberso Turnhalle 0,00 -Schule / Hallenbad Hauptgebäude BT C	2560 54.429,05 54.429,05 Chule BUK 2560 0,00 BUK	0,00 Get 5.1 0,00	0,00 Däudetyp 0,00 Däudetyp 1	BGF (m²) 5.045,7 0,00 BGF (m²) 1.533,0 0,00 BGF (m²) 24.522,8	NGF (m²) 4.476,8 0,00 NGF (m²) 1.415,8 630,00 630,00 NGF (m²) 22.380,1
Sanierungsma IMBN110035 G0811 Marie Bauunterhaltu IMBB150053 G0815 Alexa Bauunterhaltu S04271	Curiestraße 2A aßnahmen LSSJ00355 2-Curie-Schule / Curiestraße 2A ung II LSBN00530811 nder von Huml Delfter Straße 3	Verteilerküche / JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / Verteilerküche / JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / Verteilerküche Sanierung der Beleuchtungs- und Elektroverteilungsanlage boldt Gym. / Wilhelm-Wagenfeld 16 · 28259 Bremen Wasserschaden (Sofortmassnahme) Sanierung der Personen-	O,00 Wilhelm-Focke Oberso Turnhalle 0,00 -Schule / Hallenbad Hauptgebäude BT C 1.564,39	Chule BUK 2560 54.429,05 54.429,05 Chule BUK 2560 0,00 BUK 2560	0,00 Get 5.1 0,00 Get 4.1.	0,00 Däudetyp 0,00 Däudetyp 1 21.219,20	BGF (m²) 5.045,7 0,00 BGF (m²) 1.533,0 0,00 BGF (m²) 24.522,8 77.977,82	NGF (m²) 4.476,8 0,00 NGF (m²) 1.415,8 630,00 630,00 NGF (m²) 22.380,1
Sanierungsma IMBN110035 G0811 Marie Bauunterhaltu IMBB150053 G0815 Alexa Bauunterhaltu S04271 IMBB120105	Curiestraße 2A aßnahmen LSSJ00355 e-Curie-Schule , Curiestraße 2A ung II LSBN00530811 nder von Huml Delfter Straße 3 ung II LSBI49890816 LSBK01050815	Verteilerküche / JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / Verteilerküche / JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / Verteilerküche Sanierung der Beleuchtungs- und Elektroverteilungsanlage boldt Gym. / Wilhelm-Wagenfeld 16 · 28259 Bremen Wasserschaden (Sofortmassnahme)	O,00 Wilhelm-Focke Oberso Turnhalle O,00 -Schule / Hallenbad Hauptgebäude BT C 1.564,39 1.564,39	Chule BUK 2560 54.429,05 54.429,05 Chule BUK 2560 0,00 BUK 2560 0,00	0,00 Get 5.1 0,00 Get 4.1. 7.715,36 0,00	0,00 0äudetyp 0,00 0äudetyp 1 21.219,20 0,00	BGF (m²) 5.045,7 0,00 BGF (m²) 1.533,0 0,00 BGF (m²) 24.522,8 77.977,82 0,00	NGF (m²) 4.476,8 0,00 NGF (m²) 1.415,8 630,00 NGF (m²) 22.380,1 5.449,24 0,00
Sanierungsma IMBN110035 G0811 Marie Bauunterhaltu IMBB150053 G0815 Alexa Bauunterhaltu S04271 IMBB120105 IMBB130001 IMBN130081	Curiestraße 2A aßnahmen LSSJ00355 2-Curie-Schule , Curiestraße 2A ung II LSBN00530811 nder von Huml Delfter Straße : ung II LSBI49890816 LSBK01050815 LSBL00010815 LSBZ00810815	Verteilerküche /JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / Verteilerküche /JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / Verteilerküche Sanierung der Beleuchtungs- und Elektroverteilungsanlage boldt Gym. / Wilhelm-Wagenfeld 16 · 28259 Bremen Wasserschaden (Sofortmassnahme) Sanierung der Personen- Aufzugsanlagen Erneuerung der Fernwärmeleitung Essensherstellung für die OS Hermannsburg	Use the state of t	Chule BUK 2560 54.429,05 54.429,05 Chule BUK 2560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Get 4.1. 0,00 Get 5.1 0,00 Get 4.1. 7.715,36 0,00 3.494,14 2.374,77 1.846,45	2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	BGF (m²) 5.045,7 0,00 BGF (m²) 1.533,0 0,00 BGF (m²) 24.522,8 77.977,82 0,00 0,00 77.977,82 0,00	NGF (m²) 4.476,8 0,00 NGF (m²) 1.415,8 630,00 NGF (m²) 22.380,1 5.449,24 0,00 0,00 0,00
Sanierungsma IMBN110035 G0811 Marie Bauunterhaltu IMBB150053	Curiestraße 2A aßnahmen LSSJ00355 2-Curie-Schule , Curiestraße 2A ung II LSBN00530811 nder von Huml Delfter Straße : ung II LSBI49890816 LSBK01050815 LSBL00010815 LSBZ00810815	Verteilerküche /JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / N · 28357 Bremen Sanierung der Beleuchtungs- und Elektroverteilungsanlage boldt Gym. / Wilhelm-Wagenfeld 16 · 28259 Bremen Wasserschaden (Sofortmassnahme) Sanierung der Personen- Aufzugsanlagen Erneuerung der Fernwärmeleitung Essensherstellung für die OS	O,00 Wilhelm-Focke Oberso Turnhalle O,00 -Schule / Hallenbad Hauptgebäude BT C 1.564,39 1.564,39 0,00 0,00	Chule BUK 2560 54.429,05 54.429,05 Chule BUK 2560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Get 4.1. 0,00 Get 5.1 0,00 Get 4.1. 7.715,36 0,00 3.494,14 2.374,77	0,00 Däudetyp 0,00 Däudetyp 1 21.219,20 0,00 0,00 0,00	BGF (m²) 5.045,7 0,00 BGF (m²) 1.533,0 0,00 BGF (m²) 24.522,8 77.977,82 0,00 0,00	NGF (m²) 4.476,8 0,00 NGF (m²) 1.415,8 630,00 630,00 NGF (m²) 22.380,1 5.449,24 0,00 0,00
Sanierungsma IMBN110035 G0811 Marie Bauunterhaltu IMBB150053 G0815 Alexa Bauunterhaltu S04271 IMBB120105 IMBB130001 IMBN130081	Curiestraße 2A aßnahmen LSSJ00355 c-Curie-Schule , Curiestraße 2A ung II LSBN00530811 nder von Huml Delfter Straße : ung II LSBI49890816 LSBK01050815 LSBL00010815 LSBZ00810815	Verteilerküche / JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / Verteilerküche / JFH Horn-Lehe / KSP Fultonst / Verteilerküche Sanierung der Beleuchtungs- und Elektroverteilungsanlage boldt Gym. / Wilhelm-Wagenfeld 16 · 28259 Bremen Wasserschaden (Sofortmassnahme) Sanierung der Personen- Aufzugsanlagen Erneuerung der Fernwärmeleitung Essensherstellung für die OS Hermannsburg Abbruch Hörsaalgestühl für Chemiefachräume und Erneuerung	Use the state of t	Chule BUK 2560 54.429,05 54.429,05 Chule BUK 2560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Get 4.1. 0,00 Get 5.1 0,00 Get 4.1. 7.715,36 0,00 3.494,14 2.374,77 1.846,45	2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	BGF (m²) 5.045,7 0,00 BGF (m²) 1.533,0 0,00 BGF (m²) 24.522,8 77.977,82 0,00 0,00 77.977,82 0,00	NGF (m²) 4.476,8 0,00 NGF (m²) 1.415,8 630,00 NGF (m²) 22.380,1 5.449,24 0,00 0,00 0,00

immobilien

Maßnahmen/GCode



Diemei	I		Stand: 2	20.02.2017				
Maßnahmen			Ist-Beträge 2011	2012	2013	2014	2015	2016
G0816 Alexan		poldt Gym. / Wilhelm-Wagenfeld 16 · 28259 Bremen	I-Schule / Hallenbad	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp 1	BGF (m²) 5.353,5	NGF (m² 4.815,
		20233 Bremen						
Bauunterhaltu MBB110015	-	Herrichtung nach Wasserschaden	27.091,23 -3.013,82	- 347,33 -347,33	1.022,51 0,00	17.366,65 0,00	33.146,41 0,00	2.972,9 0,0
		(Vorfinanzierung)						
MBB120013		Teilsanierung Fußböden statische Fassadenuntersuchung	30.105,05 0,00	0,00	0,00 504,08	0,00 17.366,65	0,00 16.123,18	0,0
MBB130001		Erneuerung der Fernwärmeleitung	0,00	0,00	518,43	0,00	17.023,23	0,0
MBB150101		Instandsetzung Vordach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,9
Sanierungsmaß	Bnahmen		28.810,92			40.510,36	78.129,05	14.156,8
MBS110014	LSSJ0014	Alexander von Humbold-Schule, Sicherung der Fassaden, Untersuchung	28.810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MBS130024	LSSL0024	Fassadensanierung / Bestandsaufnahme	0,00	0,00	0,00	40.510,36	78.129,05	0,0
IMBS150023	LSSN0023	Energetische Fassadensanierung – VOF- Verfahren	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.156,8
G0817 Alexan		poldt Gym. / Wilhelm-Wagenfeld 16 · 28259 Bremen	I-Schule / Hallenbad Turnhalle	BUK 2560	Ge 5.1	bäudetyp	BGF (m²) 8.591,6	NGF (m²
Bauunterhaltu IMBB130001	-	Erneuerung der Fernwärmeleitung	0,00	0,00	832,00 832,00	0,00	27.319,65 27.319,65	0,0
Sanierungsmaß IMBS140002	Rnahmen LSSM0002	Bestandsaufnahme Sanierung	0,00	0,00	0,00	30.192,08 30.192,08	54.788,76 0,00	260.146,1 3.613,4
IMBS140023	LSSM0023	Turnhallen Sanierung Dreifach-Turnhallen / VOF-	0,00	0,00	0,00	0,00	24.273,08	9.572,2
MBS150019	LSSN0019	VErfahren Sanierung der Dreifach-Turnhallen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.515,68	246.960,4
			· ·				•	
GUO19 Alexan		ooldt Gym. / Wilhelm-Wagenfeld 10 · 28259 Bremen	A-Trakt	BUK 2560	4.1	bäudetyp	BGF (m²) 2.444,0	NGF (m² 2.154,
G0820 Alexan		ooldt Gym. / Wilhelm-Wagenfeld 10 · 28259 Bremen	I-Schule / Hallenbad B-Trakt	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp	BGF (m²) 2.860,4	NGF (m² 2.553,
Bauunterhaltu IMBB140050	_	Instandsetzung Rieselschutz in den Zwischenfluren 154 und 155	0,00	0,00	0,00	1. 370,81 1.370,81	0,00	0,0
G0821 Alexan		ooldt Gym. / Wilhelm-Wagenfeld	I-Schule / Hallenbad Sporthalle	BUK 2560	Ge 5.1	bäudetyp	BGF (m²) 659,5	NGF (m²
		20203 Bremen		2500			033,3	000)
Bauunterhaltu	-	5 1	3.220,09	0.00	21.965,00	9.396,98	0.00	0.0
S04236 IMBB130169	LSBI48790821 LSBL01690821	Dachsanierung Turnhalle Instandsetzung Trinkwassernetz	3.220,09 0,00	0,00	0,00 21.965,00	0,00 9.396,98	0,00	0,0
		(Legionellenbelastung)						
G0825 Kinder	-	lmestr. / Schulzentrum Sek. II Ne 45 · 28199 Bremen	eustadt -Gymnasium- Gymnasium - Neustadt -	BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp	BGF (m²) 12.411,6	NGF (m² 10.729,
Bauunterhaltu	ng II		-2.466,49		3.677,68	133.785,24	13.811,10	1.308,7
S04281	LSBI49620825	Sanierung Verbindungsweg zwischen Block B	-2.466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IMBB130094	LSBL00940823	Sanierung KuFZ Delmestraße	0,00	0,00	3.677,68	11.552,38	11.911,20	0,0
MBB140108	LSBM0108082	Schadensbeseitigung Decke über UG -	0,00	0,00	0,00	2.232,86	1.899,90	1.308,7
MBN140010	5 LSBZ00100825	Heizzentrale Block C- Umbau des Gebäudes B und des	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,0
G0826 Kinder	tagesheim De	Gebäudes C Imestr. / Schulzentrum Sek. II Ne	eustadt -Gymnasium-	BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	•	45 · 28199 Bremen	Mobilbau	2560	4.1		374,6	352,
G0828 Schulz		BS für Hauswirtschaft u. Sozialp 11B · 28199 Bremen	ädago / ehem. Lehrba Hauptgebäude	ustelle BUK 2560	Ge 4.1	bäudetyp	BGF (m²) 5.805,4	NGF (m² 4.989,
Bauunterhaltu	ng II					617,61	10.405,27	420.437,2
MBB110126	LSBJ01260828	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	617,61	10.405,27	419.783,40
MBB160086	LSBO00860828	Akustikmaßnahmen Raum 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,79
G0834 Schule	Rablinghause	n		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²

immobilien

Maßnahmen/GCode



Ict-	Retr	äσe

Maßnahmen			lst-Beträge 2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Dorfkampsweg	50 · 28197 Bremen	Trakt I	2560	4.:	1.2	825,3	746,4
Bauunterhaltui	-			13.985,93	-166,86			
MBB110116	LSBJ01160834	Brandschutzsanierung	0,00	13.985,93	-166,86	0,00	0,00	0,00
G0835 Schule	Rablinghause Dorfkampsweg	e n 50 · 28197 Bremen	Trakt II	BUK 2560		ebäudetyp 1.2	BGF (m²) 1.165,3	NGF (m²) 981,5
Bauunterhaltui S03400	-	Erneuerung der Außentür und Fenster	-6 74,02 -674,02	19.747,73 0,00	- 235,60 0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110116	LSBJ01160834	Brandschutzsanierung	0,00	19.747,73	-235,60	0,00	0,00	0,00
G0836 Schule	Rablinghause	en		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Dorfkampsweg	50 · 28197 Bremen	Trakt III	2560	4.3	1.2	1.018,1	904,8
Bauunterhaltui S03400	-	Erneuerung der Außentür und Fenster	- 588,88 -588,88	17.253,21 0,00	- 205,84 0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110116	LSBJ01160834	Brandschutzsanierung	0,00	17.253,21	-205,84	0,00	0,00	0,00
G0837 Schule	Rablinghause	en		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Ū	50 · 28197 Bremen	Turnhalle	2560			586,1	521,5
Bauunterhaltui	ng II		-339,00	9.932,33	-118,50			
S03400	-	Erneuerung der Außentür und Fenster	-339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110116	LSBJ01160834	Brandschutzsanierung	0,00	9.932,33	-118,50	0,00	0,00	0,00
G0840 Wilhel	m-Olbers-Schu Drebberstraße	ule 10 · 28309 Bremen	Hauptgebäude	BUK 2560		ebäudetyp 1	BGF (m²) 13.609,3	NGF (m²) 12.535,2
Bauunterhaltui IMBB140063	-	Diverse Brandschutzmängel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,55 13.940,55
G0841 Wilhel	m-Olbers-Sch	ule		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Drebberstraße	10 · 28309 Bremen	Mobilbau	2560	4.3	1	509,0	459,6
Bauunterhaltui IMBB150074	-	W. Olbers-Schule, Abriss der Mobilibauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,00 2.618,00
Sanierungsmaß GBIS080036	Snahmen LSSG0036	Mobilbauersatz	1.111.806,78 1.111.806,78	113.720,49 113.720,49	38.780,05 38.780,05	1.523,96 1.523,96	0,00	3.626,41 3.626,41
G0842 Wilhel	m-Olbers-Schi	ule		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		10 · 28309 Bremen	Turnhalle	2560		,,	1.506,1	1.414,6
G0851 Sonder	rschule Dudw	eilerstr.		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Dudweilerstraß	le 2 · 28309 Bremen	Hauptgebäude/Turnha	lle 2560	4.3	3	3.856,2	3.479,3
Bauunterhaltui	-		322.798,09	,	173.732,11	146.850,12		
IMBB110099 IMBB110197	LSBJ00990851 LSBJ0197A	Dach- u. Elektrosanierung 2.BA Kanalsanierung	318.149,24 4.648,85	10.328,62 0,00	0,00 173.732,11	0,00 146.850,12	0,00	0,00
		Idorfer Straße	10,00		•		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
GU854 Scriule		raße 2A · 28327 Bremen	Bibliothek mit Anbau	BUK 2560		ebäudetyp 1.3	BGF (m²) 391,3	NGF (m²) 339,9
G0855 Schule	an der Düssel	ldorfer Straße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Düsseldorfer St	raße 2A · 28327 Bremen	Pavillon A	2560	4.3	1.2	1.374,4	1.202,0
Bauunterhaltui IMBS120019	Ü	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,49 41.370,49	16.397,04 16.397,04
Sanierungsmaß		vve sumerung, as busselderrer sur.	19.958,81	109,19	0,00	0,00	41.570,45	10.557,04
IMIS092014	LSSH2014	Brandschutz Pavillions	19.958,81	109,19	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBS120019	LSSK0019	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0856 Schule		ldorfer Straße		BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Düsseldorfer St	raße 2A · 28327 Bremen	Pavillon B	2560	4.1	1.2	1.179,5	1.035,0
	_	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str.		0.0-	ā	£ ==	35.503,85	176.018,31
	10070010	wu - Sanierung GS Düsselderfer Str	0,00	0,00	0,00	0,00	35.503,85	14.071,82
			0.00	0 00	0.00	0.00	በ በበ	161 946 <i>1</i> 9
IMBS120019 IMBB160008	LSBO00080856	WC-Sanierung, 2. Bauabschnitt Pav. B	0,00 17.128.50	0,00 93.71	0,00	0,00	0,00	161.946,49
IMBS120019 IMBB160008 Sanierungsmaß IMIS092014	LSBO00080856		0,00 17.128,50 17.128,50	0,00 93,71 93,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G0857 Schule		Idorfer Straße raße 2A · 28327 Bremen	Pavillon C	BUK 2 560		Gebäudetyp 1.1.2	BGF (m²) 1.179,5	NGF (m²)
Bauunterhaltu IMBS120019	•	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	35.503,85 35.503,85	14.071,82 14.071,82
Sanierungsma		<u>-</u>	17.128,50	93,71	•	-		·
IMIS092014	LSSH2014	Brandschutz Pavillions	17.128,50	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBS120019	LSSK0019	WC - Sanierung, GS Düsseldorfer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0858 Schule	an der Düsse	ldorfer Straße		BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Düsseldorfer St	raße 2A · 28327 Bremen	Turnhalle	2560) 5	5.1	758,1	674,3
G0860 Schule	an der Düsse	ldorfer Straße		BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		raße 2A · 28327 Bremen	Verwaltungsgebäude	2560		1.3	313,5	259,6
G0861 Schule	an der Düsse	ldorfer Straße		BUK		Gebäudetyp	PGE (m²)	NGF (m²)
GUSUI SCHUIC		raße 2A · 28327 Bremen	Mehrzweckgebäude	2560		1.1.2	BGF (m²) 383,3	340,0
G0862 Schule	an der Düsse	ldorfer Straße		BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		raße 2A · 28327 Bremen	Hauptgebäude	2560		1.1.2	1.145,9	1.001,3
COOCE Cabula	entrum Sek. II	Plumonthal		DILIK		S-1-#d-#	DCE (2)	NCE (2)
GU865 SCHUIZ		raße 20 · 28779 Bremen	Hauptgebäude	BUK 2560		Gebäudetyp 1.1.1	BGF (m²) 10.445,2	NGF (m²) 9.466,4
Bauunterhaltu	ng II		122.050,28	27.607,44	62.534,37	35.802,39	-4.531,84	9.794,00
IMBB110046	LSBI43980865	Erneuerung Lehrküche	115.230,28	-54.578,43	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110214	LSBJ02140865	Sanierung des WC-Stranges Aufgang F	3.410,00	30.470,55	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110225	LSBJ02250865	Sanierung des WC-Stranges Aufgang E	3.410,00	27.301,62	11.507,72	0,00	0,00	0,00
IMBB120074	LSBK0074A	Kanalsanierung	0,00	22.610,90	6.632,00	0,00	0,00	0,00
IMBB120076	LSBK00760865	Reparaturarbeiten an den vorh. Fenstern zur Aufrechterhaltung der Nutzung	0,00	1.802,80	18.694,31	0,00	0,00	0,00
IMBB130165	LSBL01650865	Sofortmaßnahmen gemäß Trawu- Gutachten vom 04.11.2013	0,00	0,00	25.700,34	22.569,54	-4.531,84	0,00
IMBB140100	LSBM0100086	Teil-Fenstersanierung	0,00	0,00	0,00	13.232,85	0,00	0,00
IMBN130061	LSBZ00610865	Erneuerung der Lehrküche Raum F18 + F18.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.794,00
Sanierungsma	ßnahmen			138.380,84	224.346,03	1.330.370,35	2.549.244,07	1.191.413,25
IMIS090028	LSSH0028	Brandschutzsanierung, Sanierung der NW-Räume, Nachrüstung mech. Lüftung Klassenräume, Erneuerung der Aula	0,00	100.149,90	219.229,23	1.327.130,63	2.095.591,15	1.052.875,31
IMBN120017	LSSK00177	Oberschule Blumenthal,	0,00	21.293,97	868,50	0,00	0,00	0,00
IMBS120029	LSSK0029	Vorabmaßnahmen Jahrgangshaus 1 Gesamtsanierung excl.	0,00	16.936,97	4.248,30	0,00	4.805,50	0,00
		Brandschutzsanierung (IMIS090028)						
IMBS140010	LSSM0010	Gesamtsanierung Hauptgebäude exkl. Nebengebäude I + II sowie Turnhallen	0,00	0,00	0,00	3.239,72	0,00	23.779,32
IMBB140100	LSSM01000	Teil-Fenstersanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	448.847,42	114.758,62
G0867 Schulz	entrum Sek. II Eggestedter Str	Blumenthal raße 20 · 28779 Bremen	Turnhalle	BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 3.131,5	NGF (m²) 2.878,3
Bauunterhaltu	ng II				16.109,31	527.423,80	12.977,97	
IMBB130011	-	Sanierung Turnhalle nach Schadenseintritt	0,00	0,00	16.109,31	527.423,80	12.977,97	0,00
Sanierungsma						971,28		7.129,14
IMBS140010	LSSM0010	Gesamtsanierung Hauptgebäude exkl. Nebengebäude I + II sowie Turnhallen	0,00	0,00	0,00	971,28	0,00	7.129,14
G0879 Schule	am Ellenerbr	ookweg		BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		g 28 · 28325 Bremen	Bauteil A	2560		1.3	2.839,1	2.485,8
Bauunterhaltu	ng II			30.107,10			8.143,40	
IMBB110211	LSBJ02110879	Regelungstechnik für Lüftung	0,00	30.107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB150060		Beseitigung Feuchtigkeitsschäden (eindringende Feuchtigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,40	0,00
Sanierungsma	ßnahmen		1.163.880,35	234.846,92	3.289,61			
_			•		-			

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
GBIS070050	LSSF0050	Gesamtsanierung	1.163.880,35	234.846,92	3.289,61	0,00	0,00	0,00
G0880 Schule	am Ellenerbro	ookweg		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Ellenerbrokweg	g 28 · 28325 Bremen	Bauteil B	2560	4.3	3	2.385,1	2.129,2
Bauunterhaltu	ing II			25.292,68			6.841,19	
IMBB110211	LSBJ02110879	Regelungstechnik für Lüftung	0,00	25.292,68	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB150060	LSBN00600879	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden (eindringende Feuchtigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,19	0,00
Sanierungsma			977.764,44	197.292,59	2.763,57			
GBIS070050	LSSF0050	Gesamtsanierung	977.764,44	197.292,59	2.763,57	0,00	0,00	0,00
G0881 Schule	e am Ellenerbro Ellenerbrokweg	ookweg g 28 · 28325 Bremen	Turnhalle	BUK 2560	Ge 5.:	ebäudetyp 1	BGF (m²) 681,5	NGF (m²) 599,4
Bauunterhaltu	ing II			7.226,93			1.954,75	
IMBB110211	LSBJ02110879	Regelungstechnik für Lüftung	0,00	7.226,93	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB150060	LSBN00600879	Beseitigung Feuchtigkeitsschäden (eindringende Feuchtigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,75	0,00
Sanierungsma	ßnahmen	(chamberde reachtbreet)	279.378,84	56.372,86	789,64			
GBIS070050	LSSF0050	Gesamtsanierung	279.378,84	56.372,86	789,64	0,00	0,00	0,00
G0885 Berufs		handel, Außenhandel u. Verkehr/ 14 · 28217 Bremen	Kita Haferkamp + Schulgebäude	Jugendfre BUK 2560	Ge 4.:	ebäudetyp 2	BGF (m²) 8.723,9	NGF (m²) 7.926,0
D			-	435.04	20 040 04	42 246 45		
Bauunterhaltu IMBV110007	Ü	Brandschaden BS Ellmerstraße	0,00	135,81 135,81	36.019,94 0,00	43.246,15 0,00	0,00	0,00
IMBB130102	LSBL01020885	Rückbau Urinalrinnen, Einbau Urinale	0,00	0,00	14.209,09	0,00	0,00	0,00
IMBB130137	LSBL01370885	Verkleidung Treppenhauswände	0,00	0,00	21.810,85	43.246,15	0,00	0,00
Sanierungsma	ßnahmen						15.478,26	
IMBS130013	LSSL0013	Bestandsaufnahme Gesamtsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,26	0,00
G0896 Schule	Fährer Flur			BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Fährer Flur 15 ·	28755 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.3	1.2	2.007,8	1.719,2
Bauunterhaltu	ing II					4.095,36	105.033,23	40.776,70
IMBB110111	LSBJ01110896	Brandschutz Schule und Turnhalle	0,00	0,00	0,00	2.290,20	2.736,78	0,00
IMBB140149	LSBM0149089 6	Schule Fährer Flur, Einbau RS - Türen Anbau Fluchttreppe	0,00	0,00	0,00	1.805,16	102.296,45	39.609,94
IMBB150130	LSBN01300896	Akustikmaßnahmen in Grundschule und Hort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,76
G0897 Schule	Fährer Flur	Tiore		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		raße 6 · 28755 Bremen	Turnhalle	2560	5.:		1.344,6	1.103,3
Bauunterhaltu	ıng II					2.742,65	70.340,40	26.526,64
IMBB110111	-	Brandschutz Schule und Turnhalle	0,00	0,00	0,00	1.533,74	1.832,82	0,00
IMBB140149	LSBM0149089 6	Schule Fährer Flur, Einbau RS - Türen Anbau Fluchttreppe	0,00	0,00	0,00	1.208,91	68.507,58	26.526,64
CUSOO Schule	Hammersbec			BUK	6	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Gooss seriale		. · 28755 Bremen	Schulgebäude	2560		1.2	1.610,9	1.380,7
G0001 Schule	Hammersbec	L.		DIIV	G/	ahäudatun.	PGE (m²)	NGF (m²)
G0901 Schule		ĸ ! · 28755 Bremen	Turnhalle	BUK 2560	5.:	ebäudetyp 1	BGF (m²) 564,6	517,0
G0902 Schule	Hammersbec	k		BUK	C	ebäudetyp	PGE (m2)	NGF (m²)
GUJUZ JUIUIE		k ! · 28755 Bremen	Schultypen-Neubau	2560		1. 2	BGF (m²) 518,4	417,7
G0018 Sahula	e an der Fische	rhudar Straßa		DITE	<u></u>	ahäudatun	PCE (~~2)	NCE /21
GOSTO SCHALE		rnuder Straße traße 22 · 28237 Bremen	Hauptgebäude	BUK 2560		ebäudetyp 1.2	BGF (m²) 9.917,8	NGF (m²) 8.361,4
		ELECTIVE EDECTOR STORTER	. •	2300	7			0.501,4
	ing II	Fonetorsoniorung	22.922,39	0.00	0.00	932.653,54	45.100,48	0.00
Bauunterhaltu	1 5 0 100 2 700 4 0	LEUNIEL SALUELLIUV	22.922,39	0,00	0,00	0,00 424.283,32	0,00 36.295,81	0,00
IMBB110037	LSBJ00370918 LSBM0040091		0.00	n nn			JUJJ,U1	0,00
Bauunterhaltu IMBB110037 IMBB140040 IMBB140080	LSBJ00370918 LSBM0040091 LSBM0080091 8	Dachsanierung Alarmierung an Schulen hier: GR Fischerhuderstrasse wegen	0,00	0,00	0,00	108.370,22	8.804,67	0,00
IMBB110037 IMBB140040	LSBM0040091 LSBM0080091 8	Dachsanierung Alarmierung an Schulen hier: GR						0,00
IMBB110037 IMBB140040 IMBB140080	LSBM0040091 LSBM0080091 8 LSBZ00010918	Dachsanierung Alarmierung an Schulen hier: GR Fischerhuderstrasse wegen Brandschaden	0,00	0,00	0,00	108.370,22	8.804,67	

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMIN100039	LSSI00399	Einrichtung QBZ Gröpelingen und Neubau einer Mensa	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00
G0920 Schule	an der Fische	rhuder Straße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Fischerhuder St	raße 22 · 28237 Bremen	Stadtbibliothek (Mobil	bau) 2560	9.:	1.3	303,6	261,3
Bauunterhaltun	ng II						13.004,59	
IMBB140060	_	Sanierung Mobilbau Dach / Fassade/ Fenster	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,59	0,00
G0921 Roland	zu Bremen O	berschule		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Flämische Straß	Se 9 · 28259 Bremen	Hauptgebäude	2560		1.1	2.490,4	2.224,1
Bauunterhaltun	ng II			131.922,23	-100,51			
IMBB120033	_	Ersatzräume Mobilbau	0,00	131.922,23	-100,51	0,00	0,00	0,00
G0923 Roland	zu Bromon O	horschulo		BUK	6	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G0923 Kolaliu		Be 9 · 28259 Bremen	Block A	2560		1.1	1.836,8	1.578,8
Bauunterhaltun	-		525.414,27	173.588,32				4.182,74
IMBB110061	LSBJ00610923	Energetische Fenster- und Fassadensanierung Block A+ B	461.854,86	173.588,32	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110068	LSBJ00680923	Roland zu Bremen Oberschule, Instandsetzung letzten Decken und	63.559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB150064	LSBN00640923	Bodenbeläge Block A Brandschutzsanierung, 2. Rettungsweg und Sibel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,74
C0034 D ! !	Dar					1.9. 1.4	505/ 33	weet *
G0924 Roland			01 1 0	BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Flamische Strais	Se 9 · 28259 Bremen	Block B	2560	J 4	1.1	2.044,5	1.763,7
Bauunterhaltun IMBB110061	_	Energetische Fenster- und	514.080,07 514.080,07	1 93.217,19 193.217,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fassadensanierung Block A+ B						
G0925 Roland				BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Flämische Straß	Se 9 · 28259 Bremen	Turnhalle	2560	5.:	1	641,6	591,3
Bauunterhaltun	ng II		79.463,90	12.253,45				1.461,05
IMBB110003	LSBJ00030925	Erneuerung Sportboden	79.463,90	12.253,45	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB150064	LSBN00640923	Brandschutzsanierung, 2. Rettungsweg und Sibel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,05
G0934 Schule	an der Freilig	rathstraße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	•	e 9-11 · 28211 Bremen	Nebengebäude	2560		1.2	1.139,5	983,6
			•					
G0935 Schule	•			BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Freiligrathstraß	e 11 · 28211 Bremen	Hauptgebäude	2560) 4.:	1.2	2.750,7	2.422,1
Sanierungsmaß	nahmen		7.246,40					
IMIS090006	LSSH0006	Sanierung Grundleitungen / Aussenanlagen	7.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G0936 Schule	an der Freiligi	rathstraße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Freiligrathstraß	e 11 · 28211 Bremen	Turnhalle	2560	5.:	1	669,5	594,0
COOCO Vindom	ragachaine Frit	tr Canchara Str. / Sandarashula F	ritz Canchara Straß	o / VCD DUIK			DCE (2)	NCE (2)
G0960 Kindert	•	t z-Gansberg-Str. / Sonderschule F Straße 22 · 28213 Bremen	Sonderschule	Se / KSP BUK 2560		ebäudetyp 3	BGF (m²) 3.727,4	NGF (m²) 3.257,2
G0961 Kindert	agesheim Frit	tz-Gansberg-Str. / Sonderschule F	ritz-Gansherg-Straß	Se / KSP BUK	G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
COSOT MINGER	-	Straße 22 · 28213 Bremen	Turnhalle	2560			566,1	514,7
G0989 Obersc	hule Findorff	Standort Regensburger Straße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Regensburger S	traße 66-70 · 28215 Bremen	Altbau - Regensburger	Str. 2560	4.3	1	5.626,9	4.698,8
Bauunterhaltun IMBB110043	_	SZ Findorff, Sicherung des Ziegeldaches,	300.404,37 300.404,37	125.881,21 125.881,21	0,00	0,00	0,00	4.670,71 0,00
IMBB160039	LSBO00390989	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,26
IMBB160041	LSBO00410989	Erneuerung der RWA- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,45
Sanierungsmaß	nahmar	Türfeststellanlagen	17 120 00					
	nannen		17.139,86					
S03947	LSSI2000-1	Einbau von Rauchschutztüren	17.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03947		Einbau von Rauchschutztüren Standort Regensburger Straße	17.139,86	0,00 BUK	•	0,00 ebäudetyp	0,00 BGF (m²)	0,00 NGF (m²)

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge							
Maßnahmen			2011	2012		2013	20)14	2015	2016
Parrietarkaltur	a									8.477,94
Bauunterhaltur IMBB160040	-	Steuerung der Beleuchtungsanlage erneuern	0,00	0,00		0,00	0,	,00	0,00	8.477,94
G0991 Obersc	hule Findorff	Standort Regensburger Straße			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Gothaer Straße	60 · 28215 Bremen	Altbau - Gothaer Str.		2560		4.1		2.533,6	2.091,7
Bauunterhaltur	ng II				2	220.500,98	295.424,	,25	42.748,69	
S04306 IMBB130066	LSBJ47460991 LSBL00660991	Brandschutzmaßnahmen Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00		15.867,95 204.633,03	0, -4.102,	,00	0,00	0,00
IMBB140003		Brandschutzsanierung, 2. BA	0,00	0,00		0,00	299.526,		42.748,69	0,00
G1007 Schule	Grambker He	erstraße	·	·	BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
		straße 121 · 28719 Bremen	Altbau		2560		4.1.2		286,0	240,2
G1008 Schule	Grambker He	erstraße			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
G1000 Schale		straße 121-123 · 28719 Bremen	Klassentrakt		2560		4.1.2		1.220,5	996,3
Bauunterhaltur	ng II			6.176,17						
IMBB120088	LSBK0088A	Behebung von Unfallgefahr im	0,00	6.176,17		0,00	0,	,00	0,00	0,00
		Außenbereich								
G1011 Schule	Grambker He	erstraße			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Grambker Heer	straße 121-123 · 28719 Bremen	Pavillon 3		2560		4.1.2		220,4	197,7
Bauunterhaltur	ng II			1.115,30						
IMBB120088	LSBK0088A	Behebung von Unfallgefahr im Außenbereich	0,00	1.115,30		0,00	0,	,00	0,00	0,00
04040.6		Ausenbereich							(2)	
G1012 Sportp		24 · 28719 Bremen	Turnhalle		BUK 2560		Gebäudetyp 5.1		BGF (m²) 843,7	NGF (m²) 752,4
			Turrinane		2300	,	J.1		843,7	732,4
G1030 Handel		re Handelsschule	Harrista a la Broda		BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Grenzstraise 90	· 28217 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.2		11.443,5	10.392,4
Bauunterhaltur	-		136.678,37	99.515,07		52.194,96		.00	0.00	2.079,70
S03429	LSBG40001030	Erneuerung der Regelanlagen, einsch. Unterstationen	3.575,57	0,00		0,00	0,	,00	0,00	0,00
IMIS100011	LSBI4396A	Sanierung der Feuerwehrzufahrt	133.102,80	0,00		0,00	0,	,00	0,00	0,00
IMBB110010	LSBJ00101030	Alarmierung an Schulen hier :Grenzstraße	0,00	99.515,07		21.742,93	0,	,00	0,00	0,00
IMBB130164	LSBL0164A	Instandsetzung der FW Zufahrt und	0,00	0,00		30.452,03	0,	,00	0,00	0,00
		Behebung von Unfallgefahren								
IMBB140027	LSBM0027A	Entsorgung Erdöltanks	0,00	0,00		0,00	0,	,00	0,00	2.079,70
Sanierungsmaß IMIS100011	Inahmen LSSI0011	Sanierung der Feuerwehrzufahrt	-132.609,58 -132.609.58	0,00		0,00	0	,00	0,00	0,00
		eg / JFH Gröpelingen/Streichelzo	,	0,00		,	·	100	,	
G1070 Schule		eg / Jrn Gropellingen/Streicheizot · 28237 Bremen	Hauptgebäude		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2		BGF (m²) 1.911,2	NGF (m²) 1.707,3
										,
G1071 Schule		eg / JFH Gröpelingen/Streichelzoo · 28237 Bremen	o "Wilder Westen" Pavillon 1		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2		BGF (m²) 1.283,2	NGF (m²) 1.038,8
	_	20237 Bremen						—	1.203,2	1.030,0
Sanierungsmaß GBIS080025	LSSG0025	Sanierung Pavillon 1 - 1. BA	877.320,61 877.320,61	35.198,84 35.198,84		99.087,66 99.087,66	0.	,00	0,00	0,00
		eg / JFH Gröpelingen/Streichelzo			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
G1072 Schale		· 28237 Bremen	Pavillon 2		2560		4.1.2		1.283,2	1.036,4
Sanierungsmaß	Inahmon		69.145,86	1.367.447,67		20.323,73		_		
IMBS110016	LSSJ0016	Sanierung Pavillion 2 - 2. BA	69.145,86	1.367.447,67		20.323,73	0,	,00	0,00	0,00
G1073 Schule	am Halmerwe	eg / JFH Gröpelingen/Streichelzo	o "Wilder Westen"		BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
		· 28237 Bremen	Pavillon 3		2560		4.1.2		1.289,2	1.101,6
Sanierungsmaß	Snahmen							_		1.665,30
IMBS120007	LSSK0007	Sanierung Pavillion 3, 3. BA	0,00	0,00		0,00	0,	,00	0,00	1.665,30
G1075 Gymna	sium an der F	lamburger Straße			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
-	Hamburger Stra	aße 10-24 · 28205 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1		2.262,2	1.836,5
Bauunterhaltur	ng II		5.508,28							898,32
IMIQ099009	-	Rauchschutz- und Akustikmaßnahmen	5.508,28	0,00		0,00	0,	,00	0,00	0,00
IMBB150062	I SRNIOGRATORE	Erneuerung / Instandsetzung SIBEL-	0,00	0,00		0,00		,00	0,00	898,32

Maßnahmen/GCode



IST-	Beti	räge

			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
C1076 Cump	aciona an day l	Jamburgar Strafta		DLIK			DCF (2)	NCE (2)
G1076 Gymna		Hamburger Straße	Dautail Mustanate	BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hamburger Stra	aße 10-24 · 28205 Bremen	Bauteil Myrtenstr.	2560	4.1	1.1	2.404,1	1.975,2
G1077 Gymna	asium an der H	lamburger Straße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hamburger Stra	aße 10-24 · 28205 Bremen	Seitenflügel	2560	4.1	1.1	2.104,8	1.741,2
C1079 Cump		Jamburgar Straßa		DLIK		de Warrellander von	DCE (2)	NCE (2)
G1078 Gymna		lamburger Straße	C-bl	BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Am Schwarzen	Meer 19 · 28205 Bremen	Schulverwaltungsgebäude	2560	1.3	3	234,4	190,1
G1097 Dep. S	chule Rönneb	eck		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hechelstraße 1	3 · 28777 Bremen	Küchengebäude	2560	6.5	5	158,8	138,9
04000 5							/ 2)	
G1098 Dep. S	chule Rönneb			BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hecheistraise 1	3 · 28777 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.1	1.2	1.886,4	1.641,4
Bauunterhaltu	ng II		-8.985,32					
S03797	LSBH42951098	Fenstersanierung für den farbig	-8.985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		gekennzeichneten Gebäudeteil						
G1100 Dep. S	chule Rönneb	eck		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
•		3 · 28777 Bremen	Turnhalle	2560	5.1	1	578,6	521,3
Bauunterhaltu	0	TH Hachaletraßa Garätaraumtara	·	-1.326,58	0.00	13.259,80	0.00	0.00
IMBB110026 IMBB140079		TH Hechelstraße, Geräteraumtore Turnhalle Hechelstr., Reperatur des	18.324,47	-1.326,58 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111001400/3	0	Tunrhallenbodens nach Wasserschaden	0,00	0,00	0,00	13.233,00	0,00	0,00
G1111 Schule	Arhorgon			BUK		shë udoture	BGF (m²)	NGF (m²)
GIIII Schule	•	· 28307 Bremen	Hauptgebäude	2560		ebäudetyp 1.2	2.185,7	1.831,9
	110131033010130 7	20307 Bremen	Паартдерааас	2500	7	1.2	2.103,7	1.031,3
Bauunterhaltu	-		16.198,49			634,25		
S04011	LSBI44891111		7.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110091	LSBJ0091A	Hof- und Kanalsanierung	9.173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB130185	LSBL01851111	Austausch/Neuverlegung Trinkwasserleitung	0,00	0,00	0,00	634,25	0,00	0,00
G1116 Schule	Rönnebeck			BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
GIIIO GUIIGIO		0-12 · 28777 Bremen	Hauptgebäude	2560		1.2	1.212,6	989,0
	. 6-						,-	, .
G1117 Schule	Rönnebeck			BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Helgenstraße 1	0-12 · 28777 Bremen	Turnhalle	2560	5.1	1	1.064,8	954,9
Sanierungsmal	Bnahmen		12.349,54					
IMIS090057	LSSH0057	Sanierung Turnhalle	12.349,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1118 Schule	Pännohock			BUK	6	häudatus	BGF (m²)	NCF (m²)
GIIIO Schale		2 · 28777 Bremen	Vorschule			ebäudetyp		NGF (m²)
	Heigenstraise 1	2 · 20/// Bremen	vorscriuie	2560	4	1.2	284,4	227,3
Bauunterhaltu	ng II					2.800,00	-28.827,61	4.091,22
IMBB140145		Schule Rönnebeck, Bestandaufnahme	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
	8	Horthaus						
IMBB150055 IMBB150103		Horrishtung Horthaus	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,39 -33.000,00	0,00
		Herrichtung Horthaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	4.091,22
G1119 Obers		elgolander Straße		BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Helgolander Str	raße 67-69 · 28217 Bremen	Neubau -1980-	2560	4.1	1	3.316,0	2.892,2
Bauunterhaltu	ng II						658,73	840,00
IMBB140136	-	Erneuerung Trafo inkl.	0,00	0,00	0,00	0,00	658,73	840,00
	9	Sicherheitseinrichtungen	<u> </u>					
Sanierungsmal	Snahmen		11.457,29		18.248,16	227.748,27	370.816,23	
IMIS100018	LSSI0018	Brandschutzsanierung /Sanierung NTW-	11.457,29	0,00	18.248,16	227.748,27	370.816,23	0,00
		Räume	,	-,				5,50
G1120 Obores	chulo an dar II	algolandar Straßo		DUR		häudot:	DCF /2\	NCE /21
OTIZO Opersi		elgolander Straße raße 67-69 · 28217 Bremen	Altbau	BUK 2560	4.1	ebäudetyp 1	BGF (m²) 8.534,5	NGF (m²) 7.205,6
	ricigolatiuci 3ti	and or of 2021/ DICHICH	, iii.Jau	2300	4	•	0.334,3	7.203,0
Bauunterhaltu	-					12.204,31		
IMBB140097	LSBM0097112	Erneuerung Schließanlage	0,00	0,00	0,00	12.204,31	0,00	0,00
G1124 Obers	chule an der H	elsinkistraße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		10 · 28719 Bremen	Block A	2560	4.1	**	2.914,4	2.561,8
Daniert I	II			016.07	0.000 =2	E 450 07		707 70
Bauunterhaltu IMBB110201	-	Erneuerung der Regelanlagen	0,00	816,97 816,97	9.896,73 9.896,73	5.159,07 5.159,07	0,00	787,72 0,00

Maßnahmen/GCode



IST-	Beti	räge

NA - O I								
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMBB160070	LSBO00701124	Erneuerung SiBel-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,72
G1125 Obers	chule an der H	elsinkistraße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Helsinkistraße 1	10 · 28719 Bremen	Block B	2560	4.	1	2.543,4	2.249,7
G1126 Obers	chule an der H	elsinkistraße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Helsinkistraße 1	10 · 28719 Bremen	Block C	2560	4.	1	3.473,1	3.086,5
G1127 Obers	chule an der H	elsinkistraße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Helsinkistraße 1	10 · 28719 Bremen	Hausmeisterhaus	2560		1.1	167,9	131,9
Bauunterhaltu	una II						23.218,14	
IMBB130156	•	HM-Dienstwohnung - Herrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	19.474,16	0,00
IMBN150066		Einbau eines Warmwasserspeichers	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,98	0,00
G1128 Obers	chule an der H	elsinkistraße		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		10 · 28719 Bremen	Turnhalle	2560			664,9	596,8
	0 1		525.40					
Sanierungsmal IMIS090059	LSSH0059	Sanierung Turnhalle	- 626,19 -626,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jamerang rannane	020,13	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	,	·
G1134 Schule	Schönebeck			BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	nerpartstraße 2	25 · 28757 Bremen	Altbau	2560	, 4.	1.2	1.615,8	1.337,3
Bauunterhaltu	0			1.387,24		48.411,07	294.690,92	388.813,35
IMBS120014	LSBZ00141134	Sanierung der Sanitäreinrichtungen an	0,00	1.387,24	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB140045	LSBM0045113	der Grundschule Schönebeck Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	48.411,07	294.690,92	388.813,35
Sanierungsmal			-,	2,00	3.418,19			
IMBS120014	LSSK0014	Sanierung der Sanitäreinrichtungen an der Grundschule Schönebeck	0,00	0,00	3.418,19	0,00	0,00	0,00
C443E C-b-d-	. C-l- #ll-	der Grandsendie Genonebeek		5			207 (2)	110= / 31
G1135 Schule		25 · 28757 Bremen	Neubau	BUK 256 0		ebäudetyp 1.2	BGF (m²) 2.742,1	NGF (m²) 2.411,9
						00.450.40		CEO OCO OA
Bauunterhaltu IMBB140045	•	Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	82.159,13 82.159,13	500.124,28 500.124,28	659.860,84 659.860,84
		James angomasmamien			·	02.133,13	300.124,20	033.000,04
Sanierungsmal IMBS110013	LSSJ0013	Grundschule Schönebeck, Statische Sanierung von Fassade und Dach	10.800,94 10.800,94	4.126,37 4.126,37	121.393,23 121.393,23	0,00	0,00	0,00
G1136 Schule	Schönebeck	-		BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Herbartstraße 2	25 · 28757 Bremen	Turnhalle	2560		,,	676,8	596,4
			18.000,00	7.000,00	21.903,57	20.278,14	123.438,39	162.863,84
Bauunterhaltu	ing II				-	-	-	
	•	Statische Sanierung (TRAWU)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMIS090017	LSBZ00172290	GR Schönebeck; Erneuerung der	18.000,00 0,00	-	0,00 21.903,57	0,00	0,00	0,00
IMIS090017 IMBB120113	LSBZ00172290 LSBK01131136	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0,00 7.000,00	21.903,57	0,00	0,00	0,00
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113	GR Schönebeck; Erneuerung der	0,00	0,00 7.000,00 0,00	21.903,57	0,00	0,00	
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 ßnahmen	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen	0,00 0,00 206.102,71	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50	21.903,57 0,00 1.034,90	0,00 20.278,14 16.363,99	0,00 123.438,39 4.422,50	0,00 162.863,84
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 ßnahmen LSSH0017	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU)	0,00	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50	0,00 162.863,84 0,00
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 ßnahmen LSSH0017 ann-Böse-Gym	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU)	0,00 0,00 206.102,71 206.102,71	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50 BGF (m²)	0,00 162.863,84 0,00 NGF (m²)
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 ßnahmen LSSH0017 ann-Böse-Gym	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU)	0,00 0,00 206.102,71	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50	0,00 162.863,84 0,00
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal IMIS090017 G1140 Herma	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 ßnahmen LSSH0017 enn-Böse-Gym Hermann-Böse-	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU) nasium -Straße 1-11 · 28209 Bremen	0,00 0,00 206.102,71 206.102,71 Hauptgebäude 1.309,00	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50 BUK 2560	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90 Geo. 4.	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99 ebäudetyp 1.3	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50 BGF (m²) 11.731,2	0,00 162.863,84 0,00 NGF (m²) 9.395,0
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal IMIS090017 G1140 Herma Bauunterhaltu S03617	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 ßnahmen LSSH0017 enn-Böse-Gym Hermann-Böse- ing II LSBH41781140	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU)	0,00 0,00 206.102,71 206.102,71 Hauptgebäude 1.309,00 1.309,00	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50 BUK 2560	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90 Get 4.	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50 BGF (m²) 11.731,2	0,00 162.863,84 0,00 NGF (m²)
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal IMIS090017 G1140 Herma Bauunterhaltu S03617 Sanierungsmal	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 ßnahmen LSSH0017 ann-Böse-Gym Hermann-Böse- ing II LSBH41781140	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU) nasium -Straße 1-11 · 28209 Bremen Raumakustikmaßnahmen	0,00 0,00 206.102,71 206.102,71 Hauptgebäude 1.309,00 1.309,00 886.179,98	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50 BUK 2560 0,00	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90 Get 4. 0,00 5.938,95	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99 2bäudetyp 1.3	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50 BGF (m²) 11.731,2 0,00 920,53	0,00 162.863,84 0,00 NGF (m²) 9.395,0
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal IMIS090017 G1140 Herma Bauunterhaltu S03617 Sanierungsmal IMIS090047	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 ßnahmen LSSH0017 ann-Böse-Gym Hermann-Böse- ling II LSBH41781140 ßnahmen LSSH0047	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU) nasium -Straße 1-11 · 28209 Bremen Raumakustikmaßnahmen Sanierung Kellergeschoss	0,00 0,00 206.102,71 206.102,71 Hauptgebäude 1.309,00 1.309,00 886.179,98 192.029,33	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50 BUK 2560 0,00 118.987,24 372,10	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90 64. 0,00 5.938,95 0,00	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99 2bäudetyp 1.3 0,00	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50 BGF (m²) 11.731,2 0,00 920,53 0,00	0,00 162.863,84 0,00 NGF (m²) 9.395,0 0,00
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal IMIS090017 G1140 Herma Bauunterhaltu S03617 Sanierungsmal IMIS090047 IMIS100007	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 ßnahmen LSSH0017 ann-Böse-Gym Hermann-Böse- ing II LSBH41781140	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU) nasium -Straße 1-11 · 28209 Bremen Raumakustikmaßnahmen	0,00 0,00 206.102,71 206.102,71 Hauptgebäude 1.309,00 1.309,00 886.179,98	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50 BUK 2560 0,00	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90 Get 4. 0,00 5.938,95	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99 2bäudetyp 1.3	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50 BGF (m²) 11.731,2 0,00 920,53	0,00 162.863,84 0,00 NGF (m²) 9.395,0
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal IMIS090017 G1140 Herma Bauunterhaltu S03617 Sanierungsmal IMIS090047 IMIS100007 IMIS102001	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 Bnahmen LSSH0017 ann-Böse-Gym Hermann-Böse- ing II LSBH41781140 Bnahmen LSSH0047 LSSH0007 LSSI2001	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU) nasium -Straße 1-11 · 28209 Bremen Raumakustikmaßnahmen Sanierung Kellergeschoss Planung und Akustik Brandschutz / Alarmierung	0,00 0,00 206.102,71 206.102,71 Hauptgebäude 1.309,00 1.309,00 886.179,98 192.029,33 257.558,26	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50 BUK 2560 0,00 118.987,24 372,10 28.320,33 90.294,81	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90 Gi 4. 0,00 5.938,95 0,00 0,00 5.938,95	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99 20.278,14 16.363,99 20.278,14 20.27	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50 BGF (m²) 11.731,2 0,00 920,53 0,00 0,00 920,53	0,00 162.863,84 0,00 NGF (m²) 9.395,0 0,00 0,00 0,00
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal IMIS090017 G1140 Herma Bauunterhaltu S03617 Sanierungsmal IMIS090047 IMIS100007 IMIS102001	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 Rnahmen LSSH0017 ann-Böse-Gym Hermann-Böse- ing II LSBH41781140 Rnahmen LSSH0047 LSSI0007 LSSI2001 chule an der H	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU) nasium -Straße 1-11 · 28209 Bremen Raumakustikmaßnahmen Sanierung Kellergeschoss Planung und Akustik Brandschutz / Alarmierung	0,00 0,00 206.102,71 206.102,71 Hauptgebäude 1.309,00 1.309,00 886.179,98 192.029,33 257.558,26	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50 BUK 2560 0,00 118.987,24 372,10 28.320,33	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90 Gi 4. 0,00 5.938,95 0,00 0,00 5.938,95	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99 20.278,14 16.363,99 20.278,14 20.27	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50 BGF (m²) 11.731,2 0,00 920,53 0,00 0,00	0,00 162.863,84 0,00 NGF (m²) 9.395,0 0,00
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal IMIS090017 G1140 Herma Bauunterhaltu S03617 Sanierungsmal IMIS090047 IMIS100007 IMIS102001 G1147 Oberso	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 ßnahmen LSSH0017 enn-Böse-Gym Hermann-Böse- ling II LSBH41781140 ßnahmen LSSH0047 LSSI0007 LSSI2001 chule an der H Hermannsburg	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU) nasium -Straße 1-11 · 28209 Bremen Raumakustikmaßnahmen Sanierung Kellergeschoss Planung und Akustik Brandschutz / Alarmierung ermannsburg	0,00 0,00 206.102,71 206.102,71 Hauptgebäude 1.309,00 1.309,00 886.179,98 192.029,33 257.558,26 436.592,39	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50 0,00 118.987,24 372,10 28.320,33 90.294,81 BUK 2560	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90 GG 4. 0,00 5.938,95 0,00 0,00 5.938,95 GG 4.	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 20.27	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50 BGF (m²) 11.731,2 0,00 920,53 0,00 0,00 920,53 BGF (m²) 2.550,2	0,00 162.863,84 0,00 NGF (m²) 9.395,0 0,00 0,00 0,00 NGF (m²) 2.265,1
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal IMIS090017 G1140 Herma Bauunterhaltu S03617 Sanierungsmal IMIS090047 IMIS100007 IMIS102001 G1147 Oberso	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 ßnahmen LSSH0017 enn-Böse-Gym Hermann-Böse- ling II LSBH41781140 ßnahmen LSSH0047 LSSI0007 LSSI2001 chule an der H Hermannsburg	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU) nasium -Straße 1-11 · 28209 Bremen Raumakustikmaßnahmen Sanierung Kellergeschoss Planung und Akustik Brandschutz / Alarmierung ermannsburg 32F · 28259 Bremen	0,00 0,00 206.102,71 206.102,71 Hauptgebäude 1.309,00 1.309,00 886.179,98 192.029,33 257.558,26 436.592,39	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50 0,00 118.987,24 372,10 28.320,33 90.294,81 BUK 2560 69.362,11	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90 Get 4. 0,00 5.938,95 0,00 0,00 5.938,95 Get 4. 83.751,19	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 20.278,15	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50 BGF (m²) 11.731,2 0,00 920,53 0,00 0,00 920,53 BGF (m²) 2.550,2	0,00 162.863,84 0,00 NGF (m²) 9.395,0 0,00 0,00 0,00 NGF (m²) 2.265,1 8.514,84
Bauunterhaltu S03617 Sanierungsmal IMIS090047 IMIS100007 IMIS102001	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 ßnahmen LSSH0017 enn-Böse-Gym Hermann-Böse- ling II LSBH41781140 ßnahmen LSSH0047 LSSI0007 LSSI2001 chule an der H Hermannsburg	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU) nasium -Straße 1-11 · 28209 Bremen Raumakustikmaßnahmen Sanierung Kellergeschoss Planung und Akustik Brandschutz / Alarmierung ermannsburg 32F · 28259 Bremen Alarmierung an Schulen, 2. BA Begleitende	0,00 0,00 206.102,71 206.102,71 Hauptgebäude 1.309,00 1.309,00 886.179,98 192.029,33 257.558,26 436.592,39 Hauptgebäude	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50 0,00 118.987,24 372,10 28.320,33 90.294,81 BUK 2560	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90 GG 4. 0,00 5.938,95 0,00 0,00 5.938,95 GG 4.	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 20.27	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50 BGF (m²) 11.731,2 0,00 920,53 0,00 0,00 920,53 BGF (m²) 2.550,2	0,00 162.863,84 0,00 NGF (m²) 9.395,0 0,00 0,00 0,00 NGF (m²) 2.265,1
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal IMIS090017 G1140 Herma Bauunterhaltu S03617 Sanierungsmal IMIS090047 IMIS100007 IMIS102001 G1147 Oberso Bauunterhaltu IMBB120055	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 ßnahmen LSSH0017 enn-Böse-Gym Hermann-Böse- ling II LSBH41781140 ßnahmen LSSH0047 LSSI0007 LSSI2001 chule an der H Hermannsburg ling II LSBK00551147	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU) nasium -Straße 1-11 · 28209 Bremen Raumakustikmaßnahmen Sanierung Kellergeschoss Planung und Akustik Brandschutz / Alarmierung dermannsburg 32F · 28259 Bremen Alarmierung an Schulen, 2. BA Begleitende Brandsanierungsmaßnahmen Oberschule an der Hermannsburg, Hauptgebäude und Turnhalle -	0,00 0,00 206.102,71 206.102,71 Hauptgebäude 1.309,00 1.309,00 886.179,98 192.029,33 257.558,26 436.592,39 Hauptgebäude 0,00	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50 BUK 2560 0,00 118.987,24 372,10 28.320,33 90.294,81 BUK 2560 69.362,11 69.362,11	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90 Get 4. 0,00 5.938,95 0,00 0,00 5.938,95 Get 4. 83.751,19 8.472,12	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 10.363,99 20.278,14 20.278,14 20.278,14 20.278,14 20.278,15 20.00 20.0	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50 BGF (m²) 11.731,2 0,00 920,53 0,00 0,00 920,53 BGF (m²) 2.550,2 107.483,23 0,00	0,00 162.863,84 0,00 NGF (m²) 9.395,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.265,1 8.514,84 0,00
IMIS090017 IMBB120113 IMBB140045 Sanierungsmal IMIS090017 G1140 Herma Bauunterhaltu S03617 Sanierungsmal IMIS090047 IMIS100007 IMIS102001 G1147 Oberso Bauunterhaltu IMBB120055 IMBB130003	LSBZ00172290 LSBK01131136 LSBM0045113 Bnahmen LSSH0017 ann-Böse-Gym Hermann-Böse- ing II LSBH41781140 Bnahmen LSSH0047 LSSI0007 LSSI2001 chule an der H Hermannsburg ing II LSBK00551147 LSBL00031147	GR Schönebeck; Erneuerung der Heizungsanlage Sanierungsmaßnahmen Statische Sanierung (TRAWU) nasium -Straße 1-11 · 28209 Bremen Raumakustikmaßnahmen Sanierung Kellergeschoss Planung und Akustik Brandschutz / Alarmierung ermannsburg 32F · 28259 Bremen Alarmierung an Schulen, 2. BA Begleitende Brandsanierungsmaßnahmen Oberschule an der Hermannsburg,	0,00 0,00 206.102,71 206.102,71 Hauptgebäude 1.309,00 1.309,00 886.179,98 192.029,33 257.558,26 436.592,39 Hauptgebäude 0,00 0,00	0,00 7.000,00 0,00 1.353,50 1.353,50 1.353,50 0,00 118.987,24 372,10 28.320,33 90.294,81 BUK 2560 69.362,11 69.362,11 0,00	21.903,57 0,00 1.034,90 1.034,90 64 0,00 5.938,95 0,00 0,00 5.938,95 Get 4. 83.751,19 8.472,12 15.279,07	0,00 20.278,14 16.363,99 16.363,99 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 ebäudetyp 1 -9.755,15 0,00 3.395,61	0,00 123.438,39 4.422,50 4.422,50 BGF (m²) 11.731,2 0,00 920,53 0,00 0,00 920,53 BGF (m²) 2.550,2 107.483,23 0,00 0,00	0,00 162.863,84 0,00 NGF (m²) 9.395,0 0,00 0,00 0,00 NGF (m²) 2.265,1 8.514,84 0,00 0,00

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
C	0				271 262 04	404 663 61	204 004 71	207 767 02
Sanierungsma IMBS130002	LSSL0002	Oberschule an der Hermannsburg,	0,00	0,00	271.262,94 4.414,76	404.662,61 175.906,40	384.984,71 0,00	397.767,92 0,00
11/163130002	L33L0002	Hauptgebäude und Turnhalle -	0,00	0,00	4.414,70	173.900,40	0,00	0,00
		Bestandsaufnahme						
IMBS130018	LSSL0018	Containergestellung an der OS Hermannsburg	0,00	0,00	266.848,18	228.034,38	205.306,41	184.212,00
IMBS140022	LSSM0022	Neubau Hauptgebäude / VOF-Verfahren	0,00	0,00	0,00	721,83	167.274,01	0,00
IMBS150018	LSSN0018	Ersatzneubau Hauptgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,29	213.555,92
C1140 Ohous	-la - a - a - a - a - a - a - a - a - a	· -	·	D. III	,		205 (2)	NOT (2)
G1148 Obers		Hermannsburg 32F · 28259 Bremen	Nebengebäude	BUK 256		Gebäudetyp 6.1.1	BGF (m²) 350,8	NGF (m²)
	nermannsburg	, 32F · 28239 Bremen	Nebengebaude	250	U	0.1.1	350,8	286,0
Bauunterhaltu	ing II				5.171,68	8.835,15		
IMBB130034	LSBL00341148	Herrichtung Vermietbarkeit, Elektroinstallation	0,00	0,00	5.171,68	8.835,15	0,00	0,00
G1149 Ohers	chule an der F	lermannsburg		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
011-15 00015		32F · 28259 Bremen	Pavillon 1	256		4.1.1	1.094,2	962,0
							,	,
G1150 Obers		lermannsburg		BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hermannsburg	32F · 28259 Bremen	Pavillon 2	256	0	4.1.1	1.095,5	963,1
G1151 Ohers	chule an der F	lermannsburg		BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
21131 00013		32F · 28259 Bremen	Pavillon 3	256		4.1.1	2.084,7	1.822,1
	c.mamissuig	,	. 21	230	- '		2.504,7	1.022,1
G1152 Obers	chule an der H	lermannsburg		BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hermannsburg	32F · 28259 Bremen	Mobilbau	256	0	4.1	410,4	345,7
G1155 Riblio	thek Lesum / 9	Schule Am Mönchshof		BUK	,	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
GIIJJ DIDIIO	-	aße 33A · 28717 Bremen	Neubau (Pav. A-C)	256		4.1.2	2.737,9	2.390,0
	riiidenbargstii	asc 33/(20/1/ Bremen	readad (rav. // c)	230		7.1.2	2.737,3	2.550,0
Bauunterhaltu	•		362.516,26	74.768,98	10.753,78			
IMIU100009		Fassadensanierung Pavillions A-C	267.790,26	58.067,03	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110173	F2R101/31122	Brandschutzsanierung	94.726,00	16.701,95	10.753,78	0,00	0,00	0,00
G1156 Bibliot	thek Lesum / S	Schule Am Mönchshof		BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hindenburgstra	aße 33A · 28717 Bremen	Hauptgebäude (Altbau	1) 256	0	4.1.2	1.859,4	1.554,9
Bauunterhaltu	ing II		21.259,87	3.713,35		179.837,07	5.457,46	
IMBB110020	-	GR Am Mönchshof; Sanierung der	21.259,87	-762,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Hausmeisterwohnung						
S03933		Dach und äußere Klempnerarbeiten	0,00	4.475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB140012		Dachsanierung und äußere	0,00	0,00	0,00	179.837,07	5.457,46	0,00
	6	Klempnerarbeiten						
G1189 Schule	e an der Horne	er-Heerstraße / Oberschule an der	Ronzelenstraße	BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Horner Heersti	raße 17 · 28359 Bremen	Hauptgebäude	256	0	4.1.2	6.697,4	5.663,2
Sanierungsma	ßnahmen		788.026,29	103.949,54	-1.652,92			
IMIS090055	LSSH0055	Brandschutz- und Fussbodensanierung /	•	103.949,54	-1.652,92	0,00	0,00	0,00
		Heizung 2011						
G1190 Schule	an der Horne	er-Heerstraße / Oberschule an der	Ronzelenstraße	BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		raße 17 · 28359 Bremen	Hausmeisterhaus	256		6.1.1	164,2	130,6
G1192 Schule		er-Heerstraße / Oberschule an der		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Horner Heersti	raße 17 · 28359 Bremen	Vorklassengebäude	256	0	4.1.2	139,1	118,8
Bauunterhaltu	ing II						9.575,46	57.038,99
IMBB140126	LSBM0126119	Abbruch Vorbau	0,00	0,00	0,00	0,00	9.575,46	57.038,99
G1206 Schule	e an der Lessin	gstraße		BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
,		Se 183 · 28203 Bremen	Nebengebäude (ehem			4.1	1.532,1	1.229,9
		_	<u> </u>					
G1207 Schule	e an der Lessin	=		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Humboldtstraß	Se 183 · 28203 Bremen	Nebengebäude	256	0	4.4	43,2	34,3
G1231 Schule	e In der Vahr			BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		· 28329 Bremen	Hauptgebäude	256		4.1	1.704,6	1.520,6
G1232 Schule				BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	In der Vahr 75	· 28329 Bremen	Pavillon A	256	0	4.1.2	1.195,1	1.007,9
G1233 Schule	e In der Vahr			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		· 28329 Bremen	Pavillon B	256		4.1.2	1.195,1	1.007,9
	iii aci vaiii 73	20020 Dicineil	. avmon D	230			1.133,1	1.007,9

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	201
G1234 Schule	In der Vahr			BU	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m
	In der Vahr 75	· 28329 Bremen	Pavillon C	256		4.1.2	1.232,6	1.040,
G1261 Schule	an der Kantst	raße		BU	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m
	Kantstraße 63 ·	28201 Bremen	Hauptgebäude	256	50	4.1.2	4.042,2	3.298,
Bauunterhaltui	ng II		2.088,31	7.220,28	-7.220,28	73,48	178.448,54	107.577,3
IMBB110179	LSBJ01791261	Sanierung Sportboden / Prallschutz Turnhalle	2.088,31	0,00	0,00	73,48	56.926,76	0,0
IMBB120094	LSBK00941261	Grundschule Kantstr., Austausch der Fenster	0,00	7.220,28	-7.220,28	0,00	0,00	0,0
IMBB110107	LSBJ01071261		0,00	0,00	0,00	0,00	121.521,78	107.577,3
Sanierungsmaß	Bnahmen				206.467,42			
IMBB120094	LSSK00944	Grundschule Kantstr., Austausch der Fenster	0,00	0,00	206.467,42	0,00	0,00	0,0
G1270 Altenta	agesstätte Ne	uenland / Schule an der Karl-Lerb	s-Straße / JFH Ne	BU	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Karl-Lerbs-Stra	ße 70A · 28201 Bremen	Hauptgebäude	256	50	4.1.2	2.490,0	2.266,0
G1271 Altenta	agesstätte Ne	uenland / Schule an der Karl-Lerb	s-Straße / JFH Ne	BU	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Karl-Lerbs-Stra	ße 70A · 28201 Bremen	Verwaltung	256	50	4.1.2	616,7	544,
G1272 Altenta	agesstätte Ne	uenland / Schule an der Karl-Lerb	s-Straße / JFH Ne	BU	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Karl-Lerbs-Stra	ße 70A · 28201 Bremen	Turnhalle	256	50	5.1	564,3	510,6
G1273 Altenta	agesstätte Ne	uenland / Schule an der Karl-Lerb	s-Straße / JFH Ne	BU	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Karl-Lerbs-Stra	ße 70A · 28201 Bremen	Schultypenbau	256	50	4.1.2	816,3	686,7
G1277 Schule	Borgfeld			BU	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Katrepeler Land	dstraße 1 · 28357 Bremen	Altbau	256	50	4.1.2	914,0	794,6
G1278 Schule	Borgfeld			BU	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Katrepeler Land	dstraße 1 · 28357 Bremen	Neubau -1957/60/63-	256	50	4.1.2	3.280,5	2.831,6
G1284 Gymna	asium Vegesad	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund	/ Sonderschule A. d.	. Kerschens BU	K	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Kerschensteine	erstraße 4 · 28757 Bremen	Altbau	256	50	4.3	2.203,7	1.920,4
Bauunterhaltui	ng II		31.921,33	48.232,88	2.369,12	13.410,50	3.504,16	
IMBB110171 IMBB110202		Brandschutzsanierung Erneuerung der Regelanlagen	31.921,33	47.115,51 1.117,37	2.369,12 0,00	0,00 13.410,50	0,00 3.504,16	0,00
		ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			NGF (m²
G1205 Gyiiiila	•	erstraße 4 · 28757 Bremen	Neubau	. Reischens BU 256		Gebäudetyp 4.3	BGF (m²) 3.313,8	2.919,4
Bauunterhaltui	ng II		48.001,49					
IMBB110171	-			70 849 64	3 562 54			
040000	L3D301711204	Brandschutzsanierung	48.001,49	70.849,64 70.849,64	3.562,54 3.562,54	0,00	0,00	0,00
G1286 Gymna		Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund	48.001,49	70.849,64	3.562,54	0,00 Gebäudetyp	0,00 BGF (m²)	
G1286 Gymna	asium Vegesad		48.001,49	70.849,64	3.562,54			NGF (m²
	Asium Vegesac Kerschensteine	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund	48.001,49 / Sonderschule A. d.	70.849,64 . Kerschens BU	3.562,54	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
Bauunterhaltui	Asium Vegesac Kerschensteine ng II	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude	70.849,64 • Kerschens BU 256	3.562,54	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²) 5.593,4
Bauunterhaltui IMBB110172	kerschensteine Kerschensteine ISBJ01721286 Asium Vegesad	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 / Sonderschule A. d.	70.849,64 . Kerschens BU 256 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BU	3.562,54 K 50 0,00	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²)	NGF (m²) 5.593,4 0,00 NGF (m²)
Bauunterhaltui IMBB110172	kerschensteine Kerschensteine ISBJ01721286 Asium Vegesad	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund rrstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70	70.849,64 . Kerschens BU 256 24.060,30 24.060,30	3.562,54 K 50 0,00	Gebäudetyp 4.1 0,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00	NGF (m²) 5.593,4 0,00 NGF (m²)
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß	Kerschensteine LSBJ01721286 Sasium Vegesad Kerschensteine	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 / Sonderschule A. d. Turnhalle	70.849,64 . Kerschens BU 256 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BU 256 79.009,36	3.562,54 K 50 0,00 K 50 404.799,56	0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47	NGF (m ²) 5.593,4 0,00 NGF (m ²) 1.568,7
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023	Kerschensteine IN LSBJ01721286 Asium Vegesad Kerschensteine Rnahmen LSSJ0023	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 / Sonderschule A. d. Turnhalle	70.849,64 . Kerschens BU 256 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BU 256 79.009,36 79.009,36	3.562,54 K 0,00 K 404.799,56 404.799,56	0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47	NGF (m ²) 5.593,4 0,00 NGF (m ²) 1.568,7 196,05
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023	Kerschensteine NEBJ01721286 ASSIUM Vegesad Kerschensteine Brahmen LSSJ0023 hek Vegesack	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 / Sonderschule A. d. Turnhalle	70.849,64 . Kerschens BU 256 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BU 256 79.009,36 79.009,36 BU	3.562,54 K 0,00 K 60 404.799,56 404.799,56	0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47	NGF (m ² 5.593,4 0,00 NGF (m ² 1.568,7 196,09 NGF (m ²
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023 G1288 Bibliot	Kerschensteine LSBJ01721286 Asium Vegesad Kerschensteine Rnahmen LSSJ0023 hek Vegesack Kerschensteine	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 1/ Schulzent	70.849,64 . Kerschens BU 256 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BU 256 79.009,36 79.009,36 BU ebäude - 256	3.562,54 K 0,00 K 60 404.799,56 404.799,56 K	0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp 4.1.1	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²) 4.734,2	NGF (m ² 5.593,4 0,00 NGF (m ² 1.568,7 196,05 196,05 NGF (m ²) 4.174,4
Bauunterhaltur IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023 G1288 Bibliot Bauunterhaltur	Kerschensteine II LSBJ01721286 Assium Vegesad Kerschensteine Bnahmen LSSJ0023 hek Vegesack Kerschensteine	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 1/ Schulzent	70.849,64 . Kerschens BU 256 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BU 256 79.009,36 79.009,36 BU	3.562,54 K 0,00 K 60 404.799,56 404.799,56	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²)	NGF (m ² 5.593,4 0,00 NGF (m ² 1.568,7 196,09 NGF (m ² 4.174,4
Bauunterhaltur IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023 G1288 Bibliot Bauunterhaltur IMBB110139	Kerschensteine ISBJ01721286 Asium Vegesad Kerschensteine Rahmen LSSJ0023 hek Vegesack Kerschensteine	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund erstraße 5 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung Schadenbeseitigung im/am Altbau in	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 // Schulzent Vegesack (BS) - Hauptge	70.849,64 . Kerschens BU 256 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BU 256 79.009,36 79.009,36 80 ebäude - 256 3.500,00	3.562,54 K 0,00 K 60 404.799,56 404.799,56 K 6.638,79	0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp 4.1.1 210,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²) 4.734,2 58.333,57	NGF (m ² 5.593,4 0,00 NGF (m ² 1.568,7 196,09 NGF (m ² 4.174,4 1.360,00 0,00
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023	kerschensteine Snahmen LSSJ0023 hek Vegesack Kerschensteine LSSJ01391288 LSBL00741288	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund erstraße 5 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 / Schulzent Vegesack (BS) - Hauptge 0,00 0,00	70.849,64 . Kerschens BU 256 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BU 256 79.009,36 79.009,36 80 ebäude - 256 3.500,00 3.500,00	3.562,54 K 0,00 K 60 404.799,56 404.799,56 K 6.638,79 5.032,01	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp 4.1.1 210,00 0,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²) 4.734,2 58.333,57 0,00	NGF (m ² 5.593,4 0,00 NGF (m ² 1.568,7 196,09 NGF (m ² 4.174,4 1.360,00 0,00
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023 G1288 Bibliot Bauunterhaltui IMBB110139 IMBB130074	kerschensteine Snahmen LSSJ0023 hek Vegesack Kerschensteine LSSJ01391288 LSBL00741288	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund erstraße 5 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung Schadenbeseitigung im/am Altbau in der Fassade	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 / Schulzent Vegesack (BS) - Hauptge 0,00 0,00	70.849,64 . Kerschens BU 256 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BU 256 79.009,36 79.009,36 BU ebäude - 256 3.500,00 3.500,00 0,00	3.562,54 K 0,00 K 60 404.799,56 404.799,56 K 60 6.638,79 5.032,01 1.606,78	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp 4.1.1 210,00 0,00 210,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²) 4.734,2 58.333,57 0,00 0,00	NGF (m ² 5.593,4 0,00 NGF (m ² 1.568,7 196,09 NGF (m ² 4.174,4 1.360,00 0,00
Bauunterhaltur IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023 G1288 Bibliot Bauunterhaltur IMBB110139 IMBB130074 IMBB140130	kerschensteine LSBJ01721286 Reschensteine Reschensteine Reschensteine Reschensteine Reschensteine LSSJ0023 hek Vegesack Kerschensteine Reschensteine Reschensteine LSBJ01391288 LSBJ01391288 LSBL00741288	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund erstraße 5 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung Schadenbeseitigung im/am Altbau in der Fassade Erneuerung der Mittelspannungsanlage	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 / Schulzent Vegesack (BS) - Hauptge 0,00 0,00	70.849,64 . Kerschens BU 256 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BU 256 79.009,36 79.009,36 BU ebäude - 256 3.500,00 3.500,00 0,00	3.562,54 K 0,00 K 60 404.799,56 404.799,56 K 60 6.638,79 5.032,01 1.606,78	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp 4.1.1 210,00 0,00 210,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²) 4.734,2 58.333,57 0,00 0,00	NGF (m ² 5.593,4 0,00 NGF (m ² 1.568,7 196,05 196,05 197,00 0,00 0,00 175,00
Bauunterhaltui IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023 G1288 Bibliot Bauunterhaltui IMBB110139 IMBB130074	kerschensteine LSBJ01721286 Reschensteine Rig II LSBJ01721286 Reschensteine Right Reschensteine LSSJ0023 Rek Vegesack Kerschensteine Right LSBJ01391288 LSBJ01391288 LSBJ0130128	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund erstraße 5 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung Schadenbeseitigung im/am Altbau in der Fassade Erneuerung der Mittelspannungsanlage einschließlich Öl-Trafo	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 // Schulzent Vegesack (BS) - Hauptge 0,00 0,00 0,00	70.849,64 . Kerschens BU 256 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BU 256 79.009,36 79.009,36 8U ebäude - 256 3.500,00 3.500,00 0,00	3.562,54 K 0,00 K 60 404.799,56 404.799,56 K 60 6.638,79 5.032,01 1.606,78	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp 4.1.1 210,00 0,00 210,00 0,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²) 4.734,2 58.333,57 0,00 0,00	0,00 NGF (m²) 5.593,4 0,00 NGF (m²) 1.568,7 196,05 196,05 1975,00 175,00 0,00 0,00 175,00 0,00 1.185,00
Bauunterhaltur IMBB110172 G1287 Gymna Sanierungsmaß IMBS110023 G1288 Bibliot Bauunterhaltur IMBB110139 IMBB130074 IMBB140130 IMBB150122 IMBB150026	kerschensteine Saium Vegesac Kerschensteine Ri II LSBJ01721286 Asium Vegesac Kerschensteine LSSJ0023 Asium Vegesac Kerschensteine LSSJ0023 Asium Vegesac Kerschensteine LSBJ01391288 LSBL00741288 LSBL00741288 LSBL00741288	ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung ck/ Kindertagesheim Alt-Aumund erstraße 2 · 28757 Bremen Sanierung Turnhalle / Jugendfreizeitheim Alt-Aumund erstraße 5 · 28757 Bremen Brandschutzsanierung Schadenbeseitigung im/am Altbau in der Fassade Erneuerung der Mittelspannungsanlage einschließlich Öl-Trafo KMF-Sanierung	48.001,49 / Sonderschule A. d. Hauptgebäude 109.559,70 109.559,70 / Sonderschule A. d. Turnhalle 0,00 8/ Schulzent Vegesack (BS) - Hauptge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70.849,64 . Kerschens BU 256 24.060,30 24.060,30 . Kerschens BU 256 79.009,36 79.009,36 79.009,36 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00	3.562,54 K 0,00 K 60 404.799,56 404.799,56 K 60 6.638,79 5.032,01 1.606,78 0,00 0,00 0,00	Gebäudetyp 4.1 0,00 Gebäudetyp 5.1 1.804.149,96 1.804.149,96 Gebäudetyp 4.1.1 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00	BGF (m²) 6.367,0 0,00 BGF (m²) 1.683,7 2.426,47 2.426,47 BGF (m²) 4.734,2 58.333,57 0,00 0,00	NGF (m² 5.593,4 0,00 NGF (m² 1.568,7 196,05 196,05 196,05 4.174,4 1.360,00 0,00 0,00

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge							
Maßnahmen			2011	2012	!	2013	:	2014	2015	2016
G1296 Gerha		rschule - Dep. Kirchheide · 28757 Bremen	Hauptgebäude 1		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1		BGF (m²) 2.763,6	NGF (m²) 2.359,7
Bauunterhaltu	ing II			5.700,00)	12.398,29	19.52	8,47	342,13	140,00
IMBB120050	0	Überprüfung der Tragfähigkeit der Decke (Verwaltung)	0,00	5.700,00		498,51		80,63	0,00	140,00
IMBB130096	LSBL00961296		0,00	0,00		11.899,78		06,49	0,00	0,00
IMBB130138	LSBL01381296	•	0,00	0,00)	0,00	1.84	41,35	0,00	0,00
IMBB140094	LSRM0094129	Wohnungen) Sofortmaßnahmen Brandschutz	0,00	0,00)	0,00		0,00	342,13	0,00
		30101 CHICASIA IIII CHI DI GII GA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00	46.60		342,13	·
Sanierungsma	LSSH2020	Prandschutzcaniorung	43.155,41 43.155,41	13.033,57 13.033,57		0,00	16.60	00,80 00,80	0,00	11.752,23 0,00
IMIS092020 IMBS150025	LSSN0025	Brandschutzsanierung Gesamt-Brandschutzsanierung (ohne	0,00	0,00		0,00	10.00	0,00	0,00	11.752,23
	200.10023	NW-Trakt)	0,00	0,00		0,00				11.752,25
G1297 Gerha	rd-Rohlfs-Obe	rschule - Dep. Kirchheide			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Kirchheide 3 · 2	28757 Bremen	Nebengebäude		2560		4.1		472,2	388,9
D							24	4.65		
Bauunterhaltu IMBB130138	-	Herstellen der Vermietbarkeit (3 Wohnungen)	0,00	0,00)	0,00		. 4,65 14,65	0,00	0,00
Sanierungsma	ßnahmen		7.374,34	2.227,16	;		2.83	6,72		2.008,20
IMIS092020	LSSH2020	Brandschutzsanierung	7.374,34	2.227,16		0,00		36,72	0,00	0,00
IMBS150025	LSSN0025	Gesamt-Brandschutzsanierung (ohne NW-Trakt)	0,00	0,00)	0,00		0,00	0,00	2.008,20
G1298 Gerha	rd-Rohlfs-Obe	rschule - Dep. Kirchheide			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
01230 0 0	Kirchheide 1 · 2	•	Hauptgebäude 2		2560		4.1		1.401,5	1.123,9
									,	
Sanierungsma		Duna da abasta a a isana a	21.885,96	6.609,88		0.00		.8,98	0.00	5.960,06
IMIS092020 IMBS150025	LSSH2020 LSSN0025	Brandschutzsanierung Gesamt-Brandschutzsanierung (ohne	21.885,96	6.609,88		0,00	8.4.	18,98 0,00	0,00	0,00 5.960,06
110103130023	133140023	NW-Trakt)	0,00	0,00	,	0,00		0,00	0,00	3.300,00
G1300 Schule	e Kirchhuchting	7			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
G1500 Schale		r Landstraße 28 · 28259 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1.2		1.787,4	1.481,6
	_									_::,-
Bauunterhaltu	-	Drandachutzma (nahman	9.872,82	39.087,52		43.342,67	407.86		25.468,45	0.00
S04007 IMBB120079	LSBI45421300 LSBK00791300	Brandschutzmaßnahmen Brandschutz vorab; 2. Rettungsweg	9.872,82	0,00 39.087,52		0,00 21.712,47		0,00	0,00	0,00
IMBB130038	LSBL00381300	, , ,	0,00	0,00		21.630,20	407.86		25.468,45	0,00
G1303 Bezirk		Huchting (BSA) / DLRG-Station Sc Straße 78 · 28259 Bremen	odenmatt / Sportha	lle Kirchhuc	BUK 2560		Gebäudetyp 5.1		BGF (m²) 794,1	NGF (m²) 659,9
		straige 70 20200 Bremen							73 1,2	033,3
Sanierungsma		Chaticales Darksonianus	1.163,79	6.605,70		4.686,42		0.00	0.00	0.00
IMIS090018	LSSH0018	Statische Dachsanierung	1.163,79	6.605,70)	4.686,42		0,00	0,00	0,00
G1307 Altes	Gymnasium Kl				BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Kleine Helle 7-8	3 · 28195 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1.3		8.987,9	7.311,5
G1308 Altes	Gymnasium Kl	eine Helle			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	-	3 · 28195 Bremen	Neubau -1975-		2560		4.1.3		3.646,5	3.224,3
C1212 Cabula	Df# 14/	las / Kindowtasaahaina Tanaway C			DIIII		0 1 " 1 1		0.05 / 3)	NOE (2)
G1313 Schule		'eg / Kindertagesheim Tenever-S 3e 10 · 28325 Bremen	Grundschule Pfälzer Grundschule Pfälzer	Μοσ	BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2		BGF (m²) 4.784,2	NGF (m²) 3.897,7
	Kubienzer Strai	se 10 · 20323 Bremen	Grunuschule Praizer	vveg	2300		4.1.2		4.764,2	3.037,7
Bauunterhaltu IMBB120090	-	Mängelbeseitigung HM-Dienstwohnun	g 0,00	10.399,75 10.399,75		- 560,03 -560,03		0,00	0,00	0,00
G1317 Obers	chule an der K	oblenzer Straße			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
		3e 15 · 28325 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1		10.682,1	9.808,4
G1210 Oha	chulo an dar V	oblenzer Straße			DIII		Cohander		DCE (2)	NCE /2\
GTST2 Opers		Se 15 · 28325 Bremen	Turnhalle		BUK 2560		Gebäudetyp 5.1		BGF (m²) 1.807,4	NGF (m²) 1.677,3
G1322 Albert		lle SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Elle			BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2 · 28327 E	Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1		9.898,2	9.308,6
Bauunterhaltu	ıng II									73.140,74
IMBB160061	-	Schimmelsanierung Kita-Bereich	0,00	0,00)	0,00		0,00	0,00	73.140,74
G1323 Albert	:-Einstein-Schu	ile SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Elle	ener Feld		BUK		Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2 · 28327 E	<u>-</u>	Pavillon A							942,1
	Kolk 2 · 28327 E	Bremen	Pavillon A		2560		4.1		998,8	9.



Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G1324 Albert-	-Einstein-Schu	le SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Ellei	ner Feld	В	UK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2 · 28327 E	<u>.</u>	Pavillon B			4.1	1.258,2	1.102,7
G1325 Albert-	-Einstein-Schu	le SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Ellei	ner Feld	В	UK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2 · 28327 E	Bremen	Turnhalle	2!	560	5.1	652,6	592,3
G1327 Albert-		le SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Ellei			UK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2 · 28327 E	Bremen	Trafo- und Gasreglersta	tion 2!	560	8.3	456,5	131,8
G1329 Albert-		le SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Ellei				Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2A · 28327		Mobilbau Trakt C 5-8	2:	560	4.1	406,2	380,4
G1330 Oberso		ulius-Brecht-Allee uer-Allee 86 · 28329 Bremen	Hauptgebäude			Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 13.224,7	NGF (m²) 11.930,5
Bauunterhaltur		ter / mee do 20029 Bremen	9.796,82	3.139,19	183.304,28	14.871,44	13.22 .,,	11.550,5
GBIN090004	_	Einrichtung einer Ganztagsschule	9.796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110212	LSBJ02121330	Alarmierung an Schulen hier: SZ Julius Brecht Allee	0,00	3.139,19	183.304,28	-562,25	0,00	0,00
IMBB130043	LSBL00431330	OS Julius-Brecht-Allee; Einabu einer Treppe zur Heizzentrale	0,00	0,00	0,00	15.433,69	0,00	0,00
G1332 Oberso	chule an der Ju	ulius-Brecht-Allee		В	UK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Konrad-Adenau	uer-Allee 86 · 28329 Bremen	Sporthalle	2	560	5.1	1.520,0	1.408,5
Bauunterhaltui	-			360,81	21.068,34	-64,62		265.908,19
IMBB110212	LSBJ02121330	Alarmierung an Schulen hier: SZ Julius Brecht Allee	0,00	360,81	21.068,34	-64,62	0,00	0,00
IMBB160010	LSBO00101332	Hallenbodenerneuerung Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.908,19
G1334 Oberso		ulius-Brecht-Allee				Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Konrad-Adenau	uer-Allee 86 · 28329 Bremen	Wärmeübergabestation	2!	560	8.3	43,3	34,2
G1341 Schule		4.5. 20270.0	A111			Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		eg 1-5 · 28279 Bremen	Altbau			4.1.2	2.250,1	1.966,7
Bauunterhaltui IMBB120099	-	Grundschule Arsten, Herrichtung der	0,00	2.500,00 2.500,00	529,58 529,58	0,00	0,00	0,00
		Dienstwohnung						
Sanierungsmaß IMIS100015	Snahmen LSSI0015	Brandschutzsanierung incl. kleinere	861.361,79 861.361,79	145.989,16 145.989,16	0,00	0,00	0,00	0,00
G1343 Schule	Arcton	Umbauten			LIIZ	Cala in state on	DCE (2)	NCE (2)
G1343 Schule		eg 1-5 · 28279 Bremen	Turnhalle			Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 813,6	NGF (m²) 716,0
G1358 Oherso	h Kurt-Schum	acher-Allee/Obers Carl-Goerdele	r-Str/Kita Heinrich-In	nhusch-We R	LIK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
disso oberse		er-Allee 65 · 28327 Bremen	Hauptgebäude			4.1	10.355,6	8.815,0
Bauunterhaltur	ng II		313.000,00	129.344,72	154.854,96	63.794,96	106.409,30	83.668,30
IMIN100029	LSBZ00291358	Ausbau / Umbau zur Oberschule, Herrichten eines Klassentraktes für die 5. Klassen	313.000,00	0,00	-18.326,68	0,00	0,00	0,00
IMBB110070	LSBJ00701358	Gestaltungskonzept Fassade und	0,00	1.190,00	0,00	3.328,50	0,00	0,00
IMBN110167	LSBZ01671358	Innenraum Herrichtung eines Klassentraktes für die 6. Klassen	0,00	128.154,72	114.512,43	0,00	985,42	0,00
IMBB110233		Fassadensanierung Südtrakt	0,00	0,00	18.669,21	0,00	0,00	0,00
IMBN120077	LSBZ00771358	Kurt-Schmacher-Allee; Umbau für das 3 u. 4. Jahrgangshaus	. 0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
IMBB140077	LSBM0077135	-	0,00	0,00	0,00	11.539,73	0,00	0,00
IMBB140086	LSBM0086135 8	Alarmierung an Schulen hier: Kurt- Schumacher Allee	0,00	0,00	0,00	48.926,73	5.423,88	0,00
		Einrichtung Mensa und barrierefreie	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	46.550,00
IMBN120229	L3BZUZZ91336					0.00	0,00	19.568,49
IMBN120229 IMBB160055		Erschließung Behebung des Vandalismusschadens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	, -
	LSBO00551358	Behebung des Vandalismusschadens Kurt-Schmacher-Allee; Erweiterung des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.549,81
IMBB160055	LSBO00551358 LSBZ00781358	Behebung des Vandalismusschadens						

Maßnahmen/GCode



lct_	Rot	räg	0

			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMIN100037	LSSI00377	ES - Bau, Unterbringung Mensa und Fassadensanierung Südtrakt	38.895,90	37.388,65	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110233	LSSJ02333	Fassadensanierung Südtrakt	0,00	402.315,17	185.235,06	0,00	0,00	0,00
IMBS120032	LSSK0032	Fassadensanierung Trakt C	0,00	8.239,51	510,20	206.567,05	25.225,38	1.201,55
IMBS160031 IMBN120077	LSSK00777	Fassadensanierung _ Rechtstreit Kurt-Schmacher-Allee; Umbau für das 3.	0,00	0,00	231.441,03	157.535,30	1.526,04	0,00
	233100777	u. 4. Jahrgangshaus	. 0,00	0,00	231.441,03	137.333,30	1.520,04	0,00
G1359 Oberso	h Kurt-Schum	acher-Allee/Obers Carl-Goerdele	r-Str/Kita Heinrich	-Imbusch-We BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kurt-Schumach	er-Allee 65 · 28327 Bremen	Turnhalle	256	0 5	5.1	1.140,9	1.042,5
G1361 Oberso		acher-Allee/Obers Carl-Goerdeler er-Allee 65 · 28327 Bremen	r-Str/Kita Heinrich Mobilbau	- Imbusch-W€ BUK 256		Gebäudetyp I.1	BGF (m²) 410,7	NGF (m²) 369,8
Bauunterhaltur	ng II					1.940,37	215,10	
IMBB140086	-	Alarmierung an Schulen hier: Kurt- Schumacher Allee	0,00	0,00	0,00	1.940,37	215,10	0,00
G1375 Schule	an der Landsl	kronastraße		BUK	. (Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		ße 46 · 28719 Bremen	Hauptgebäude	256		1.1.2	1.793,5	1.563,2
Bauunterhaltur	nα II		-16.073,02	45.813,92	160.555,07	76.212,27		17.742,21
S04074	-	Herrichtung für Hortgruppen	-16.073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(Übergangslösung)						·
S04297	LSBJ50041375	Kesselaustausch u. hydraulischer Abgleich	0,00	4.039,72	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBN120136	LSBZ01361380	Umnutzung Pavillon I	0,00	41.774,20	0,00	-6.142,08	0,00	0,00
IMBB130039		Erneuerung der Heizungsanlagen	0,00	0,00	151.661,02	82.354,35	0,00	17.742,21
IMBB130149		Erneuerung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	8.894,05	0,00	0,00	0,00
G1376 Schule				BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Landskronastra	ße 46 · 28719 Bremen	Turnhalle	256	0 5	5.1	640,0	563,4
G1377 Schule	an der Landsl	kronastraße		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Landskronastra	ße 46 · 28719 Bremen	Bibliothek, Werken	256	0 9	9.1.3	303,2	252,5
G1381 Schule	an der Landsl	kronastraße		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Landskronastra	ße 46 · 28719 Bremen	Pavillon II	256	0 4	1.1.2	1.189,6	1.028,6
G1382 Schule	an der Landsl	kronastraße		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
01302 3011410		iße 46 · 28719 Bremen	Pavillon III	256		l.1.2	1.189,6	1.015,9
Bauunterhaltur	a a II		7.891,81					
IMBB110066	LSBJ0066A	Kanal- und Hofflächen sanieren	7.891,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaß	Rnahmon		,-	100.722,85	487.882,64	355.812,88	86.672,32	-,
IMBB120006	LSSK00066	Dach- und Fassadensanierung Pavillion I	0,00	100.722,85	487.882,64	355.812,88	86.672,32	0,00
		+	•	•				
G1387 Dep. Sc	chulzentrum \	Walle/ Schulzentrum Walle		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Lange Reihe 81	· 28219 Bremen	Hauptgebäude	256	0 4	l.1	8.218,8	6.969,9
Bauunterhaltur	ng II		32.193,29	-506,70	30.448,45	489.972,11	58.572,97	306.310,47
IMBB110181	LSBJ01811387	SZ Walle, Lange Reihe 81, Sanierung der	32.193,29	-3.006,70	0,00	358.040,60	2.199,76	0,00
INADD120056	LSBK00561387	Turnhallendecke Alarmierung an Schulen	0,00	2.500,00	30.448,45	120 774 79	0,00	0,00
IMBB120056 IMBB140051	LSBM00501387	Sanierung der Balkone	0,00	0,00	0,00	129.774,78 2.156,73	-2.788,50	17.787,88
IMBB110156	LSBJ01561387	Brandschutzmängel - Erneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	22.344,34	288.522,59
		Obertürschließern, Türdichtungen,						
IMBB150039	I CRNI00201297	Türen in F30 gem. BS-Gutachten Turnhalle Nord, Ausbau Decke und	0,00	0,00	0,00	0,00	23.813,11	0,00
	L3DN00331307	provisorische Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	25.015,11	0,00
IMBB150040	LSBN00401387	Turnhalle Nord, Deckensanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	13.004,26	0,00
Sanierungsmaß IMBS110012	Snahmen LSSJ0012	PCB-Sanierung	0,00	28.843,81 28.843,81	54.861,52 54.861,52	0,00	0,00	0,00
			5,55	·	•		·	
G1390 Dep. So		Nalle -Straße 43-45 · 28219 Bremen	Hauptgebäude	BUK 256		Gebäudetyp I.1	BGF (m²) 2.349,2	NGF (m²) 2.013,2
Raumatarkala			. •					
Bauunterhaltur S04008	LSBI45471390	Brandschutztüren	55.130,66 3.930,66	0,00	0,00	70,00 0,00	147.271,17 0,00	11.755,75 0,00
S03883								
	LSBZ20001390	Rettungswegsituation	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110016 IMBB140017	LSBJ00161390 LSBJ0017139	Erneuerung ELA-Anlage	0,00	0,00	0,00	70,00 70,00	0,00	0,00 0,00 11.755,75

Maßnahmen/GCode

V	
U	

1-4	D - +	
IST-	Betr	äge

			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Maßnahmen IMBB140138	ISBM0138139	Erneuerung der Mittelspannungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,76	0,00
	0	bzw. Umstellung auf 1 KV-Anlage		0,00	9,00	0,00	1.555,76	0,0
Sanierungsmal S03883	Bnahmen LSSI2000-4	Rettungswegsituation	75.426,33 75.426,33	1.656,48 1.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00
G1401 Oberso	hule an der Le	ehmhorster Straße		E	BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Lehmhorster St	raße 5 · 28779 Bremen	Hauptgebäude Block	k B+C+G 2	2560	4.1	3.325,7	2.792,4
Bauunterhaltu	ng II						4.218,00	
IMBB130168	-	Ersatz für Telefonanlage nach Wasserschaden	0,00	0,00	0,00	0,00	4.218,00	0,00
Sanierungsmal	Rnahmen LSSF0049	Gesamtsanierung	308.265,41 308.265,41	2.569.504,42 2.569.504,42	2.286.066,04 2.286.066,04	785.532,97 785.532,97	276.453,57 276.453,57	55.654,57 -6.633,51
IMBS160003	LSSO0003	Gesamtsanierung (offene Leistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.288,08
G1408 Oberso	chule an der Le	ehmhorster Straße			BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Lehmhorster St	raße 5 · 28779 Bremen	Turnhalle			5.1	636,2	573,6
G1411 Oberso	hule an der Le	erchenstraße/ Sportplatz Kifkenb	ruch	E	BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		86 · 28755 Bremen	Hauptgebäude			4.1	8.787,4	8.100,3
Bauunterhaltu	ng II		-570,66					
S04107	-	Alarmierung an Schulen	-570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1412 Oberso	hule an der Le	erchenstraße/ Sportplatz Kifkenb	ruch	P	BUK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		86 · 28755 Bremen	Turnhalle	2		5.1	1.830,5	1.686,9
Bauunterhaltu	ng II		-118,87		4.760,00	41.268,65	13.374,86	
S04107	•	Alarmierung an Schulen	-118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB130079	LSBL00791412	Beseitigung der Schäden am WDVS	0,00	0,00	4.760,00	41.268,65	13.374,86	0,00
Sanierungsmal GBIS090001	Snahmen LSSH0001	Gesamtsanierung Turnhalle (Decken + Böden)	844.933,42 844.933,42	122.515,68 122.515,68	25.863,60 25.863,60	1.152,28 1.152,28	0,00	0,00
G1414 Schulo	an der Lessin	,			- NIIV	Cabaudatus	DCF (m²)	NCF (m2)
G1414 Schule		8-32 · 28203 Bremen	Hauptgebäude			Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 3.600,2	NGF (m²) 2.898,6
	-	5 52 25265 Bremen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					2.030,0
Bauunterhaltu IMBB120080	ng II LSBK0080	Hausmeisterdienstwohnungen,	0,00	3.868,29 3.868,29	9.646,54 0,00	2.221,10 0,00	1.182,12 0,00	0,00
111111111111111111111111111111111111111	LJBROOGO	Mängelaufnahme mit Kostenschätzung	0,00	3.608,29	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB130058	LSBL00581414	Mängelbeseitigung	0,00	0,00	9.646,54	2.221,10	0,00	0,00
		Hausmeisterwohnung						
IMBB110158	LSBJ01581414	Brandschutzmaßnahmen an der NSHVT und den Leitungskanälen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,12	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.182,12	0,00
IMBB110158 Sanierungsmal S03322			0,00 120.228,70 120.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmal S03322	Bnahmen	und den Leitungskanälen Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume	120.228,70	0,00	0,00		<u>, </u>	,
Sanierungsmal S03322	Snahmen LSSH0013 an der Lessin	und den Leitungskanälen Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume	120.228,70	0,00	0,00 BUK	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmal S03322	Anahmen LSSH0013 an der Lessing Lessingstraße 3	und den Leitungskanälen Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume gstraße	120.228,70 120.228,70	0,00	0,00 BUK	0,00 Gebäudetyp	0,00 BGF (m²)	0,00 NGF (m²)
Sanierungsmaf S03322 G1415 Schule	Anahmen LSSH0013 an der Lessing Lessingstraße 3	und den Leitungskanälen Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume gstraße	120.228,70 120.228,70 Turnhalle mit Aula	0,00	0,00 BUK	0,00 Gebäudetyp	0,00 BGF (m²)	0,00 NGF (m²)
Sanierungsmaf S03322 G1415 Schule Bauunterhaltu	Anahmen LSSH0013 an der Lessing Lessingstraße 3 ng II LSBH38951415	und den Leitungskanälen Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume gstraße 0-32 · 28203 Bremen Flachdach-, Fassaden- und	120.228,70 120.228,70 Turnhalle mit Aula 42.059,88	0,00 B	0,00 BUK 2560	0,00 Gebäudetyp 5.1	0,00 BGF (m²) 1.200,1	0,00 NGF (m²) 1.045,3
Sanierungsmaf S03322 G1415 Schule Bauunterhaltu S03482 Sanierungsmaf IMIS090013	Anahmen LSSH0013 an der Lessing Lessingstraße 3 ng II LSBH38951415	Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume gstraße 0-32 · 28203 Bremen Flachdach-, Fassaden- und Fenstersanierung Behebung Feuchtigkeitsschäden Sanitär/Turnhalle	120.228,70 120.228,70 Turnhalle mit Aula 42.059,88 42.059,88	0,00 B	0,00 BUK 2560	0,00 Gebäudetyp 5.1	0,00 BGF (m²) 1.200,1	0,00 NGF (m²) 1.045,3
Sanierungsmaf 503322 G1415 Schule Bauunterhaltu 503482 Sanierungsmaf	Anahmen LSSH0013 an der Lessing Lessingstraße 3 ng II LSBH38951415	Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume gstraße 0-32 · 28203 Bremen Flachdach-, Fassaden- und Fenstersanierung Behebung Feuchtigkeitsschäden	120.228,70 120.228,70 Turnhalle mit Aula 42.059,88 42.059,88	0,00 B 2	0,00 BUK 2560	0,00 Gebäudetyp 5.1 0,00	0,00 BGF (m²) 1.200,1	0,00 NGF (m²) 1.045,3
Sanierungsmaf S03322 G1415 Schule Bauunterhaltu S03482 Sanierungsmaf IMIS090013 S03322	Rnahmen LSSH0013 an der Lessing Lessingstraße 3 ng II LSBH38951415 Rnahmen LSSH0013	und den Leitungskanälen Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume gstraße 0-32 · 28203 Bremen Flachdach-, Fassaden- und Fenstersanierung Behebung Feuchtigkeitsschäden Sanitär/Turnhalle Sanierung der Umkleide- und	120.228,70 120.228,70 Turnhalle mit Aula 42.059,88 42.059,88 40.077,68	0,00 0,00 0,00 ge Gröpelinge	0,00 BUK 2560 0,00 0,00	0,00 Gebäudetyp 5.1 0,00	0,00 BGF (m²) 1.200,1	0,00 NGF (m²) 1.045,3
Sanierungsmaf S03322 G1415 Schule Bauunterhaltu S03482 Sanierungsmaf IMIS090013 S03322 G1420 Gesam	Rnahmen LSSH0013 an der Lessing Lessingstraße 3 ng II LSBH38951415 Rnahmen LSSH0013	und den Leitungskanälen Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume gstraße 0-32 · 28203 Bremen Flachdach-, Fassaden- und Fenstersanierung Behebung Feuchtigkeitsschäden Sanitär/Turnhalle Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume //Schulzentrum Sek. II Rübekamp/	120.228,70 120.228,70 Turnhalle mit Aula 42.059,88 42.059,88 40.077,68	0,00 0,00 0,00 ge Gröpelinge	0,00 BUK 2560 0,00	0,00 Gebäudetyp 5.1 0,00 0,00 Gebäudetyp	0,00 BGF (m²) 1.200,1 0,00 0,00 BGF (m²) 4.422,0	0,00 NGF (m²) 1.045,3 0,00 0,00 NGF (m²) 3.896,0
Sanierungsmaf S03322 G1415 Schule Bauunterhaltu S03482 Sanierungsmaf IMIS090013 S03322	Rnahmen LSSH0013 an der Lessing Lessingstraße 3 ng II LSBH38951415 Rnahmen LSSH0013 atschule West/ Lissaer Straße 7 ng II	und den Leitungskanälen Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume gstraße 0-32 · 28203 Bremen Flachdach-, Fassaden- und Fenstersanierung Behebung Feuchtigkeitsschäden Sanitär/Turnhalle Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume //Schulzentrum Sek. II Rübekamp/	120.228,70 120.228,70 Turnhalle mit Aula 42.059,88 42.059,88 40.077,68	0,00 0,00 0,00 ge Gröpelinge	0,00 BUK 2560 0,00	0,00 Gebäudetyp 5.1 0,00 0,00 Gebäudetyp	0,00 BGF (m²) 1.200,1 0,00 0,00 BGF (m²)	0,00 NGF (m²) 1.045,3 0,00 0,00
Sanierungsmaf S03322 G1415 Schule Bauunterhaltu S03482 Sanierungsmaf IMIS090013 S03322 G1420 Gesam Bauunterhaltu	Rnahmen LSSH0013 an der Lessing Lessingstraße 3 ng II LSBH38951415 Rnahmen LSSH0013 atschule West/ Lissaer Straße 7 ng II LSBJ01541420	Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume gstraße 0-32 · 28203 Bremen Flachdach-, Fassaden- und Fenstersanierung Behebung Feuchtigkeitsschäden Sanitär/Turnhalle Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume //Schulzentrum Sek. II Rübekamp/ / · 28237 Bremen Brandschutz - Kompletterneuerung der	120.228,70 120.228,70 Turnhalle mit Aula 42.059,88 42.059,88 40.077,68 40.077,68	0,00 0,00 0,00 ge Gröpelinge	0,00 BUK 2560 0,00 0,00	0,00 Gebäudetyp 5.1 0,00 0,00 Gebäudetyp 5.1	0,00 BGF (m²) 1.200,1 0,00 0,00 BGF (m²) 4.422,0 35.909,09	0,000 NGF (m²) 1.045,3 0,000 0,000 NGF (m²) 3.896,0
Sanierungsmaf S03322 G1415 Schule Bauunterhaltu S03482 Sanierungsmaf IMIS090013 S03322 G1420 Gesam Bauunterhaltu IMBB110154	Rnahmen LSSH0013 an der Lessing Lessingstraße 3 ing II LSBH38951415 Rnahmen LSSH0013 atschule West/ Lissaer Straße 7 ing II LSBJ01541420 LSBL01671420	Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume gstraße 0-32 · 28203 Bremen Flachdach-, Fassaden- und Fenstersanierung Behebung Feuchtigkeitsschäden Sanitär/Turnhalle Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume /Schulzentrum Sek. II Rübekamp/ v 28237 Bremen Brandschutz - Kompletterneuerung der SiBel Anlage, Zentralbatterie	120.228,70 120.228,70 Turnhalle mit Aula 42.059,88 42.059,88 40.077,68 40.077,68 Turnhalle	0,00 0,00 0,00 ge Gröpelinger B 2 1.511,73 1.511,73	0,00 BUK 2560 0,00 0,00 BUK 2560	0,00 Gebäudetyp 5.1 0,00 0,00 Gebäudetyp 5.1 0,00	0,00 BGF (m²) 1.200,1 0,00 0,00 BGF (m²) 4.422,0 35.909,09 33.094,00	0,000 NGF (m²) 1.045,3 0,000 0,000 NGF (m²) 3.896,0 180.639,40

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G1429 Paul-0	Goldschmidt-So	chule		BL	JK Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Louis-Seegelken-Straße 130 · 28717 Bremen			Neubau		660 4.:		4.896,7	4.339,2
	•						ŕ	,
Bauunterhaltu	-		107.074,72	0.00	0.00	0.00	4.082,81	0.00
IMBB110098	LSBJ0098A	Sanierung des Innehofpflasterbelages und Kanalsanierung	42.674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIS092009	LSBZ20091429	Brandschutzmaßnahmen / Keller	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB140151	LSBM0151142 9	Herstellung einer Feuerlöschtrennstation	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,81	0,00
Sanierungsma	ßnahmen		1.220.926,73	797.731,81	467.948,59	219.898,59	530.854,34	2.276.174,47
IMIS092009	LSSH2009	Brandschutzmaßnahmen / Keller	1.216.901,73	655.162,51	159.840,84	1.311,50	4.025,08	0,00
IMBS110002	LSSJ0002	VOF-Verfahren und Vorplanung	4.025,00	142.569,30	100.011,28	47.692,59	0,00	0,00
IMBS120044	LSSK0044	Ertüchtigung des 2. Aufzuges	0,00	0,00	107.486,19	0,00	0,00	0,00
IMBS130001	LSSL0001	Tragwerkssanierung	0,00	0,00	100.610,28	97.101,17	30.402,12	0,00
IMBS140005	LSSM0005	Erweiterungsbau für die Paul- Goldschmidt-Schule	0,00	0,00	0,00	73.793,33	496.427,14	2.276.174,47
G1431 Obers	chule an der L	ehmhorster Straße / Dep.Lüder-C	lüver-Str	BL	JK Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Lüder-Clüver-S	traße 10 · 28779 Bremen	Hauptgebäude	25	660 4.:	1	1.894,6	1.643,1
Bauunterhaltu	ıng II		6.500,00	83.960,93	8.143,75	36.595,61	1.118,30	
IMBB110174	•	Brandschutzsanierung	6.500,00	83.960,93	8.143,75	0,00	0,00	0,00
IMBB140098		Überarbeitung Fenster	0,00	0,00	0,00	36.595,61	1.118,30	0,00
C1 422 Obarra	abla au alau I	ehmhorster Straße / Dep.Lüder-C	liinen Chu			1	DOF (2)	NOT (2)
G1452 Obers		enmnorster Straise / Dep.Luder-C traße 10 · 28779 Bremen	Altbau	BL	660 4.:	ebäudetyp 1	BGF (m²) 682,3	NGF (m²) 587,1
	Luder-Cluver-3	traise 10 · 26/75 Bremen	Altbau		4.		002,5	367,1
Sanierungsma	ßnahmen			10.390,27	-4.675,10			
IMBN120020	LSSK00200	Oberschule Blumenthal, Dep. Lüder- Clüver - Str. Herrichtung zur Aufnahme der Berufschulklassen f.OS Blument.	0,00	10.390,27	-4.675,10	0,00	0,00	0,00
G1433 Oberschule an der Lehmhorster Straße / Dep.Lüder-Cl Lüder-Clüver-Straße 10 · 28779 Bremen			l üver-Str Neubau	BL 25		Gebäudetyp 4.1		NGF (m²) 579,5
							689,3	,
Bauunterhaltu IMBB130114	0	Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257,40 10.257,40
Sanierungsma	Rnahmen			10.497,48	-4.723,34			
IMBN120020	LSSK00200	Oberschule Blumenthal, Dep. Lüder- Clüver - Str. Herrichtung zur Aufnahme der Berufschulklassen f.OS Blument.	0,00	10.497,48	-4.723,34	0,00	0,00	0,00
G1434 Ohers	chule an der L	ehmhorster Straße / Dep.Lüder-C	lüver-Str	BI	BUK Gebäudetyp		BGF (m²)	NGF (m²)
G1454 OBC15		traße 10 · 28779 Bremen	Turnhalle		660 5.:		704,1	627,4
	Edder Claver 3	adde 10 20775 Bremen	Turrillane	_	3.		,04,1	027,4
Sanierungsma IMBN120020	ßnahmen LSSK00200	Oberschule Blumenthal, Dep. Lüder- Clüver - Str. Herrichtung zur Aufnahme der Berufschulklassen f.OS Blument.	0,00	10.722,25 10.722,25	-4.824,47 -4.824,47	0,00	0,00	0,00
 G1453 Tami-	Oelfken-Schule	<u> </u>		BL	IK Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
01-155 (4		55 · 28777 Bremen	Block A			1.2	3.019,9	2.807,6
Sanierungsma			8.725,34					,
GBIS080030	LSSG0030	Behindertengerechte Herrichtung	8.725,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1454 Tami-	Oelfken-Schule	e		BU	JK Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Lüssumer Ring	55 · 28777 Bremen	Block B	25	660 4.:	1.2	2.451,1	2.191,3
Sanierungsmaßnahmen GBIS080030 LSSG0030 Behindertengerechte Herrichtung			7.081,92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7.081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1455 Tami-	Oelfken-Schule Lüssumer Ring	e 55 · 28777 Bremen	Turnhalle	BU 25	JK Ge 660 5.:	ebäudetyp 1	BGF (m²) 630,6	NGF (m²) 580,1
Canionum	Rnahman		0.100.03	_				
Sanierungsma GBIS080030	LSSG0030	Behindertengerechte Herrichtung	9.180,93 1.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMIS090058	LSSH0058	Sanierung Turnhalle	7.359,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	200,0,	•	•			·
G1463 Schule	: IVIANNOOTT			BL	JK Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)

Maßnahmen/GCode



1-4	n -		
Ist-	вe	tra	ge

			Ist-Beträge							
Maßnahmen			2011	2012		2013	20:	14	2015	2016
	Mahndorfer He	eerstraße 55 · 28307 Bremen	Altbau		2560		4.1.2	:	1.541,9	1.304,3
G1464 Schule	Mahndorf				BUK		Gebäudetyp	ВС	GF (m²)	NGF (m²)
		eerstraße 55 · 28307 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1.2		1.787,4	1.615,8
Bauunterhaltui	-	Drandachutzaniarung	106.596,59	37.194,42		0.00	0	00	0.00	4.214,03
IMBB110093 IMBB140018	LSBJ00931464 LSBM0018146		106.596,59 0,00	37.194,42 0,00		0,00		00	0,00	0,00 4.214,03
	4	(Geruchsbelästigung)	0,00	0,00		0,00			0,00	4.214,03
G1465 Schule	Mahndorf				BUK		Gebäudetyp	В	GF (m²)	NGF (m²)
	Mahndorfer He	eerstraße 55 · 28307 Bremen	Mobilbau		2560		4.1.2		404,3	359,3
C4 4C0 C		O -							n= / 2)	
G1468 Sonder		· 28199 Bremen	Hauptgobäudo		BUK 2560		Gebäudetyp		GF (m²)	NGF (m²)
	Mainstraise 18	· 28199 Breilien	Hauptgebäude		2500		4.3	•	2.188,0	1.728,1
Bauunterhaltui IMBB110085	-	Instandsetzung der Entwässerung für Gebäude unterhalb der Rückstauebene	5.799,73 5.799,73	0,00		101.522,95 101.522,95	56.078, 56.078,		0,00	0,00
G1481 Sonde	rschule Marcu	ısallee (Schulkindergarten)			BUK		Gebäudetyp	В	GF (m²)	NGF (m²)
		. 28359 Bremen	Altbau (Villa)		2560		4.3		869,4	701,0
			52.400.04	20.000.27						
Bauunterhaltui IMBB110062	0	Kindergruppe Sternchen, Marcussallee 31, Sanierung und Umbau	62.499,91 62.499,91	- 29.988,37 - 29.988,37		0,00	0,	00	0,00	0,00
G1482 Sonde	rschule Marcu	ısallee (Schulkindergarten)			BUK		Gebäudetyp	В	GF (m²)	NGF (m²)
		28359 Bremen	Schulgebäude		2560		4.3		3.513,7	3.020,6
G1492 Schule	an der Stichn	athstraße			BUK		Gebäudetyp	В	GF (m²)	NGF (m²)
	Max-Jahn-Weg	13 · 28277 Bremen	Gebäudeteil A und B		2560		4.1.2		5.871,5	5.149,9
	_									
G1493 Schule					BUK		Gebäudetyp	В	GF (m²)	NGF (m²)
	Max-Jahn-Weg	: 13 · 28277 Bremen	Turnhalle		2560		5.1		631,2	583,2
G1496 Schule	Melanchthon	nstr.			BUK		Gebäudetyp	ВС	GF (m²)	NGF (m²)
		raße 150-152 · 28217 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1.2		1.492,4	3.716,9
			. •						•	ŕ
Bauunterhaltu	_	W 1 111 (G. 1	198.424,79	0.00		0.00	•	00	0.00	0.00
IMBB110097 IMBB110162	LSBJ0097A LSBJ01621496	Kanal- und Hofflächen sanieren Ergänzung der Außenbeleuchtung	194.723,51 3.701,28	0,00		0,00		00	0,00	0,00
		Erganzung der Ausenbeiedentung	3.701,20	0,00		,	-		0,00	0,00
Sanierungsmaß IMBS120020	Snahmen LSSK0020	GS Melanchthonstr., Bestandsaufnahme für eine Gesamtsanierung	0,00	0,00		13.365,52 13.365,52	4.357,i 4.357,		0,00	0,00
G1497 Schule	Melanchthon	nstr.			BUK		Gebäudetyp	B(GF (m²)	NGF (m²)
01-157 00:101C		traße 150-152 · 28217 Bremen	Nebengebäude		2560		4.1.2		1.279,8	1.139,5
	cianenenons		. resembles and a		2500			•		1.133,3
Bauunterhaltui	-								188,50	
IMBN140159	LSB201591497	Umbau Hortbereich	0,00	0,00		0,00	0,	00 2.	488,50	0,00
Sanierungsmaß IMBS110025	Bnahmen LSSJ0025	Einbau einer Verteilerküche, Umrüstung Sanitäreinrichtungen für KuFz	0,00	86.768,81 86.768,81		22.473,55 18.665,87	1.241 ,: 0,	34 00	0,00	0,00
IMBS120020	LSSK0020	GS Melanchthonstr., Bestandsaufnahme für eine Gesamtsanierung	0,00	0,00		3.807,68	1.241,	34	0,00	0,00
G1498 Schule	Melanchthor	nstr.			BUK		Gebäudetyp	В	GF (m²)	NGF (m²)
	Melanchthonst	raße 150-152 · 28217 Bremen	Turnhalle		2560		5.1		609,8	515,4
Sanierungsmaß	Rnahmon					1.814,20	591,	45		
IMBS120020	LSSK0020	GS Melanchthonstr., Bestandsaufnahme für eine Gesamtsanierung	0,00	0,00		1.814,20	591,		0,00	0,00
G1500 Schulz		Utbremen / Sportanlage Panzen	•		BUK		Gebäudetyp		GF (m²)	NGF (m²)
	Meta-Sattler-S	traße 33 · 28217 Bremen	Schulgebäude		2560		4.1	13	2.220,2	10.997,1
Bauunterhaltui				13.000,00		836.217,05	943.746,	52 -38.0		78.371,40

Maßnahmen/GCode



	räg	

			Ist-Beträge						
Maßnahmen			2011	2012		2013	2014	2015	2016
IMBB120092	LSBK00921500	Betonsanierung, Fenster und Fassade / 1 4. BA	0,00	13.000,00	1	.836.217,05	943.746,52	-38.623,92	0,00
IMBB160002		Wasserschaden Chemielabore	0,00	0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	73.352,34
IMBB160020		Schaffung Rettungsweg Fotolabor	0,00	0,00		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	5.019,06
G1516 Obers	Chule In den Sa Neuenkirchene	andwehen er Weg 121 · 28779 Bremen	Hauptgebäude		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 10.138,7	NGF (m²) 9.336,7
Bauunterhaltu	ing II		781,39	68.323,38		-7.115,40		2.374,30	
IMBB110221		Ersatzvornahme zum Schadensfall Dachlasten	781,39	49.673,38		5.033,72	0,00	0,00	0,00
IMBB120103		Wasserschaden Mensa	0,00	18.650,00		-12.149,12	0,00	0,00	0,00
IMBB140131	6	Erneuerung der Mittelspannungsanlage	0,00	0,00		0,00	0,00	2.374,30	0,00
Sanierungsma	ßnahmen LSSH0019	Grundsanierung	312.037,26 312.037,26	44.958,33 44.958,33		0,00	0,00	0,00	0,00
		<u> </u>	312.037,20	44.930,33		,	·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•
G1517 Obers	chule In den Sa	andwehen er Weg 121 · 28779 Bremen	Turnhalle		BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 1.941,8	NGF (m²) 1.784,3
		i weg 121 · 26/79 bremen						1.941,6	1.764,3
Sanierungsma IMBS110017	ßnahmen LSSJ0017	Sanierung Turnhalle (Weiterführung der Grundsanierung)	3.505,43 3.505,43	165.029,81 165.029,81		.346.407,20 .346.407,20	139.512,11 139.512,11	0,00	0,00
G1519 Obers	chule In den Sa	andwehen er Weg 121 · 28779 Bremen	Heizzentrale		BUK 2560		Gebäudetyp 8.3	BGF (m²) 152,5	NGF (m²)
			Tielzzentraie		2300	,	0.5	132,3	,
G1567 Schule	e an der Nords Nordstraße 349	traße 9 · 28217 Bremen	Hauptgebäude		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 4.267,3	NGF (m²) 3.463,2
Bauunterhaltu IMBB110188	ing II LSBJ0188A	Hof- und Kanalsanierung 2.BA	110.266,99 110.266,99	52.397,65 0,00		29.183,88 0,00	3.196,97 0,00	1.217,17 0,00	17.992,37 0,00
IMBB110203	LSBJ02031567	Erneuerung der Regelanlagen	0,00	1.282,41		29.183,88	3.196,97	0,00	0,00
IMBB110205	LSBJ0205A	Herrichtung der Grundstücksfläche nach Abriss der Atelierhäuser einschl. anzupassenden Kanalsystems	0,00	51.115,24		0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110206	LSBJ02061567	Einbruchsicherungsmaßnahmen im UG	0,00	0,00		0,00	0,00	1.217,17	17.992,37
G1568 Schule	e an der Nords	traße			BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Nordstraße 349	9 · 28217 Bremen	Turnhalle		2560	!	5.1	2.121,2	1.937,2
Bauunterhaltu	ing II					1.594,74	3.278,34	84.081,46	
IMBB130016	LSBL00161568	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Batterieanlage, Ladegerät und div. Notbeleuchtungstransparente etc.	0,00	0,00		1.594,74	3.278,34	84.081,46	0,00
G1577 Obers		Standort Nürnberger Straße aße 34 · 28215 Bremen	Hauptgebäude		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 5.608,3	NGF (m²) 4.623,7
045505 : :	•								
G15/9 Freiwi		nr Oberneuland / Schule Oberneu · Landstraße 36 · 28355 Bremen	Altbau	sneim Ob	2560		Gebäudetyp 4.1.2	BGF (m²) 485,5	NGF (m²) 405,3
Sanierungsma IMIS090036	ßnahmen LSSH0036	Sanierung Altbau	0,00	0,00		105.906,78 105.906,78	194.261,24 194.261,24	0,00	0,00
G1598 Schule	e an der Oders	traße			BUK	(Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Oderstraße 75	· 28199 Bremen	Hauptgebäude		2560		4.1.2	4.009,7	3.390,4
Sanierungsma	ßnahmen		15.024,45						
S03591	LSSH2007	Brandschutzmängel, Rauchschutztüren - Türbeschläge	15.024,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
G1607 Schule	an der Oslebs	shauser Heerstraße			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Oslebshauser F	leerstraße 113 · 28239 Bremen	Pavillon		2560		4.1.2	1.757,9	1.493,4
Sanierungsma IMBS120040	ßnahmen LSSK0040	Sanierung Pavillon	0,00	4.757,67 4.757,67		6 64.902,95	528.271,17 528.271,17	0,00	0,00
		shauser Heerstraße	-,	- ,	BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
CIOCO Schale		Heerstraße 115 · 28239 Bremen	Altbau		2560		4.1.2	1.652,6	1.360,1
G1609 Schule		shauser Heerstraße Heerstraße 115 · 28239 Bremen	Turnhalle		BUK 2560		Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 604,4	NGF (m²) 526,9

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sanierungsmal	Rnahmen				5.092,90	2.472,34	15.545,60	
IMBS120041	LSSK0041	Sanierung Turnhalle / Bestandsaufnahme	0,00	0,00	5.092,90	2.472,34	15.545,60	0,00
G1610 Schule		shauser Heerstraße Heerstraße 115 · 28239 Bremen	Vorklassengebäude	BUK 2560		bäudetyp L.3	BGF (m²) 304,8	NGF (m²) 264,1
G1633 Schule	Osterholz			BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Osterholzer He	erstraße 160 · 28325 Bremen	Altbau	2560		1.2	3.678,8	3.157,4
Bauunterhaltu	ng II		10.185,40 4	7.559,21	-0,19			
IMBB110075		Widerherstellung nach Unfall	10.185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB120067		Erneuerung der Beleuchtung	·	47.559,21	-0,19	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmal GBIS080031	LSSG0031	Mobilbauersatzprogramm / Umbau im Bestand	•	2.947,98 72.947,98	0,00	0,00	0,00	0,00
G1634 Schule	Osterholz			BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		erstraße 160 · 28325 Bremen	Turnhalle	2560	5.:		800,5	679,1
Bauunterhaltu	ng II		1	0.348,67	-0,04			
IMBB120067	_	Erneuerung der Beleuchtung		10.348,67	-0,04	0,00	0,00	0,00
G1641 Schule	am Osterhop	/ Jugendfreizeitheim Stackkamp		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Osterhop 88 · 2		Hauptgebäude	2560	4.3	1.2	2.062,4	1.803,8
Bauunterhaltu	ng II		36.767,07					
IMBB110052	LSBJ0052A	Sanierung der Asphaltflächen in Teilbereichen	28.088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110089	LSBJ00891641	Grundschule Osterhop, Abriss Mobilbau/ Verwaltung, Verbindungsgang	8.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmal	Bnahmen				12.200,00		24.963,86	289.836,14
IMBN130074	LSSL00744	Umbau für Ganztag, 2. BA	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
IMBB140010	LSSM00100	Grundschule Osterhop, Abriss Mobilbau / Verwaltung, Verbindungsgang	0,00	0,00	0,00	0,00	24.963,86	289.836,14
G1643 Schule	am Osterhop	/ Jugendfreizeitheim Stackkamp		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Osterhop 88 · 2	28309 Bremen	Turnhalle	2560	5.3	l	716,1	650,2
G1644 Schule	am Osterhop	/ Jugendfreizeitheim Stackkamp		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Osterhop 88 · 2	28309 Bremen	Lager/Werkstatt (ehem.HN	1H) 2560	6.3	1.1	110,5	88,0
G1646 Schule	am Osterhop							
		/ Jugendfreizeitheim Stackkamp		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Osterhop 90 · 2	J Jugendfreizeitheim Stackkamp 28309 Bremen	Ganztagshaus	BUK 2560		bäudetyp 1.3	BGF (m²) 1.255,1	NGF (m²) 1.046,5
Sanierungsmal	Osterhop 90 · 2	28309 Bremen	7	2560 6.938,71	6.4	583.781,03	1.255,1 500.000,00	1.046,5
Sanierungsmal IMBN110133	Osterhop 90 · 2	•	7	2560		1.3	1.255,1	
IMBN110133	Osterhop 90 · 2	28309 Bremen Sanierung des ehem. JFH für eine schulische Nutzung	7	2560 6.938,71	0,00	583.781,03	1.255,1 500.000,00	1.046,5
IMBN110133	Osterhop 90 · 2 Bnahmen LSSJ01333 Chule Sebalds	28309 Bremen Sanierung des ehem. JFH für eine schulische Nutzung	7	2560 6.938,71 76.938,71	0,00 Ge	583.781,03 583.781,03	1.255,1 500.000,00 500.000,00	1.046,5
IMBN110133	Osterhop 90 · 2 Bnahmen LSSJ01333 Chule Sebaldsi Parsevalstraße	28309 Bremen Sanierung des ehem. JFH für eine schulische Nutzung	0,00	2560 6.938,71 76.938,71	0,00 Ge	583.781,03 583.781,03	1.255,1 500.000,00 500.000,00 BGF (m²)	0,000 NGF (m²)
G1676 Oberso	Osterhop 90 · 2 Rnahmen LSSJ01333 Chule Sebaldsi Parsevalstraße Rnahmen	Sanierung des ehem. JFH für eine schulische Nutzung brück 1 · 28309 Bremen	0,00 7	2560 6.938,71 76.938,71 BUK 2560	0,00 Ge 1.3	583.781,03 583.781,03 bäudetyp	1.255,1 500.000,00 500.000,00 BGF (m²) 831,0 3.166,30	1.046,5 0,00 NGF (m²) 736,2 537,21
G1676 Oberso Sanierungsmal IMBS150007	Osterhop 90 - 2 Rnahmen LSSJ01333 chule Sebaldsi Parsevalstraße Rnahmen LSSN0007 LSSO0020	Sanierung des ehem. JFH für eine schulische Nutzung brück 1 · 28309 Bremen OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00 7 0,00 7	2560 6.938,71 76.938,71 BUK 2560 0,00 0,00	0,00 Ge 1.:	583.781,03 583.781,03 583.781,03 2.bäudetyp 3.1 0,00	1.255,1 500.000,00 500.000,00 BGF (m²) 831,0 3.166,30 0,00	1.046,5 0,00 NGF (m²) 736,2 537,21 0,00
G1676 Oberso Sanierungsmal IMBS150007	Osterhop 90 - 2 Bnahmen LSSJ01333 Chule Sebaldsi Parsevalstraße Bnahmen LSSN0007 LSSO0020 Chule Sebaldsi	Sanierung des ehem. JFH für eine schulische Nutzung brück 1 · 28309 Bremen OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2560 6.938,71 76.938,71 BUK 2560 0,00 0,00 BUK	0,00 Ge 1.: 0,00 0,00	583.781,03 583.781,03 583.781,03 bäudetyp 3.1 0,00 0,00	1.255,1 500.000,00 500.000,00 BGF (m²) 831,0 3.166,30 0,00 BGF (m²)	1.046,5 0,00 NGF (m²) 736,2 537,21 0,00 537,21 NGF (m²)
G1676 Oberson Sanierungsmal IMBS150007 IMBS160020 G1677 Oberson	Osterhop 90 · 2 Bnahmen LSSJ01333 Chule Sebaldsi Parsevalstraße Bnahmen LSSN0007 LSSO0020 Chule Sebaldsi Parsevalstraße	Sanierung des ehem. JFH für eine schulische Nutzung brück 1 · 28309 Bremen OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00 7 0,00 7	2560 6.938,71 76.938,71 BUK 2560 0,00 0,00	0,00 Ge 1.: 0,00 0,00	583.781,03 583.781,03 583.781,03 2.bäudetyp 3.1 0,00	1.255,1 500.000,00 500.000,00 BGF (m²) 831,0 3.166,30 3.166,30 0,00 BGF (m²) 3.000,7	1.046,5 0,00 NGF (m²) 736,2 537,21 0,00 537,21 NGF (m²) 2.611,4
G1676 Oberso Sanierungsmal IMBS150007	Osterhop 90 · 2 Bnahmen LSSJ01333 Chule Sebaldsi Parsevalstraße Bnahmen LSSN0007 LSSO0020 Chule Sebaldsi Parsevalstraße	Sanierung des ehem. JFH für eine schulische Nutzung brück 1 · 28309 Bremen OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2560 6.938,71 76.938,71 BUK 2560 0,00 0,00 BUK	0,00 Ge 1.: 0,00 0,00	583.781,03 583.781,03 583.781,03 bäudetyp 3.1 0,00 0,00	1.255,1 500.000,00 500.000,00 BGF (m²) 831,0 3.166,30 0,00 BGF (m²)	1.046,5 0,00 NGF (m²) 736,2 537,21 0,00 537,21 NGF (m²)
G1676 Oberson Sanierungsmal IMBS150007 IMBS160020 G1677 Oberson Sanierungsmal	Osterhop 90 - 2 Rnahmen LSSJ01333 Chule Sebalds Parsevalstraße Rnahmen LSSN0007 LSSO0020 Chule Sebalds Parsevalstraße Rnahmen	28309 Bremen Sanierung des ehem. JFH für eine schulische Nutzung brück 1 · 28309 Bremen OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie brück 1 · 28309 Bremen	0,00 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2560 6.938,71 76.938,71 BUK 2560 0,00 0,00 BUK 2560	0,00 Ge 1.3 0,00 0,00 Ge 4.3	583.781,03 583.781,03 583.781,03 bäudetyp 3.1 0,00 0,00	1.255,1 500.000,00 500.000,00 BGF (m²) 831,0 3.166,30 3.166,30 0,00 BGF (m²) 3.000,7 11.433,35	1.046,5 0,00 NGF (m²) 736,2 537,21 0,00 537,21 NGF (m²) 2.611,4 1.939,85
G1676 Oberson Sanierungsmal IMBS150007 IMBS160020 G1677 Oberson Sanierungsmal IMBS150007 IMBS160020	Osterhop 90 - 2 Bnahmen LSSJ01333 chule Sebaldsi Parsevalstraße Bnahmen LSSN0007 LSSO0020 chule Sebaldsi Parsevalstraße Bnahmen LSSN0007 chule Sebaldsi Chule Sebaldsi Chule Sebaldsi Chule Sebaldsi Chule Sebaldsi	Sanierung des ehem. JFH für eine schulische Nutzung brück 1 · 28309 Bremen OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie brück 1 · 28309 Bremen OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2560 6.938,71 76.938,71 BUK 2560 0,00 0,00 BUK 2560 0,00 0,00 BUK	6.4 0,00 Ge 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00	583.781,03 583.781,03 583.781,03 bbaudetyp 3.1 0,00 0,00 bbaudetyp 1.1 0,00	1.255,1 500.000,00 500.000,00 BGF (m²) 831,0 3.166,30 3.166,30 0,00 BGF (m²) 3.000,7 11.433,35 11.433,35 0,00 BGF (m²)	1.046,5 0,00 NGF (m²) 736,2 537,21 0,00 537,21 NGF (m²) 2.611,4 1.939,85 0,00 1.939,85
G1676 Oberson Sanierungsmal IMBS150007 IMBS160020 G1677 Oberson Sanierungsmal IMBS150007 IMBS160020	Osterhop 90 - 2 Bnahmen LSSJ01333 chule Sebaldsi Parsevalstraße Bnahmen LSSN0007 LSSO0020 chule Sebaldsi Parsevalstraße Bnahmen LSSN0007 chule Sebaldsi Chule Sebaldsi Chule Sebaldsi Chule Sebaldsi Chule Sebaldsi	Sanierung des ehem. JFH für eine schulische Nutzung brück 1 · 28309 Bremen OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie brück 1 · 28309 Bremen OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00 7 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2560 6.938,71 76.938,71 BUK 2560 0,00 0,00 BUK 2560 0,00 0,00	0,00 Ge 1.: 0,00 0,00 Ge 4.: 0,00	583.781,03 583.781,03 583.781,03 bbaudetyp 3.1 0,00 0,00 bbaudetyp 1.1 0,00	1.255,1 500.000,00 500.000,00 BGF (m²) 831,0 3.166,30 3.166,30 0,00 BGF (m²) 3.000,7 11.433,35 11.433,35	1.046,5 0,00 NGF (m²) 736,2 537,21 0,00 537,21 NGF (m²) 2.611,4 1.939,85 0,00 1.939,85
G1676 Oberson Sanierungsmal IMBS150007 IMBS160020 G1677 Oberson Sanierungsmal IMBS150007 IMBS160020	Osterhop 90 - 2 Bnahmen LSSJ01333 Chule Sebaldsi Parsevalstraße Bnahmen LSSN0007 LSSO0020 Chule Sebaldsi Parsevalstraße Bnahmen LSSN0007 Chule Sebaldsi Parsevalstraße	Sanierung des ehem. JFH für eine schulische Nutzung brück 1 · 28309 Bremen OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie brück 1 · 28309 Bremen OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	2560 6.938,71 76.938,71 BUK 2560 0,00 0,00 BUK 2560 0,00 0,00 BUK	6.4 0,00 Ge 1.3 0,00 0,00 0,00 0,00	583.781,03 583.781,03 583.781,03 bbaudetyp 3.1 0,00 0,00 bbaudetyp 1.1 0,00	1.255,1 500.000,00 500.000,00 BGF (m²) 831,0 3.166,30 3.166,30 0,00 BGF (m²) 3.000,7 11.433,35 11.433,35 0,00 BGF (m²)	1.046,5 0,00 NGF (m²) 736,2 537,21 0,00 537,21 NGF (m²) 2.611,4 1.939,85 0,00 1.939,85

Maßnahmen/GCode



1-4	n -+	_=
IST-	Bet	räge

			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMBS160020	LSSO0020	OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,67
G1680 Obers	chule Sebalds	s brück e 1 · 28309 Bremen	Aula / Musikräuma	BUK 2560	Geb 4.1	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		e 1 · 28309 Bremen	Aula/Musikräume	2560	4.1		909,5	815,8
Sanierungsma IMBS150007	ßnahmen LSSN0007	OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,21 3.465,21	587,93 0,00
IMBS160020	LSSO0020	OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,93
G1681 Obers	chule Sebalds			BUK		äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Parsevalstraße	e 1 · 28309 Bremen	Pavillon 1-6	2560	4.1.	1	3.770,4	3.267,5
Sanierungsma IMBS150007	ßnahmen LSSN0007	OS Sebaldsbrück, Bestandsaufnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	14.365,90 14.365,90	2.437,40 0,00
IMBS160020	LSSO0020	OS Sebaldsbrück, Machbarkeitsstudie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,40
G1687 Schule		evalstraße / KITA Zeppelinstr. / Sp	ortplatz Parsevalstr. Turnhalle	BUK 2560	Geb 5.1	äudetyp	BGF (m²) 593,9	NGF (m²) 522,6
	Parsevaistraise	e 2 · 28309 Bremen	rurmane	2560	5.1		595,9	522,0
G1688 Schule		valstraße / KITA Zeppelinstr. / Sp e 2 · 28309 Bremen	ortplatz Parsevalstr. Lehrküchengebäude	BUK 2560	Geb 1.3.	äudetyp 1	BGF (m²) 254,0	NGF (m²) 215,0
G1689 Schule	an der Parse	valstraße / KITA Zeppelinstr. / Sp	ortplatz Parsevalstr.	BUK	Geb	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		2 · 28309 Bremen	Mitteltrakt	2560	4.1.		1.097,4	932,5
Bauunterhaltu	ing II		7.360,26	95.540,99				
S04294	LSBI49851689	-	7.360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB120057	LSBK00571689	Kanal- und Hofflächen sanieren	0,00	95.540,99	0,00	0,00	0,00	0,00
G1690 Schule		valstraße / KITA Zeppelinstr. / Sp e 2 · 28309 Bremen	ortplatz Parsevalstr. Verwaltung/Aula	BUK 2560	Geb 4.1 .	äudetyp 2	BGF (m²) 1.284,4	NGF (m²) 1.011,4
G1691 Schule		evalstraße / KITA Zeppelinstr. / Sp e 2 · 28309 Bremen	ortplatz Parsevalstr. Bogenbau	BUK 2560	Geb 4.1 .	äudetyp 2	BGF (m²) 1.084,5	NGF (m²) 963,5
G1693 Schule		valstraße / KITA Zeppelinstr. / Sp	ortplatz Parsevalstr.	BUK	Geb	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Parsevalstraße	e 2 · 28309 Bremen	Hochtrakt	2560	4.1		1.406,9	1.183,9
G1698 Schule	am Pastoren	weg		BUK	Geb	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Pastorenweg 9	91-93 · 28237 Bremen	Haupthaus/Hausm./Tu	rnhalle 2560	4.1.	2	3.894,0	3.399,3
Bauunterhaltu IMBB110087	_	Brandschutzsanierung	9.800,00 9.800,00	388.882,29 -4.709,13	-3.848, 00 0,00	1.785,00 1.785,00	10.741,50 10.741,50	0,00
IMBB120068	LSBK00681698	3 Fenstersanierung	0,00	393.591,42	-3.848,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsma IMIS092016	ßnahmen LSSH2016	Umsetzung der notwendigen baulichen Maßnahmen zum Brandschutz Brandschutzsanierung	-1,21 -1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44.282,96 0,00
S04155 IMBS160001	LSSO0001	Brandschutzsanierung mit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.282,96
		nutzungsspezifischer Anpassung						
G1701 Schule		Singer-Straße / Jugendtreff raße 160 · 28329 Bremen	Pavillon 1	BUK 2560	Geb 4.1 .	äudetyp 2	BGF (m²) 1.086,3	NGF (m²) 956,0
Bauunterhaltu IMIN110001	_	Umbau der Pavillons	73.411,53 73.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1702 Schule	an der Paul-	Singer-Straße / Jugendtreff		BUK	Geb	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		raße 160 · 28329 Bremen	Pavillon 2	2560	4.1.	2	1.087,4	957,2
Bauunterhaltu IMIN110001	_	Umbau der Pavillons	73.490,61 73.490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1703 Schule		Singer-Straße / Jugendtreff		BUK		äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Paul-Singer-St	raße 160 · 28329 Bremen	Pavillon 3	2560	4.1.	2	1.086,2	955,8
Bauunterhaltu	_		73.410,86					_
IMIN110001	LSBZ00011701	Umbau der Pavillons	73.410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1704 Schule		Singer-Straße / Jugendtreff raße 160 · 28329 Bremen	Turnhalle	BUK 2560	Geb 5.1	äudetyp	BGF (m²) 660,9	NGF (m²) 593,3

Maßnahmen

Maßnahmen/GCode

2011

Stand: 20.02.2017

2012

2013

2014



2016

2015

iviaisnanmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G1709 Neue	Oberschule Gr	öpelingen		В	UK G	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Pestalozzistraß	le 9 · 28239 Bremen	Altbau	2	560 4	.1.1	8.927,7	7.464,0
Sanierungsma IMIS090029	Bnahmen LSSH0029	Neue Oberschule Gröpelingen, Sanierung und Umbau - Gesamtsanierung	4.750,12 4.750,12	176.299,98 146.518,08	391.425,56 78.647,16	513.338,90 106.452,88	710.274,95 13.841,25	969.361,18 76.697,65
IMIS090029_1		Sanierung Bestandsaufnahme						
IMBS120035	LSSK0035	GR Oslebshauser Heerstr., Statische Sanierung der Pavillondecken	0,00	29.781,90	18.715,45	0,00	0,00	0,00
IMBS120012	LSSK0012	Neue Oberschule Gröpelingen, Umbau 2. OG Altbau	0,00	0,00	294.062,95	75.328,99	10.222,00	0,00
IMBS140013	LSSM0013	Vorabmaßnahme Südflügel EG + 1.OG, Sanierung Balkenauflager Keller	0,00	0,00	0,00	331.557,03	621.575,13	117.083,27
IMBS150016	LSSN0016	Teilmaßnahme Sanierung Nordflügel	0,00	0,00	0,00	0,00	64.636,57	775.580,26
IMBS150003	LSSN0003	Erweiterung nach EW Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1710 Neue	1710 Neue Oberschule Gröpelingen			В	UK G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Ernst-Waldau-S	Straße 1 · 28239 Bremen	Neubau -1978/80	2	560 4	.1.1	4.469,3	3.975,4
Bauunterhaltu IMIN100024	-	Umbau für Jahrgangsstufen, Phase 2, Umbau 1. OG	196.600,00 196.600,00	0,00	- 22.771,49 -22.771,49	0,00	0,00	0,00
Sanierungsma	ßnahmen	32dd 17.00	2.377,96	73.348,48	39.371,59	53.291,42	6.929,08	38.395,65
IMIS090029	LSSH0029	Neue Oberschule Gröpelingen, Sanierung und Umbau - Gesamtsanierung	2.377,96	73.348,48	39.371,59	53.291,42	6.929,08	38.395,65
IMIS090029_1		Sanierung Bestandsaufnahme						
G1711 Neue Oberschule Gröpelingen Pestalozzistraße 9 · 28239 Bremen		Pavillon			Sebäudetyp .1.1	BGF (m²) 209,2	NGF (m²) 181,9	
Sanierungsma IMIS090029	Bnahmen LSSH0029	Neue Oberschule Gröpelingen, Sanierung und Umbau - Gesamtsanierung	111,31 111,31	3.433,31 3.433,31	1.842,91 1.842,91	2.494,48 2.494,48	324,34 324,34	1. 797,23 1.797,23
IMIS090029_1		Sanierung Bestandsaufnahme					(2)	
G1/13 Neue	Oberschule Gr Pestalozzistraß	ropelingen de 9 · 28239 Bremen	ehem. Gasübergabes			Gebäudetyp 3	BGF (m²) 41,3	NGF (m²) 38,0
G1719 Schule	e am Pürschwe Pürschweg 5 · 2	eg / Sportplatz Hegeweg 28779 Bremen	Grundschule/Turnhal			ebäudetyp .1.2	BGF (m²) 6.753,2	NGF (m²) 6.054,4
Sanierungsma GBIS060024 S02529	Bnahmen LSSE0024	Sanierung WC-Anlagen 2. BA einschließlich Brandschutzmaßnahmen	73.725,31 73.725,31	4.113,87 4.113,87	677,96 677,96	0,00	0,00	0,00
G1726 Schule		enflether Straße · Straße 24 · 28197 Bremen	Altbau			Gebäudetyp .1.2	BGF (m²) 4.284,2	NGF (m²) 3.455,9
Bauunterhaltu IMBB110147	_	Brandschutzmängel - Brandschutztechnische Ertüchtigung v. Fenster und Türen	0,00	0,00	0,00	0,00	8. 520,95 8.520,95	0,00
G1728 Schule		enflether Straße Straße 24 · 28197 Bremen	Turnhalle			Sebäudetyp .1	BGF (m²) 686,1	NGF (m²) 597,5
Bauunterhaltu IMBB140121	-	Statische Sicherungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	34.371,40 34.371,40	74.021,61 3.427,78	92.712,62 0,00
IMBB150007		S Statische Instandsetzung Aussteifung	0,00	0,00	0,00	0,00	70.593,83	92.712,62
Sanierungsma IMBS140026	ßnahmen LSSM0026	Bestandsaufnahme Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	11.391,11 11.391,11	0,00
G1739 Berufs		0 · 28239 Bremen	Altbau			Gebäudetyp .1	BGF (m²) 1.557,3	NGF (m²) 1.325,0
Bauunterhaltu IMBB130029	_	Bodenbeläge erneuern	0,00	0,00	0,00	67.155,48 67.155,48	15.271,50 1.651,86	22.892,35 0,00
		-	-,-,-	-,	-,	, -	,	

Maßnahmen/GCode



	räg	

			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMBB150025	LSBN00251739	Alarmierung an Schulen hier : BS Reiherstrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	13.619,64	22.892,35
Sanierungsmaß			17.892,31	5.430,38	32.066,67	14.709,66	126.248,63	36.730,37
S03133	LSSH2005	2. Rettungsweg aus dem DG des Altbaugebäudes 1.BA	17.892,31	5.430,38	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBS120028	LSSK0028	2. Rettungsweg aus dem DG des Altgebäudes 2. BA	0,00	0,00	32.066,67	14.709,66	126.248,63	36.730,37
G1740 Berufss	schule			BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Reiherstraße 80) · 28239 Bremen	Neubau/Verwaltung -19	985/93- 2560	4.1	_	4.205,9	3.906,4
Bauunterhaltur	ng II						38.245,81	118.711,46
IMBB120016	LSBK00161740	Dach-, Fenster- und Fassadensanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,37	7.735,00
IMBB150025	LSBN00251739	Alarmierung an Schulen hier : BS Reiherstrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	36.783,44	61.826,85
IMBB160031	LSBO00311740	Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.149,61
G1742 Dep. So	chule Rekum			BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Rekumer Straße	e 82 · 28777 Bremen	Hauptgebäude 1	2560	4.1	2	981,2	803,4
Bauunterhaltur	ng II		13.579,93					
IMBB110071	-	Rückbau der dioxinhaltigen Weitsprunganlage	13.579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1743 Dep. So	chule Rekum			BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		e 82-84 · 28777 Bremen	Hauptgebäude 2	2560	4.1		1.372,5	1.204,4
C4744 Day C	ahada Balaasa						207 (2)	
G1744 Dep. So		e 82-84 · 28777 Bremen	Turnhalle	BUK 2560		bäudetyp	BGF (m²) 353,6	NGF (m²) 315,7
G1752 Schule	St.Magnus			BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	_	Be 37-39 · 28759 Bremen	Hauptgebäude	2560			2.811,7	2.388,5
Bauunterhaltur	ng II						27.125,62	86.243,23
IMBB150016	-	Anstrich Fenster Fuchsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	23.301,37	0,00
IMBB150080	LSBN00801752	Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,25	86.243,23
Sanierungsmaß IMIS090014	Bnahmen LSSH0014	Grundsanierung 1.BA Sanierung WC- Anlagen	614.621,76 568.539,86	432.694,12 432.694,12	81.348,49 81.348,49	1.320,98 1.320,98	0,00	4.173,40 4.173,40
IMIS100012 S02016	LSSI0012	Kellersanierung Sanierung der Kellerräume	46.081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1753 Schule	St.Magnus			BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	•	Be 37-39 · 28759 Bremen	Turnhalle	2560			570,7	519,1
Bauunterhaltur	a.a. II		1.936,73	1.293,77				
S04266	0	Dachsanierung Turnhalle	1.936,73	1.293,77	0,00	0,00	0,00	0,00
G1757 Schule	Alt-Aumund			BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Ritterkamp 10 ·	28757 Bremen	Hauptgebäude -Altbau	2560	4.1	2	1.566,4	1.324,9
G1758 Schule	Alt-Aumund			BUK	Go	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1756 Schale	Ritterkamp 10 ·	28757 Bremen	Hauptgebäude -Neubau				2.563,2	2.324,4
Bauunterhaltur	ng II		910,00			16.808,49	139.880,22	354.995,22
S04138	0	Schmutzwasserleitungen im UG	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB130179	LSBL01791758	verschlissen Instandsetzung der	0,00	0,00	0,00	316,00	115.073,69	13.383,61
		Entwässerungskanäle im UG	-,	,,,,,	-,	,	,	, .
IMBB140066		Instandsetzung der Fußböden	0,00	0,00	0,00	16.492,49	0,00	0,00
IMBB150003	LSBN00031758	Rieselschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	24.806,53	341.611,61
G1759 Schule	Alt-Aumund Ritterkamp 10 ·	28757 Bremen	Turnhalle	BUK 2560		bäudetyp	BGF (m²) 585,0	NGF (m²) 512,3
Bauunterhaltur	ng II		633.323,08	90.752,88				
S04293	-	Instandsetzung Dach, Unterdecken und Beleuchtungsanlage	633.323,08	90.752,88	0,00	0,00	0,00	0,00
G1764 Schule	an der Robins	sbalje / Kindertagesheim Robinsb	alje	BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		28259 Bremen	Hauptgebäude A	2560	4.1	2	2.895,3	2.507,5
Sanierungsmaß	Rnahmen		208.344,02					
_	mainitell		200.377,02					
GBIN070014	LSSF0014-1	Ausbau zur Ganztagsschule	208.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G1765 Schule	an der Robins	sbalje / Kindertagesheim Robinsb	alje	BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		· 28259 Bremen	Hauptgebäude B	2560	4.1		2.554,4	2.296,5
C17C7 Cabula	an dan Dahim	ahalia / Kindoutagashaina Bahinah	alia	DIII			DOF (2)	NOT (2)
G1767 Schule		sbalje / Kindertagesheim Robinsb · 28259 Bremen	Turnhalle	BUK 2560	Ge 5.1	bäudetyp	BGF (m²) 637,0	NGF (m²) 582,2
	Robinsbaije 10	· 28259 Bremen	rurmane	2500	5.1		637,0	382,2
Bauunterhaltu	-					6.592,33	49.120,08	35.684,51
IMBB140147		Sanierung kontaminierter Duschen	0,00	0,00	0,00	6.592,33	49.120,08	0,00
IMBB160071		Erneuerung Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.684,51
Sanierungsmaß				95.638,06	12.984,27			
IMBS120016	LSSK0016	Instandsetzung des asbesthaltigen Turnhallenbodens	0,00	95.638,06	12.984,27	0,00	0,00	0,00
G1775 Schule	an der Horne	r-Heerstraße / Oberschule an der	Ronzelenstraße	BUK	Go	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1775 Schale		2 51-55 · 28359 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.1		10.172,0	8.638,8
			. •				,-	
Bauunterhaltu	•	Facebassah Salam bassakinan	14.600,31	70.039,94	1.177,90	942,40	0.00	42.158,74
IMBB110213 IMBB120063		Feuchteschäden beseitigen Erneuerung der MS-Anlage und NSHVT	14.600,31	8.600,69 61.203,65	-0,10	0,00	0,00	0,00
IIVIDB120005	L3BK00031773	Efficienting der M3-Affiage und NSHV1	0,00	01.203,03	-0,10	0,00	0,00	0,00
IMBB120102	LSBK0102	Tariftreueuntersuchungen	0,00	235,60	1.178,00	942,40	0,00	0,00
IMBB160074	LSBO00741775	Sofortmaßnahme Regenwasserschaden beheben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.158,74
G1778 Schule		r-Heerstraße / Oberschule an der		BUK		bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	копzelenstraße	e 51-55 · 28359 Bremen	Schulgebäude	2560	4.1		1.093,0	965,9
G1779 Schule	an der Horne	r-Heerstraße / Oberschule an der	Ronzelenstraße	BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Ronzelenstraße	51-55 · 28359 Bremen	Turnhalle	2560	5.1		1.194,0	1.075,9
		<i>(</i> 2.1.1						
G1784 Gesam	-	/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/		. •		bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Rubekamp 37-3	39 · 28219 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.1		11.840,5	10.226,3
Bauunterhaltu	ng II		-1.205,83					
S04270	LSBI49421784	Erneuerung der Kälteanlage	-1.205,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaß	3nahmen					38.490,31	41.266,84	
IMBS120026	LSSK0026	Bestandsaufnahme mit	0,00	0,00	0,00	38.490,31	41.266,84	0,00
		Sanierungsvorschlag, SZ Rübekamp						
G1805 Oberso	chule an der S	chaumburger Straße		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Schaumburger	Straße 49A-65A · 28205 Bremen	Altbau mit Turnhalle/Au	ıla 2560	4.1		6.049,1	5.179,3
Bauunterhaltu	ng II		43.384,25	-1.941,35	6.570,50	9.278,58	234.285,67	97.519,44
IMBB110030	-	Sanierung Bodenbeläge 2.BA	43.384,25	-1.941,35	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB120109	LSBK01091805	Herstellung 2. Rettungsweg	0,00	0,00	6.570,50	9.278,58	234.285,67	97.519,44
G1806 Oberso	chule an der S	chaumburger Straße		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
0_000 0.00.00		Straße 49A · 28205 Bremen	Neubau -1983-	2560	4.1		1.206,8	1.028,3
								/-
G1820 Schule	am Pulverber	rg / Jugend- u. Volksmusikschule		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Schleswiger Str	aße 10 · 28219 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.1	.2	4.336,6	3.632,5
G1824 Schule	an der Schmi	dtstraße		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		9 · 28203 Bremen	Verwaltungsgebäude	2560	4.1	**	1.557,5	1.239,9
							,	,-
Bauunterhaltu IMBB110169	-	Ernougrung Rodonhaläge	22.025,24	21.630,94	0.00	0.00	0.00	0.00
		Erneuerung Bodenbeläge	22.025,24	21.630,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaf IMBS140021	Snahmen LSSM0021	Sanierung und Mobilbauersatz	0,00	0,00	0,00	12.269,15 12.269,15	96.881,31 96.881,31	127.802,22 127.802,22
			0,00	<u> </u>				
G1825 Schule	an der Schmi		w 1	BUK		bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Schmidtstraße	9 · 28203 Bremen	Werktrakt	2560	4.1	.2	471,9	424,1
G1826 Schule	an der Schmi	dtstraße		BUK	Ge	bäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		9 · 28203 Bremen	Mobilbauten-Pavillon	2560	4.1	**	393,1	370,5
Dannakarkala	na II		20 600 02	12 //20 00	2 /1/ 11	4 357 54	1/1/1/1/04	4 045 77
Bauunterhaltu IMBB110182	-	GS Schmidtstr., Mobilbau, Schaffung d.	30.699,83 30.699,83	-12.420,00 -12.420,00	3.414,11 3.414,11	4.357,54 4.357,54	14.414,91 14.414,91	4.015,77 4.015,77
	235301021020	Rettungswegs, Brandmeldeanlage	30.033,03	12.720,00	J.717,11	7.337,37	17.717,71	7.013,77
Sanierungsmaß	3nahmen		-1.302,54			3.096,83	24.453,59	32.258,26
Sanierungsmaß GBIS070017 IMBS140021	Snahmen LSSF0017 LSSM0021	Mobilbauersatz Sanierung und Mobilbauersatz	-1.302,54 -1.302,54 0,00	0,00	0,00	3.096,83 0,00 3.096,83	24.453,59 0,00 24.453,59	32.258,26 0,00 32.258,26

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G1827 Schule	an der Schmi	dtstraße		BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1027 Schule		10 · 28203 Bremen	Altbau+Turnhalle	256		.1.2	1.227,3	982,4
Bauunterhaltu	ıng II						1.285,20	
IMBN120226	0	Akustikmaßnahmen der Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,20	0,00
Sanierungsma	ßnahmen				21.527,33	20.181,78	91.212,37	100.706,03
IMBS130009	LSSL0009	Standortanalyse Mobilbauersatz	0,00	0,00	21.527,33	10.513,89	14.871,50	0,00
IMBS140021	LSSM0021	Sanierung und Mobilbauersatz	0,00	0,00	0,00	9.667,89	76.340,87	100.706,03
G1836 Obers		nizplatz + Theater Shakespeare C		BUK		iebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Schulstraße 22	· 28199 Bremen	Altbau	256	0 4	.1	6.208,8	4.680,2
Bauunterhaltu IMBB140046	0	Brandschutzmaßnahmen im DG	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,39 2.975,39	0,00
Sanierungsma	ßnahmen		27.067,53	107.678,04	234.898,82	128.750,31	114.477,36	
IMIN100032	LSSI00322	Umbauten im Bestand Neubau der Schule inkl. Mensa,	27.067,53	65.865,52	234.898,82	128.750,31	114.477,36 0,00	0,00
IMIN090010	LSSH00100	Umbauten im Altbau und dem Gebäude	0,00	41.812,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Schulstraße						
G1837 Obers	chule am Leibi	nizplatz + Theater Shakespeare C	ompany	BUK		iebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Schulstraße 22	· 28199 Bremen	Neubau -1962/2000-	256	0 4	.1	2.592,1	2.155,0
Bauunterhaltu	ing II						1.242,18	
IMBB140046	LSBM0046183	Brandschutzmaßnahmen im DG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,18	0,00
Sanierungsma	ßnahmen		11.300,24	44.953,75	98.066,26	53.751,06	47.792,35	
IMIN100032	LSSI00322	Umbauten im Bestand	11.300,24	27.497,73	98.066,26	53.751,06	47.792,35	0,00
IMIN090010	LSSH00100	Neubau der Schule inkl. Mensa, Umbauten im Altbau und dem Gebäude	0,00	17.456,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Schulstraße	•					
G1861 Schule	e an der Carl-So	churz-Straße / Kippenberg-Gymn	asium	BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		r Heerstraße 64 · 28209 Bremen	Hauptgebäude	256		.1.3	3.167,3	2.856,4
Bauunterhaltu	ıng II		123.929,96					
S03642	-	Instandsetzung ELA Anlage	123.929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1862 Schule	e an der Carl-So	churz-Straße / Kippenberg-Gymn	asium	BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		r Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	Haus M	256		.1.3	3.086,9	2.638,5
C1062 Schule	an dar Carl S	churz-Straße / Kippenberg-Gymn	acium	DLIK		ahäudatus	DCE (m2)	NCF (m2)
G1003 Schule		r Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	Biermann-Villa	BUK 256		ebäudetyp .1	BGF (m²) 2.117,0	NGF (m²) 1.763,6
G1864 Schule		churz-Straße / Kippenberg-Gymn r Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	asium Turnhalle	BUK		iebäudetyp 1	BGF (m²)	NGF (m²)
	Scriwaciinausei	r neerstraise 62-66 · 28209 Bremen	rurnnane	256	U 5	.1	706,3	645,0
G1875 Schule				BUK		iebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Seehauser Land	dstraße 141 · 28197 Bremen	Schulgebäude	256	0 4	.1.2	611,0	516,0
Sanierungsma	ßnahmen		8.949,20					
IMIS100001	LSSI0001	Ersatzbau f. Schulmeisterhaus	8.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G1974 Schule		r Straße/ Bund Deutscher Pfadfin	derinnen	BUK		iebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Stader Straße 1	.50 · 28205 Bremen	Hauptgebäude	256	0 4	.1.2	5.034,4	4.281,2
Sanierungsma			450.155,79	17.047,62				
IMIS090040	LSSH0040	Brandschutzsanierung	450.155,79	17.047,62	0,00	0,00	0,00	0,00
G1976 Schule		r Straße/ Bund Deutscher Pfadfin	derinnen	BUK		iebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Stader Straße 1	.50 · 28205 Bremen	Nebengebäude	256	0 4	.1.2	15,3	11,2
G1977 Schule	Burgdamm			BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Stargarder Stra	ße 11 · 28717 Bremen	Haupthaus	256	0 4	.1.2	3.211,2	2.809,9
G1978 Schule	e Burgdamm			BUK	· · ·	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	•	ße 11 · 28717 Bremen	Hausmeisterwohnung	256		.1.1	213,6	159,9
C1070 C-b!	Duradar			B2.111		ahäudet	DCE / 2\	NOT / 21
G1979 Schule	•	ße 11 · 28717 Bremen	Turnhalle	BUK 256		ebäudetyp .1	BGF (m²) 664,3	NGF (m²) 588,1
	-		· aanc					
G1980 Allgen		hule Steffensweg	Harrista 1.2. 1	BUK		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Sterrensweg 17	1 · 28217 Bremen	Hauptgebäude	256	υ 4	.2	4.232,5	3.488,0
Bauunterhaltu	ing II					23.768,00	4.534,87	85.558,04

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

M

Ict.	Bet	rän	Δ.
ısı.	-bei	ri që	e

			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMBB140135	LSBM0135198 0	Umwandlung der Mittelspannungsanlage zu einem Hausanschluss	0,00	0,00	0,00	23.768,00	4.534,87	0,00
IMBB150077	LSBN00771980	Alarmierung/ ELA-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.890,54
IMBB150092	LSBN00921980	Herstellen Zweiter Rettungsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.667,50
Sanierungsmaß	Bnahmen		7	74.796,67	52.237,41	44.178,33		
IMBS120027	LSSK0027	Mängelbeseitigung ehemalige Hausmeisterwohnung für Umnutzung	0,00	74.796,67	52.237,41	44.178,33	0,00	0,00
G1982 Kinder	•	emerhavener Str. / Oberschule an Straße 83 · 28219 Bremen	n Waller Ring Altbau	BUK 2560		ebäudetyp 1.1	BGF (m²) 6.937,3	NGF (m²) 5.676,3
Bauunterhaltui	na II			21.218,26	4.762,10	980,00	2.211,47	1.331,29
IMBB120081	LSBK00811982	ELA - Zentrale	0,00	21.218,26	-191,98	0,00	0,00	0,00
IMBB130014		weitergehende statische	0,00	0,00	4.954,08	980,00	0,00	0,00
		Untersuchungen						
IMBB140137	2	Erneuerung der Mittelspannungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,47	0,00
IMBB160065	LSBO00651982	Anpassung Treppengeländer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,29
Sanierungsmaß			•	04.888,07				
S04126	LSSI2003-1	Brandschutzsanierung	310.008,83 1	104.888,07	0,00	0,00	0,00	0,00
G1983 Kinder	tagesheim Bre	merhavener Str. / Oberschule an	n Waller Ring	BUK	Ge	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Bremerhavener	Straße 83 · 28217 Bremen	Neubau -1976-	2560	4.1	1.1	2.276,2	2.104,4
Bauunterhaltui	ng II			6.961,95	-62,99			
IMBB120081	LSBK00811982	ELA - Zentrale	0,00	6.961,95	-62,99	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaß	Prahmon		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	34.414,96	,	,		
S04126	LSSI2003-1	Brandschutzsanierung	101.717,40	34.414,96	0,00	0,00	0,00	0,00
							,	
G1987 Oberso	Steinkamp 6 · 2	8717 Bremen	Block A-G	BUK 2560	Ge 4.1	ebäudetyp 1	BGF (m²) 10.435,9	NGF (m²) 9.228,6
Bauunterhaltui	ng II		89.371,80	1.416,85	14.447,84	2.730,44	497.242,12	-4.470,74
S04267	LSBI49481987	Instandsetzung Fassade, Decke und Innenwände	690,00	1.416,85	3.080,65	0,00	0,00	0,00
IMBB110063	LSBJ0063A	Sanierung der Feuerwehrzufahrt und Haupteingangsbereich	88.681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB130145 IMBB150013	LSBL01451987 LSBN00131987	Fenstersanierung Erneuerung der Schulküche und	0,00	0,00	11.367,19 0,00	2.730,44 0,00	497.242,12 0,00	0,00 529,26
IMBB160087	LSBO00871987	Austausch der Bodenfliesen fachgerechte,. pflegeleichte Herstellung der beiden Innenhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
C1000 Ohors	shula Lagum			DIII		. 1	DCF (2)	NCE (2)
G1989 Oberso	Steinkamp 6 · 2	9717 Promon	Turnhalle	BUK 2560	Ge 5.1	ebäudetyp	BGF (m²) 1.776,4	NGF (m²) 1.459,1
	Stellikallip 0 · 2	6717 Diemen	Turrinane	2300	J	L	1.770,4	1.433,1
Bauunterhaltui	•		-15.736,84					
IMIQ099014	LSBH43861989	Kanalsanierung	-15.736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaß IMIS090053	Snahmen LSSH0053	Erneuerung Decken, Lüftung und	38.887,67 6.625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBS110011	LSSJ0011	Beleuchtung provisorische Herrichtung der Turnhalle	32.262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(ohne Ballsportarten)						
G2015 Schule		raße 26A · 28197 Bremen	Hauptgebäude	BUK 2560		ebäudetyp 1.2	BGF (m²) 845,5	NGF (m²) 694,1
C201C Caland	Ctuara			m	.=	de Sandar	DOF (2)	NOT / 3
G2016 Schule		raße 26A · 28197 Bremen	Nebengebäude WC-Gebäu	BUK ude 2560	Ge 9	ebäudetyp	BGF (m²) 74,8	NGF (m²) 58,6
Camia							•	,
Sanierungsmaß IMIS100002	LSSI0002	Abriss / Ersatzbau WC-Gebäude	12.591,88 12.591,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		·					<u> </u>	
G2027 Förder		vieland / Volkshochschule/ KATT h-Straße 5-7 · 28277 Bremen	Hauptgebäude	BUK 2560	Ge 4.5	ebäudetyp 5	BGF (m²) 3.933,5	NGF (m²) 3.239,2
	ng II				5.184,73	14.996,80	2.132,21 2.132,21	0,00
Bauunterhaltui IMBB130158	•	PCB Sanierung	0.00	0.00	5.184.73	14.330 00		
Bauunterhaltui IMBB130158 Sanierungsmaß	LSBL01582027	PCB Sanierung	0,00	0,00	5.184,73	14.996,80	2.132,21	- 0,00

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
G2028 Förder	zentrum Ober	vieland / Volkshochschule/ KATT		BU	K G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Theodor-Billrot	h-Straße 5-7 · 28277 Bremen	A-Trakt	256	50 4.	.5	1.238,4	1.097,3
Bauunterhaltui	Ü				1.632,27	4.721,32	671,27	
IMBB130158	LSBL01582027	PCB Sanierung	0,00	0,00	1.632,27	4.721,32	671,27	0,00
Sanierungsmaß IMBS140020	LSSM0020	PCB Sanierung Trakt A	0,00	0,00	0,00	53.749,58 53.749,58	447.106,13 447.106,13	0,00
G2029 Förder	zentrum Ober	vieland / Volkshochschule/ KATT		BU	K G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Theodor-Billrot	h-Straße 5-7 · 28277 Bremen	Werk-Trakt	256	50 4.	.5	343,7	296,9
G2030 Förder	zentrum Ober	vieland / Volkshochschule/ KATT		BU	K G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Theodor-Billrot	h-Straße 5-7 · 28277 Bremen	Turnhalle	256	50 5.	.1	634,4	574,2
G2047 Schule	Am Wasser			BU	K G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Tidemanstraße	11 · 28759 Bremen	Grundschule-Hauptg	ebäude 256	50 4.	.1.2	5.066,1	4.598,6
Bauunterhaltui	-		26.644,49	677.488,23	210.072,86	150.471,18	36.467,64	
IMBB110077 IMBB130130	LSBJ00772047 LSBL01302047	Brandschutzmaßnahmen Schließanlage	26.644,49	677.488,23 0,00	-3.000,00	143.548,22 6.922,96	0,00 2.264,02	0,00
IMBB140129	LSBM0129204	Erneuerung der Mittelspannungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,91	0,00
	7	bzw. Umstellung auf 1 KV-Anlage						
IMBB150056	LSBN00562047	Brandschutzsanierung / Rechtsstreit (IMBB110077)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.542,71	0,00
Sanierungsmaß	Snahmen	(43.800,47	457.235,51	732.127,65	40.184,03
IMBS120048	LSSK0048	Asbestsanierung Decken + Lüftungsanlage	0,00	0,00	43.800,47	457.235,51	732.127,65	40.184,03
G2048 Schule	Am Wasser			BU	K G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Tidemanstraße	11 · 28759 Bremen	Turnhalle	256	50 5	.1	605,3	551,7
G2067 Schule	an der Uphus	er Straße		BU	K G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Uphuser Straße	9 · 28327 Bremen	Hauptgebäude	256	50 4.	.1.2	1.916,5	1.719,8
Sanierungsmaß	Bnahmen		12.646,49					
IMIS092015	LSSH2015	Herstellen 2. Rettungsweg aus OG / 2. BA	12.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2068 Schule	an der Uphus	er Straße		BU	K G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Uphuser Straße	9 · 28327 Bremen	Turnhalle	256	50 5.	.1	649,7	586,4
G2069 Schulze	entrum Sek. I	Rockwinkel		BU	K G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Uppe Angst 31		Schulgebäude	256		.1	4.427,1	2.884,3
Bauunterhaltur	ng II				858,53	9.885,72	6.108,46	
IMBB130042	•	OS Rockwinkel; Einbau einer Treppe zur Heizzentrale	0,00	0,00	858,53	9.885,72	0,00	0,00
IMBB150033	LSBN00332069	Akustikmaßnahmen Raum 163 und Fachraum 264	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,46	0,00
							(2)	21
G2075 Schulze	Uppe Angst 31		Turnhalle	BUI 256		ebäudetyp .1	BGF (m²) 676,0	NGF (m²) 613,7
	5		rannanc					
G2106 Wilhel		rschule/ Bezirkssportanlage Süd raße 9 · 28201 Bremen	Don Allgam Barufas	BUI Bullo Stoffenson 256		ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	•	raise 9 · 28201 Bremen	Dep. Allgem. Berufss	chule Sterrensw 250	5U 4.	.2	1.883,1	1.698,4
Bauunterhaltur S03590	•	Defekte Rieselschutzbahn / Schallschutz	8.057,16 -16.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110096	LSBJ0096A	Flucht- und Rettungsweg sanieren	10.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110183	LSBJ01832109	Instandsetzung der maroden Abwasserkanäle	13.720,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2109 Wilhel	m-Kaisen-Obe	rschule/ Bezirkssportanlage Süd		BU	K G	ebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Valckenburghst	raße 1-3 · 28201 Bremen	Hauptgebäude	256	50 4.	.1	9.472,9	8.163,4
Bauunterhaltui	ng II		209.633,31	66.642,95	138.845,28	103.002,50	682.340,47	71.033,59
S04208	LSBI49122109	Aufstellung von Containern (kein G-Code)	28.779,07	66.642,95	64.262,86	87.489,88	-23.227,01	64.262,86

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017

M

Is	t-	R	۵	tr	ä	σ	۵

			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMBB110104	LSBJ01042109	Sanierung Guss-Regenwasser- u. Schmutzwasserkanal, Elektroinstallation u. Brandschutzkanal	1.626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110112	LSBJ01122109	Sanierung der Kellertreppe im Außenbereich -Hochtrakt-	1.036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110123	LSBJ01232109	Beseitigung von Brandschutzmängeln gemäß Brandschutzbericht	2.523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMIS090037	LSBZ00372109	Dach-, Fenster- und Fassadensanierung/ Feuchtigkeitsschäden	174.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB130098	LSBL00982109	Sofortmaßnahmen im Zusammenhang mit Wasserschaden	0,00	0,00	23.563,63	14.770,62	0,00	0,00
IMBB130103	LSBL0103A	Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes im Außenraum - hier: Kanalarbeiten	0,00	0,00	9.322,73	-36.250,43	696.749,46	0,00
IMBB130120	LSBL01202109	Schadensklärung und Beseitigung für den Wassereintritt im KG	0,00	0,00	41.696,06	36.992,43	0,00	0,00
IMBB150076	LSBN00762109	Rechtsstreit/Mangelbeseitigung WDVS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,02	3.257,33
IMBB160079	LSBO00792109	Prüfauftrag Brandschutz Sondertrakt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,40
Sanierungsma IMIS090037	ßnahmen LSSH0037	Dach-, Fenster- und Fassadensanierung/ Feuchtigkeitsschäden	76.208,37 76.208,37	2.102.349,58 2.102.349,58	526.920,81 526.920,81	32.474,71 32.474,71	- 39.574,48 -39.574,48	0,00
G2111 Wilhe		erschule/ Bezirkssportanlage Süd eraße 1-3 · 28201 Bremen	Turnhalle			Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 1.099,5	NGF (m²) 1.010,4
G2116 Schul	e an der Veges Vegesacker Stra	acker Straße aße 84 · 28217 Bremen	Sonderschule			Gebäudetyp 4.3	BGF (m²) 2.405,2	NGF (m²) 1.943,6
Bauunterhaltu	ung II		29.584,63	43.583,01	82.934,65	53.148,84	269.918,73	179.311,17
IMIU100003	LSBI47622116		11.047,16	22.013,47	0,00	0,00	0,00	0,00
GBIN080011 IMBB120082		Umbau und Sanierung FÖZ Einbruchschaden vom 28.05.2012 im	18.537,47 0,00	14.088,48 7.481,06	70.442,05 1.691,34	0,00	0,00	0,00
IMBB130085	LSBL00852116	Schulgebäude Vegesacker Straße REBUZ und FÖZ Vegesacker Str., Sanierung Fassade und Dach	0,00	0,00	10.030,84	40.717,96	269.918,73	179.311,17
IMBB130183	LSBL01832116	DW Vegesacker Str., Beseitugung Wasserschaden	0,00	0,00	770,42	12.430,88	0,00	0,00
Sanierungsma GBIN080011	ıßnahmen LSSG00111	Umbau und Sanierung FÖZ	1.001.023,52 1.001.023.52	57.836,91 57.836,91	517,31 517,31	257,48 257,48	0,00	0,00
		Dep. Heisterbusch		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
G1120 G3 C13		erbusch 23 · 28717 Bremen	Hauptgebäude			4.1.1	7.635,5	6.692,8
Bauunterhaltu IMBB140132	-	Erneuerung der Mittelspannungsanlage bzw. Umstellung auf 1 KV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	41.795,43 41.795,43	12.661,40 12.661,40
G2130 Obers		Dep. Heisterbusch erbusch 23 · 28717 Bremen	Turnhalle			Gebäudetyp 5.1	BGF (m²) 1.220,4	NGF (m²) 1.128,3
G2136 Schul	zentrum Sek. II Vorkampsweg	Horn 97 · 28359 Bremen	Hauptgebäude			Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 13.443,2	NGF (m²) 12.311,9
Bauunterhaltu IMBB110027	•	Abbruch Treppenturm / Sanierung Feuchtigkeitsschaden Eingangshalle	67.535,25 67.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsma	ıßnahmen LSSI0013	Gesamtsanierung	267.439,98 267.439,98	369.403,20 369.403,20	619.675,91 619.675,91	3.720.111,77 3.720.111,77	4.145.954,08 4.145.954,08	4.803.127,23 4.803.127,23
G2137 Schulz	zentrum Sek. II	Horn		В	UK	Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
		97 · 28359 Bremen	Turnhalle			5.1	1.805,4	1.701,2
Bauunterhaltu IMBB130004	_	Sanierung Wasserleitungen	0,00	0,00	32.828,12 32.828,12	0,00	9.159,85 0,00	0,00
IMBB150117	CRNI01172127	Duschräume Schadstoffsanierung Turnhallenwände	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,85	0,00
	2501401172137	osaustorisamerung rurmanenwanue	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,03	0,00

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge					
Maßnahmen			2011	2012	2013	2014	2015	2016
C21FF Cosom	stachulo Oct /	Pozieleschoutoplogo Cabouamaar		DLIK	6-1	- ¹²	DCE (2)	NCE (2)
GZ155 Gesan		Bezirkssportanlage Schevemoor 125 · 28325 Bremen	Gesamtschule	BUK 2560	4.1	oäudetyp 1	BGF (m²) 29.644,4	NGF (m²) 25.985,5
		123 20323 Bremen	Gesamesenale	2300	7.1		25.044,4	
Bauunterhaltu	-	landon dostrono	0.00	0.00	0.00	26.802,27	3.015,20	4.037,27
IMBB140001	2 2	Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtungsanlage /	0,00	0,00	0,00	26.802,27	167,42	0,00
	3	Erneuerung Batteriesatz 2x 216V / 110						
		AH						
IMBB140053	LSBM0053215	Erneuerung der 10 kV Schaltanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,78	4.037,27
G2156 Gesan	ntschule Ost /	Bezirkssportanlage Schevemoor		BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Walliser Straße	125 · 28325 Bremen	Sek II-Zentrum	2560	4.1	.1	3.459,7	3.140,9
G2157 Gasam	ntschule Ost /	Bezirkssportanlage Schevemoor		BUK	Col	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
GZ137 GC3dii	-	: 125 · 28325 Bremen	Turnhalle	2560	5.1	• • •	2.409,8	2.293,8
							,-	,-
Bauunterhaltu IMBB110022	-	GSO Sporthallo Saniorung Giobolwand	65.462,00 65.462,00	11.715,10 11.715,10	0,37 0,37	0,00	0,00	0,00
IIVIDD110022	L3BJ00222137	GSO Sporthalle, Sanierung Giebelwand	03.402,00	11.715,10	0,37	0,00	0,00	0,00
G2184 Schule	an der Philin	p-Reis-Straße / Kindertagesheim (Carl-Friedr -Gauß-Str	BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
GZIOT JUIUIC		emens-Straße 57 · 28357 Bremen	Gansberg-Pavillon	2560	4.1	, ,	1.177,5	1.044,5
					***		,0	2.0 . 1,0
G2185 Schule		p-Reis-Straße / Kindertagesheim (oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Werner-Von-Si	emens-Straße 57 · 28357 Bremen	Petersen-Pavillon	2560	4.1	.2	1.161,3	1.024,6
G2186 Schule	an der Philip	o-Reis-Straße / Kindertagesheim (Carl-FriedrGauß-Str.	BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Werner-Von-Si	emens-Straße 57 · 28357 Bremen	Kästner-Pavillon	2560	4.1		1.163,2	1.030,0
G2187 Schule	an der Philin	p-Reis-Straße / Kindertagesheim (Carl-Eriodr -Gauß-Str	BUK	Col	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
GZ107 Schale		emens-Straße 57 · 28357 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.1.	• • •	1.509,1	1.324,6
							,	,
G2197 Schule	an der Glocke			BUK		oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Westerholzstra	ße 19A · 28309 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.1	.2	2.073,1	1.525,4
G2198 Schule	an der Glocke	enstraße		BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Westerholzstra	ße 19A · 28309 Bremen	Turnhalle	2560	5.1		1.146,9	1.056,5
G2199 Schule	an der Glocke	enstraße		BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
GZ199 Schale		iße 19A · 28309 Bremen	Werkraumgebäude	2560	4.1.	• • •	198,6	171,8
			, G				,-	ŕ
G2206 Schule	an der Wigm			BUK		oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	wigmodistraise	237 · 28779 Bremen	Hauptgebäude	2560	4.1	.2	3.826,4	3.196,0
Bauunterhaltu	ng II		2.134,37	-28,96		7.861,81	47.230,27	107.737,31
S03702	LSBH42452206	Fenstersanierung, Überholung mit	-16.763,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110207	LSBJ02072206	Neuanstrich Überarbeitung der Außenbeleuchtung/	6.898,00	-28,96	0,00	0,00	0,00	0,00
110207	135302072200	Sicherheitsbeleuchtung	0.050,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00
S03701	LSBZ20182206	Rettungswege überprüfen, 2. Fluchtweg	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB140144	LSBM0144A	Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	7.861,81	47.230,27	103.662,30
IMBB150085		Akustikmaßnahmen in diversen Räumen		0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,01
Sanierungsma	Bnahmen		46.093,58	13.251,89				
IMIS092018	LSSH2018	Herrichtung der Rettungswege / 2.	46.093,58	13.251,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S03701		Fluchtweg Rettungswege überprüfen, 2. Fluchtweg	!					
			,					
G2207 Schule	an der Wigm	odistraße		BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Wigmodistraße	237 · 28779 Bremen	Turnhalle	2560	5.1		563,5	508,8
G2208 Schule	an der Wigm	odistraRe		BUK	Cal	oäudetyp	BGF (m²)	NGE (m2)
JEEUO JUIUIE	•	237 · 28779 Bremen	Schule Mobilbau	2560	4.1	• • •	308,1	NGF (m²) 291,4
	-							
G2214 Amt fi		ste Abteilung Ost / Spielplatz		BUK		oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Wilhelm-Leuscl	hner-Straße 27 · 28329 Bremen	Turnhalle	2560	5.1		667,6	595,0
G2227 Schule	an der Admir	alstraße		BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Winterstraße 2	0 · 28215 Bremen	Grundschule	2560	4.1	* *	4.062,0	3.592,8
Bauunterhaltu	ng II		56.584,78	42,59 24	15.490,09	80.493,66		
Saudinerilaitu	···o ··		50.504,70	 2,33 24	.5.750,03	00.433,00		

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge						
Maßnahmen			2011	2012		2013	2014	2015	2016
IMBB110045	LSBJ00452227	Erneuerung von Deckenunterkonstruktionen - Raum 3 u. 5	41.080,78	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB110204	LSBJ02042227	Erneuerung der Regelanlagen	15.504,00	42,59)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMBB130063	LSBL00632227		0,00	0,00		245.490,09	36.400,96	0,00	0,00
IMBB140044	LSBM0044222 7	Sanierung Küchentrakt nach Wasserversicherungsschaden	0,00	0,00)	0,00	44.092,70	0,00	0,00
Sanierungsma		wo s · s · s · s · s · s · s · s · s · s	0.00	45.079,46		6.347,79	0.00	0.00	0.00
IMBS120018	LSSK0018	WC - Sanierung, Schule Admiralstr.	0,00	45.079,46	1	6.347,79	0,00	0,00	0,00
G2234 Schule	e an der Witzle Witzlebenstraß	e benstraße de 3 · 28327 Bremen	Bogenklassen		BUK 2560	Get 4.1 .	oäudetyp .2	BGF (m²) 994,3	NGF (m²) 914,3
G2235 Schule	an der Witzle	henstraße			BUK	Gel	päudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
000		le 3 · 28327 Bremen	Hauptgebäude		2560	4.1.		2.648,1	2.299,9
Sanierungsma			172.840,67	0.00		0.00	0.00		
IMIS090024	LSSH0024	Sanierung 2. BA	172.840,67	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
G2236 Schule	an der Witzle Witzlebenstraß	ebenstraße de 3 · 28327 Bremen	Turnhalle		BUK 2560	Gel 5.1	oäudetyp	BGF (m²) 645,9	NGF (m²) 596,8
									,-
Bauunterhaltu IMBB110146	-	Sanierung Stützen der Hallenlängswände	0,00	0,00)	0,00	691,35 691,35	9 .962,24 9.962,24	0,00
G2237 Schule	an der Witzle				BUK	Gol	päudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
GZZS/ Schare		le 3 · 28327 Bremen	Hausmeisterhaus /Vorkl	lasse	2560	6.1	**	240,0	203,1
Bauunterhaltu	ing II			18.200,30)	-66,48	13.553,43		
IMBB120040	-	ehem Haumeisterhaus Witzlebenstr., Schimmelbeseitigung	0,00	18.200,30		-66,48	0,00	0,00	0,00
IMBB140014	LSBM0014223	Erneuerung Trafo	0,00	0,00)	0,00	13.553,43	0,00	0,00
G2437 Dep. S	chule Arsten -	KTH Kinderhaus "querbeet"			BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
·	Carl-Katz-Straß	e 100 · 28279 Bremen	Dep. Schule Arsten-Südv	west / KTH	2560	4.1	.2	2.419,5	2.118,1
Bauunterhaltu IMBB110208	-	Erneuerung der Fenster im Werkraum	12.445,54 12.445,54	- 1.198,25 -1.198,25		0,00	0,00	0,00	0,00
G2677 Albert	-Einstein-Schu	ile SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Eller	ner Feld		BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2A · 28327	Bremen	Mobilbau Trakt C 1-4		2560	4.1	,,	406,2	380,5
G2718 Obers	chule Findorff	Standort Regensburger Straße			BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Regensburger S	Straße 66-70 · 28215 Bremen	SFG-Anbau		2560	4.1		1.319,7	1.115,3
G2719 Aus- u	nd Fortbildun	gszentrum (AFZ)			BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	An der Weserb	ahn 4 · 28195 Bremen	Gebäude 3		2560	7.3		836,7	762,6
Bauunterhaltu	ing II			2.467,42		7.312,91			
IMBB110001	LSBJ00010403	Alarmierung an Schulen hier TBZM	0,00	2.467,42	!	7.312,91	0,00	0,00	0,00
G2728 Gesan	ntschule West,	/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/	Bezirkssportanlage G	Gröpelinge	BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Lissaer Straße	7 · 28237 Bremen	Jahrgangsgebäude 5/6		2560	4.1	.1	1.420,2	1.257,8
G2729 Gesan	ntschule West	/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/	Bezirkssportanlage G	Gröpelinge	BUK	Gel	päudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
02723 003411	-	7 · 28237 Bremen	Jahrgangsgebäude 7/8	эт орсинде	2560	4.1	,,	1.498,6	1.310,9
G2730 Gesan	ntschule West,	/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/	Bezirkssportanlage G	Gröpelinge	BUK	Gel	oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Lissaer Straße	7 · 28237 Bremen	Jahrgangsgebäude 9/10		2560	4.1	.1	1.498,0	1.311,7
G2731 Gesan		/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/		Gröpelinge			oäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Lissaer Straße	7 · 28237 Bremen	Mensagebäude		2560	6.5		737,1	702,9
G2732 Gesan		/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/ 7 · 28237 Bremen	Bezirkssportanlage G Küchengebäude	Gröpelinge	2560	Gel 6.5	oäudetyp	BGF (m²) 957,0	NGF (m²) 829,0
Bauunterhaltu S04278	-	Ausstattung Küche (Kombidämpfer) und Umbau Spülstraße	8.910,00 8.910,00	0,00	ı	0,00	0,00	0,00	0,00
G2733 Gasan	ntschule West	/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/	Rezirkssnortanlage G	Grönelinge	I BLIK	Col	päudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
JE, 33 Ge3dii		7 · 28237 Bremen	Mitteltrakt	openinge	2560	4.1.		3.481,3	3.076,0

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



Maßnahmen	Ist-Beträge 2011	2012	2	013	2014	2015	2016
G2735 Gesamtschule West/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/	/Razirkssportanlaga	Grönelinge	DLIV	Coh	äudotun	PGE (m²)	NCE (m²
Lissaer Straße 7 · 28237 Bremen	Werktrakt	Gropeiinge	2560	4.1.	äudetyp 1	BGF (m²) 1.631,0	NGF (m²) 1.506,1
G2742 Schule an der Alfred-Faust-Straße Alfred-Faust-Straße 34 · 28277 Bremen	Heizzentrale		BUK 2560	Geb 8.3	äudetyp	BGF (m²) 153,6	NGF (m²) 133,9
G2744 Schule Mahndorf Mahndorfer Heerstraße 55 · 28307 Bremen	Töpferhaus		BUK 2560	Geb 7.3	äudetyp	BGF (m²) 141,7	NGF (m²)
G2746 Schule an der Paul-Singer-Straße / Jugendtreff Paul-Singer-Straße 160 · 28329 Bremen	Mobilbau		BUK 2560	Geb 4.1 .	äudetyp	BGF (m²) 305,4	NGF (m²;
raul-singer-straise 100 · 20323 brennen	Mobilbau		2300	4.1.	2	303,4	211,2
G2757 Gesamtschule West/Schulzentrum Sek. II Rübekamp/ Lissaer Straße 7 · 28237 Bremen	Bezirkssportanlage Technikgebäude	Gröpelinge	BUK 2560	Geb 8.3	äudetyp	BGF (m²) 173,7	NGF (m²) 148,1
G2766 Dependace a.d.Humannstraße ehem.Tirpitz-Kaserne Humannstraße 71 · 28239 Bremen	Schulgebäude (Lehrküd	che)	BUK 2560	Geb 4.5	äudetyp	BGF (m²) 892,1	NGF (m²)
G2771 Gymnasium an der Hamburger Straße			BUK	Goh	äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Hamburger Straße 10-24 · 28205 Bremen	Seitenflügel/Altbau		2560	4.1.		1.774,7	1.316,8
G2772 Schule Rablinghausen Dorfkampsweg 50 · 28197 Bremen	Nebengebäude Schule		BUK 2560	Geb 4.1.	äudetyp 2	BGF (m²) 147,6	NGF (m²) 119,4
G2784 Oberschule Habenhausen Bunnsackerweg 2-4 · 28279 Bremen	Mobilersatzbau		BUK 2560	Geb 4.1 .	äudetyp 1	BGF (m²) 1.924,8	NGF (m²) 1.678,0
Bauunterhaltung II IMBB110048 LSBJ00480702 Alarmierung an Schulen hier GR und SZ	0,00	299,74 299,74		, -	- 809,53 -809,53	0,00	0,00
G2822 Oberschule am Leibnizplatz + Theater Shakespeare Co Schulstraße 22 · 28199 Bremen	ompany Theatergebäude		BUK 2560	Geb 9.1	äudetyp	BGF (m²) 2.796,3	NGF (m²)
Bauunterhaltung II IMBB130077 LSBL00772822 Dachsanierung / Fallstaff-Theatercafe	0,00	0,00	11.205	,49	74.326,19 9.817,29	14.364,41 0,00	0,00
IMBB130035 LSBL00352822 Austausch Fenster / Fassadenelemente	·	0,00),00	64.508,90	0,00	0,00
IMBB150089 LSBN0089A Kanalsanierung	0,00	0,00),00	0,00	14.364,41	0,00
Sanierungsmaßnahmen IMIN090010 LSSH00100 Neubau der Schule inkl. Mensa, Umbauten im Altbau und dem Gebäude Schulstraße	0,00	1. 617.122,55 18.831,46		, 69),00	32.854,71 0,00	0,00	0,00
IMIS090033 LSSH0033 Sanierung / Brandschutz und TRAWU	0,00	1.598.291,09	1.037.72	3,69	32.854,71	0,00	0,00
G2844 Schule an der Landskronastraße Landskronastraße 46 · 28719 Bremen	Vorklasse		BUK 2560	Geb 4.1 .	äudetyp 2	BGF (m²) 86,4	NGF (m²) 72, 6
G2865 Freiwillige Feuerwehr Oberneuland / Schule Oberneu Oberneulander Landstraße 36 · 28355 Bremen	lland / Kindertagesh Schultypenbau	neim Ob	BUK 2560	Geb 4.1 .	äudetyp 2	BGF (m²) 483,6	NGF (m²) 402,3
G2871 Schule Arbergen Heisiusstraße 7 · 28307 Bremen	Schultypenbau		BUK 2560	Geb 4.1.	äudetyp	BGF (m²) 483,8	NGF (m²) 402,6
Bauunterhaltung II S04011 LSBI44891111 Brandschutzmaßnahme	1.554,91 1.554,91	0,00),00	0,00	0,00	0,00
G2908 Kindertagesheim Bremerhavener Str. / Oberschule ar Bremerhavener Straße 83 · 28217 Bremen		0,00	BUK 2560	-	äudetyp	BGF (m²) 762,0	NGF (m²)
G2922 Oberschule In den Sandwehen			BUK		äudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Neuenkirchener Weg 121 · 28779 Bremen G2923 Schule an der Andernacher Straße	Trafostation		2560 BUK	8.3 Geb	äudetyp	50,0 BGF (m²)	37,0
Andernacher Straße 6 · 28325 Bremen	Heizhaus		2560	8.3	ασαστήμ	BGF (m²) 25,8	NGF (m²) 22,0
G2991 Amt für Soziale Dienste / Kindertagesheim An Smidts Alwin-Lonke-Straße 71 · 28719 Bremen	Park / Schulzentrur Trafogebäude	m Sek. II	BUK 2560	Geb 8.3	äudetyp	BGF (m²) 73,6	NGF (m²) 60,5
G3060 Schule Hammersbeck Fährer Straße 4 · 28755 Bremen	Schule/HM-Wohnung		BUK 2560	Geb 4.1	äudetyp	BGF (m ²) 632,0	NGF (m²) 540, 5
Bauunterhaltung II	-6.287,28	490,00				•	,-
	0.207,20	130,00	302	,			

immobilien

Maßnahmen/GCode

20.02.2017 Stand:



		Ist-Beträge					
Maßnahmen		2011	2012	2013	2014	2015	2016
S03008	LSBG19963060 Fenster Werkraum und Giebelseite erneuern	-6.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
IMBB120115	LSBK01153060 Herrichtung der Dienstwohnung be gleichzeitiger Verkleinerung auf ein bedarfsangemessene Größe		490,00	502,78	0,00	0,00	0,00
G3083 Schul	e an der Carl-Schurz-Straße / Kippenberg-Gy Schwachhauser Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	mnasium Haus I	BUK 2560	Gebäud 4.1.3	detyp	BGF (m²)	NGF (m²
C2004 Cabul					d = 4		,
G3064 SCHUI	e an der Carl-Schurz-Straße / Kippenberg-Gy Schwachhauser Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	Haus II	BUK 2560	Gebäud 4.1.3	зетур	BGF (m²) 779,9	NGF (m² 688,
G3086 Schul	e an der Carl-Schurz-Straße / Kippenberg-Gy Schwachhauser Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	mnasium Haus IV	BUK 2560	Gebäud 4.1.3	detyp	BGF (m²) 1.670,0	NGF (m ² 1.407,
G3087 Schul	e an der Carl-Schurz-Straße / Kippenberg-Gy Schwachhauser Heerstraße 62-66 · 28209 Bremen	mnasium Haus V	BUK 2560	Gebäud 4.1.3	detyp	BGF (m²) 812,9	NGF (m²
G3116 Schul	e am Halmerweg / JFH Gröpelingen/Streiche Halmerweg 71 · 28237 Bremen	lzoo "Wilder Westen" Überd. Verbindungsgang	BUK 2560	Gebäud 4.1	detyp	BGF (m²) 552,8	NGF (m² 552,8
G3284 Schul	e am Ellenerbrookweg		BUK	Gebäud	detyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Ellenerbrokweg 28 · 28325 Bremen	Neubau -2001-	2560	4.3		488,8	404,0
G4472 Schul	e an der Parsevalstraße / KITA Zeppelinstr. /	Sportplatz Parsevalstr.	BUK	Gebäud	detyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Parsevalstraße 2 · 28309 Bremen	Erweiterungsbau	2560	4.1		424,0	379,7
G4614 Obers	schule an der Schaumburger Straße		BUK	Gebäud	detyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Schaumburger Straße 49A-65A · 28205 Bremen	Erweiterungsbau	2560	4.1		1.054,4	911,8
G4690 Sond	erschule Marcusallee (Schulkindergarten)		BUK	Gebäud	detyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Marcusallee 31 · 28359 Bremen	Sporthalle / Schulgebäude	2560	4.3		945,7	844,2
G4691 Schul	e Grambker Heerstraße		BUK	Gebäud	detyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Grambker Heerstraße 121-123 · 28719 Bremen	Klassentrakt/Verwaltung	2560	4.1.2		1.414,8	1.246,0
Bauunterhalt	ung II		7.159,39				
IMBB120088	LSBK0088A Behebung von Unfallgefahr im Außenbereich	0,00	7.159,39	0,00	0,00	0,00	0,00
G4720 Kinde	rtagesheim Roter Sand / Oberschule Roter S	and	BUK	Gebäud	detyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Butjadinger Straße 21 · 28197 Bremen	Neubau (2004)	2560	4.1		167,7	142,0
G4758 Rolan	d zu Bremen Oberschule Flämische Straße 9 · 28259 Bremen	Schulgebäude - Erweiterun	BUK g Klassent 2560	Gebäud 4.1.1	detyp	BGF (m²) 1.668,6	NGF (m² 1.470,8
G4761 Dep.	Schulzentrum Walle/ Schulzentrum Walle		BUK	Gebäud	detvp	BGF (m²)	NGF (m²
	Lange Reihe 81 · 28219 Bremen	Hörsaalgebäude (Neubau)	2560	4.1	/	1.657,5	1.490,
G4785 Allgei	meine Berufsschule Steffensweg		BUK	Gebäud	detvp	BGF (m²)	NGF (m²
0	Steffensweg 171 · 28217 Bremen	Werkstattneubau	2560	7.3	/	407,5	361,6
Bauunterhalt	ung II						7.788,04
IMBB150077	LSBN00771980 Alarmierung/ ELA-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,04
G4891 Schul	e an der Philipp-Reis-Straße / Kindertageshe	im Carl-FriedrGauß-Str.	BUK	Gebäud	detyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Werner-Von-Siemens-Straße 57 · 28357 Bremen	Turnhalle	2560	5.1		660,4	597,
G4932 Obers	schule an der Lehmhorster Straße		BUK	Gebäud	detyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Lehmhorster Straße 5 · 28779 Bremen	Mehrzweckhalle	2560	6.5.1		345,5	316,9
G5098 Obers	schule an der Koblenzer Straße		BUK	Gebäud	detyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Koblenzer Straße 15 · 28325 Bremen	Sporthalle -Halle der Bewe	gung- 2560	5.1		1.434,1	1.349,4
G5215 Beruf	sschule		BUK	Gebäud	detyp	BGF (m²)	NGF (m²
	Reiherstraße 80 · 28239 Bremen	Berufsschule Erweiterungsl	oau 2560	4.2		1.105,6	933,9
Bauunterhalt IMBB150025	LSBN00251739 Alarmierung an Schulen hier : BS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.669,22 9.669,22	16.252,3 ! 16.252,3!
	Reiherstrasse						
G5243 Gymr	nasium Vegesack/ Kindertagesheim Alt-Aumu Kerschensteinerstraße 2 · 28757 Bremen	und / Sonderschule A. d. Ke Schulgebäude GY+FÖZ	erschens BUK 2560	Gebäud 4.1	detyp	BGF (m²)	NGF (m²
		-		4.1		2.501,6	2.184,5
G5285 Schul	a Am Darafaldar Caatland /I/TU /Cnarthalla / I						
05205 Scilai	e Am Borgfelder Saatland/KTH/Sporthalle/Ju Am Borgfelder Saatland 1-3 · 28357 Bremen	Schule / KTH	est BUK 2560	Gebäud 4.1	detyp	BGF (m²) 2.766,1	NGF (m² 2.487,9

Maßnahmen/GCode

Stand: 20.02.2017



			Ist-Beträge						
Maßnahmen			2011	2012	2	2013	2014	2015	2016
GE442 Schulo	am Puntanta	rctoinwog			BUK		Cohäudotus	DCE (m2)	NCE (m²)
G5443 Schule		weg 245 · 28201 Bremen	Erweiterungsbau		2560		Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 1.309,1	NGF (m²) 1.117,2
Bauunterhaltur	ng II		10.199,45						
IMBB110050	Ü	Mängelbeseitigung Parkettboden	10.199,45	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
G5445 Gesam	tschule Mitte	A. d. Hemelinger Str.			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Hemelinger Str	aße 11 · 28205 Bremen	GSM Anbau 2006		2560		4.1.1	797,8	701,9
G5455 Albert-	Einstein-Schu	ile SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Eller	ner Feld		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2 · 28327 E	Bremen	Mensagebäude		2560		6.5	705,6	640,0
G5460 Kinder	· ·	emerhavener Str. / Oberschule an	J		BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Bremerhavene	r Straße 83 · 28217 Bremen	Neubau (2006/07)		2560		4.1	913,4	783,9
G5476 Schulze					BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Uppe Angst 31	· 28355 Bremen	Neubau 2006		2560		4.1	5.925,3	5.116,9
Bauunterhaltui IMBB130042	-	OS Rockwinkel; Einbau einer Treppe zur	0,00	0,00	1	1.149,08 1.149,08	29.984,97 13.231,20	12.298,45 0,00	0,00
IIVIDD130042	L3BL00422003	Heizzentrale	0,00	0,00	,	1.149,08	13.231,20	0,00	0,00
IMBB140103	LSBM0103547 6	OS Rockwinckel, Brandschutzmaßnahme im	0,00	0,00)	0,00	16.753,77	4.122,80	0,00
	O	Treppenhaus							
IMBB150033	LSBN00332069	Akustikmaßnahmen Raum 163 und Fachraum 264	0,00	0,00)	0,00	0,00	8.175,65	0,00
G5477 Schulze	entrum Sek. I	Rockwinkel			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Uppe Angst 31	· 28355 Bremen	Pavillon 1 Kunst (Ne	eubau)	2560		4.1	272,5	236,8
G5478 Schulze	entrum Sek. I	Rockwinkel			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Uppe Angst 31	· 28355 Bremen	Pavillon 3 Werken ((Neubau)	2560		4.1	297,0	253,5
G5479 Schulze	entrum Sek. I	Rockwinkel			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Uppe Angst 31	· 28355 Bremen	Pavillon 2 Musik (N	leubau)	2560		4.1	283,4	246,8
G5482 Albert-		lle SZ Sek I / ehm SZ Sek. I Im Eller			BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Kolk 2 · 28327 [Bremen	Doppelhalle		2560		5.1	1.576,3	1.462,0
Bauunterhaltui IMBB140071	-	Mängelbeseitigung Turnhallendach	0,00	0,00	1	0,00	5.649,89 5.649,89	21.407,71 17.797,15	6.702,52 6.702,52
IMBB150058		Schadensgutachten WDVS	0,00	0,00		0,00	0,00	3.610,56	0,702,32
G5822 Freiwil	lige Feuerweh	nr Oberneuland / Schule Oberneu	land / Kindertage	esheim Ob	BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
	Oberneulander	Landstraße 36 · 28355 Bremen	Neues Schulgebäud	de	2560		4.1.2	1.488,6	1.282,8
Sanierungsmaß				2.037.563,19		41.590,56	-178.599,69	33.436,82	
IMIS090054	LSSH0054	Machbarkeitsstudie und Ersatzbau Pavillion I + II	0,00	2.037.563,19)	41.590,56	-178.599,69	33.436,82	0,00
G6021 Schule	an der Veges				BUK		Gebäudetyp	BGF (m²)	NGF (m²)
Cooli ochaic	•	aße 84 · 28219 Bremen	Neubau 2012		2560		4.3	838,5	770,3
Bauunterhaltur	ng II		6.462,53	4.911,52	2	24.557,48			
GBIN080011	LSBZ00112116	Umbau und Sanierung FÖZ	6.462,53	4.911,52	2	24.557,48	0,00	0,00	0,00
Sanierungsmaß		Hashau and Canianana FÖ7	348.976,48	20.163,09		180,35	89,76	0.00	0.00
GBIN080011	LSSG00111	Umbau und Sanierung FÖZ	348.976,48	20.163,09		180,35	89,76	0,00	0,00
G62/3 Oberso		ehmhorster Straße :raße 5 · 28779 Bremen	Block D		BUK 2560		Gebäudetyp 4.1	BGF (m²) 770,2	NGF (m²) 642,7
Sanierungsmaß	Bnahmen					72.334,21	339.237,63	1.942.116,88	822.061,13
IMBS120046	LSSK0046	Oberschule Lehmhorster Str., Gesamtsanierung 2. BA	0,00	0,00)	72.334,21	339.237,63	1.942.116,88	822.061,13
In Summe									
		Bauunterhalt I		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Bauunterhaltung II	•	4.015.966,20		095.978,64	6.102.036,29	5.393.468,31	5.386.062,41
		Sanierungsmaßnahmen gesamt		18.676.625,50 22.692.591,70		014.693,46 110.672,10	14.489.871,25 20.591.907,54	17.598.212,69 22.991.681,00	14.535.473,47 19.921.535,88
		БСЗАПТ		,/(. 10.1		20.001.007,04	551.001,00	15.521.555,00

ANLAGE PAUSENHÖFE

ezirk	Gcode	Objektname	Objektbe- zeichnung	Maßname	Kein Sanierungs bedarf vorhanden	Berechnung liegt vor.	Berechnung liegt nicht vor (geschätze Summe)	Meldung Zubau 500 31.12.2015
1	G0804	Bürgermeister-Smidt-Schule	Schule	Asphalt- und Kanalsanierung notwendig		230.000,00€		Parkfläche hinter der Turnhalle. In Teilbereichen der Asphaltfläche ist der Asphalt eingerissen und sanierungbedürftig. Ca. 200m²
1	G1414	Lessingstr.	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	×			
1	G1825	Schmidtstr.	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, Versicherungsschaden	x			Versicherungsschaden im Pflaster gemeldet
1	G0689	Brokstr.	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	х			
1		Berufsschule BBZ Einzelhandel	Schule	diverse Pflastersanierungen im BU I beauftragt			100.000,00€	Gesamtsanierung angestrebt, immer wieder verschoben mangels Budget
1	G1307	Gymn. a.d. Kleinen Helle	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	×			
1	G1974	Stader Str.	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert				
1	G0266	Hemelinger Str.	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert				
1	G1805	Schaumburger Str.	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, BU I beauftragt, ber. san.	х х			
1	G1075	Gymnasium Hamburger Str.	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, BU I beauftragt, ber. san.	×			
1		Auf den Heuen	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	×			
1	G1070	Halmerweg	Schule	Diverse Pflaster- Asphaltsanierungen notwendig			250.000,00€	Umbau erfolgt zur Zeit zur Oberschule/Mobilbauten
1	G1698	Pastorenweg	Schule	Asphaltsanierung			150.000,00€	Zur Zeit laufen Planungen für Erweiterung
1	G1496	Melanchthonstraße	Schule	Sanierung Parkplatz Kanal und Asphalt notwendig	1		120.000,00€	Meldung liegt IB vor
1	G1567	Nordstraße	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	x			
1	G1608	Oslebshauser Heerstraße inkl. Außenstelle	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	x			
1		Pulverberg	Schule	zur Zeit keine MaßnahemBU II notwendig, bereits saniert	×			
1	G0918	Fischhuder/ Ritterhuder Str.	Schule	Gesamtsanierung Schulhof notwendig, Planung im Bereich 2			350.000,00€	Sanierung der Plattenfläche am Seiteneingang zur Fischerhuderstr. Die Plattenflächen sind sanierungsbedürftig. Ein großer Teil der Platten ist gerissen.
1	G0340	Am Oslebshauser Park	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	x			
1	G2116	Vegesacker Str.	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	х			
1		Gesamtschule West	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	×			fortlaufend diverse kleinere Pfasterarbeiten im BU I

1	G1120	Helgolander Str.	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	×	7 - 1 - 1		Schulzufahrt. In der Schulzufahrt sind in Teilbereichen Fahrspuren bzw. Pflastersteine an einigen Stellen abgesackt. Ca 80 m²
1	G1709	Pestalozzistr.	Schule	Gesamtsanierung läuft durch IB			350.000,00€	Umgestaltung als Oberschule läuft bei IB
1		Waller Ring	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II notwendig, bereits saniert	×			
1		Oberschule Barkhof	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, Eigentum Uni Bremen	×			
1	G1980	Alig.Berufsschule/ Steffensweg	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	×			
1		Wiehenstr.(Außenstelle)	Schule	Zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich	×			fortlaufend kleine Pflastersanierungen im BU I
1	G1500	FO Meta-Sattler-Str.	Schule	Feuerwehrzufahrt BU II erforderlich, BU I läuft z. Zt. an Treppenanl.			120.000,00€	Sanierung Feuerwehrzufahrt vor Jahren gemeldet
1	G0885	BS für Gr.u.Einzel/Ellmersstr.	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits teilsaniert	×			Parkplatz sollte mittelfristig überarbeitet werden
1	G1030	Handels u. höh.Hand/Grenzstr.	Schule	Sanierungsbedarf siehe Meldung Zubau	.(4)		70.000,00€	Plattenfläche zwischen der Grenzstraße und Treppenanlage. Die Plattenfläche ca 27m² zwischen der Treppenanlage und dem Fußweg der Grenzstraße ist sanierungbedürftig. Es sind mehrere Betonplatten in der Fläche gebrochen.
1	G1390	Hausw.BS/ Ritter-Raschen-Str.	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich	х			
1	G1387	SZ II Walle /Lange Reihe	Schule	Sanierung Asphalt u. Pflasterflächen , Teilbereiche bereits BU I	- 1		200.000,00€	Asphaltfläche hinter dem Parkplatzbereich. Die Aspahltfläche vor dem Schulhof ca. 236 m² ist sanierungsbedürftig. An diversen Stellen in der Asphaltfläche bzw. der Dechschicht ist durch Witterungseinflüsse der Asphalt auseinandergebrochen.
1		SZ II Am Rübekamp	Schule	erforderliche Pflasterreparatur in Teilbereichen, BUI	×			
1		Admiralstr.	Schule	erforderliche Kleinpflasterparaturen beauftragt im BU I	х			Asphaltfäche sollte mittelfristig saniert werden.
1	G0482	Augsburger Str.	Schule	erforderliche Pflasterreparaturen werden im BU I beauftragt	×			
1	G1140	HermBöse-Str.	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	×			
1	G1577	Nürnberger Str.	Schule	Gesamtsanierung Schulhof nach Containerrückbau notwendig			250.000,00€	gemeldet bei IB, zurückgestellt da Mobilbauten
1	G0989	Regensburger Str.	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	x	-		
1		LIS Am Weidedamm	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, kl. Rep. Im BU I	х			
1		Grundschule Weidedamm	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	×			
2		Borgfeld	Schule	Sanierung Behindertenrampe			15.000,00€	
2	G0810	Curiestr	Schule	James and Deninder tenrampe	×		13.000,00€	
2	. G1189	Horner Heerstr.	Schule	Parkplatzsanierung			30.000,00 €	Sanierung der Parkplatzfläche. Die Fläche besteht aus einer wassergebundenen Wegedecke. Sie ist sanierungbedürftig da sie mehrere Löcher ausweist. Ca. 400 m²

2	C4570	lottd	le t t	T				
2		Oberneuland	Schule		×			
2		Paul-Singer-Str.	Schule	Sanierung Kanalisation			40.000,00€	
2		Philipp-Reis-Str.	Schule		×			
2		Witzlebenstr.	Schule	Sanierung Wegeflächen			20.000,00€	
2		Marcusallee	Schule	L	×			
2		Bergiusstr.	Schule	Schulhofsanierung 2.BA, inkl. Kanalarbeiten		x	210.000,00€	
2	G2069	Uppe Angst 31	Schule	ļ.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	×			
2	G1775	Ronzelenstr.	Schule	verschiedene Sanierungsarbeiten				Beet vor dem Fachtrakt. Das Beet neben dem Gebäude hat eine Holzumrandung aus Holzbohlen. Die komplette Holzumrandung ist angefault und sanierungsbedürfitg. (c 30 lfdm) / Sanierung der Parkplatzfläche vor der Aula und dem Nebengebäude. Die Parkplatzflächen und Plattenflächen sind zum größten Teil in einem schlechten Zustand. Die Platten sind durch den PKW-Verkehr überwiegend gerissen und uneben.
2	And in concession of the last	Carl-Goerdeler-Str.	Schule	Sanierung Wegeflächen			20.000,00€	
2		Gymn.Horn/ Vorkampsweg einschl Schulsportplatz	Schule	Sanierung Wegeflächen			20.000,00€	
2	G1358	Gymn. Kurt-Schumacher-Allee	Schule	 	×			
2	G0392	An der Gete / Primarbereich	Schule	Sanierung Schulhoffläche	^		30.000,00€	
2	G0511	Baumschulenweg	Schule	Samerung Schumomache	×		30.000,00€	
2	G0782	Carl-Schurz-Str.	Schule		×			
2	G0935	Freiligrathstr.	Schule		×			
2	00333	In der Vahr	Schule	Sanierung Wegeflächen			25.000,00€	
2	G0393	An der Gete / Sonderschule	Schule	Jamerang Wegenachen	×		23.000,00€	Outrestanticous and the second of the second
2	G0960	Fritz-Gansberg-Str.	Schule		×			
2	00300	Julius-Brecht-Allee	Schule	Sanierung Wegeflächen	_^		50.000,00 €	
2		Gymnasium Kippenberg	Schule	Jamerang Wegenachen	×		30.000,00 €	
2		Am Borgfelder Saatland	Schule		×			
3	G 0413		Schule		X			
3	G 1111	Arbergen, Heisiusstr.	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung	_^		500.000,00€	
3	G 0688	Brinkmannstr.	Schule	Teile des Schulhofs müssen saniert werden			500.000,00€	11-12-0-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-
3	G 0862	Düsseldorfer Str.	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung			500.000,00€	
3	G 3284	Ellenerbrokweg	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung			500.000,00€	
3	G 2197	Glockenstr.	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung			500.000,00€	
3	G 1464	Mahndorf/ Mahndorfer Heerstr.	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung			500.000,00€	
3	G 1633	Osterholz/ Osterholzer Heerstr.	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung			500.000,00€	
3	G 1641	Stackkamp/ Osterhop	Schule	Teile des Schulhofs müssen saniert werden			500.000,00€	
3	G 2067	Uphuser Str.	Schule	Teile des Schulhofs müssen saniert werden			500.000,00€	
3	G0505	Bardowickstr.	Schule	Keine Schule mehr ist zur Zeit Flüchtlingsheim, UBB keine Pflege mehr.				
3	G 0851	Dudweilerstr.	Schule		X			
3	G 2157	Gesamtschule Ost/ Walliserstr.	Schule	Wegesanierung, Weg auflösen			30.000,00€	Plattenweg am Parkplatz neben Gitterzaun. Der Plattenweg (220 m) neben dem Parkplatz ist sanierungsbedürftig. Im letzten Teil sind die Platten stark verschoben.
3	G 1690	Grundschule Parsevalstr.	Schule	Wegesanierung			20.000,00€	
		Drebberstr.	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung, Entsiegelung von Teilen Schulhof,			500.000,00€	

3	G 1323	Albert Einstein Schule	Schule	Teile der Wege muss saniert werden,		20.000,00 €	Plattenfläche hinter Pavillion/Vogelvoliere. Der Plattenweg ca. 115 m² ist marode. Die Platten stehen hoch.kaputt, Wasser läuft nicht richtig ab. Der Zuckerahorn drückt ein Teil der Fläche hoch.
3	G 1317	Koblenzer Str., Sek I	Schule	Wegesanierung		15.000,00€	
3		BS Sebaldsbrücker Heerstr.	Schule	Keine Schule mehr, steht zum Verkauf, UBB keine Pflege mehr.			
3	G 1676	SZ Parsevalstr.	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung		500.000,00€	
3	G 1313	Koblenzer Straße Primarbereich Pfälzer Weg	Schule	Hochbeete müssen zurück gebaut werden		25.000,00€	
3	G 0299	Alter Postweg	Schule	Wegesanierung		20.000,00€	
3	G 0473	Fährstr. / Auf der Hohwisch 61-63	Schule	Wegesanierung		15.000,00€	
4	G0288	GS Alfred-Faust-Straße	Schule	Sanierung Entwässerung		keine Angabe möglich!	
				(Kita Wischmannstraße hängt mit am System)			
4	G1341	GS Arsten, Korbhauserweg	Schule	zurzeit keine Maßnahme BU II erforderlich	x		
4	G0728		Schule	Sanierung Schulhof mit Entwässerung um die Turnhalle, ca. 1.025 m2		105.000,00€	
4	G1261	GS Kantstraße	Schule	Herstellen Feuerwehrzufahrt, Sanierung Mauer und Zaun (Maßnahmen gehören zusammen)		keine Angabe möglich!	
4		GS Karl-Lerbs-Straße	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	×		And the second s
4	G1492	GS Stichnathstraße/Max-Jahn-Weg	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung, ca. 4.500 m² Schulhoffläche		450.000,00€	
4		Wilhelm-Kaisen-Schule	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	х		
	G2106	Berufsschule Valckenburghstraße	Schule	Sanierung aller Wegeflächen, ca. 1.100 m²; z. T. Rückbau möglich		110.000,00€	
4		Gym.Leibnizplatz	Schule	zur Zeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	х		
4	G2028	FZ Theodor-Billroth-Straße	Schule	Erneuerung Klinkermauer (Abfangung zwischen 2 Höhenniveaus) hinter dem Gebäude			
4	G0282	SZ Obervieland	Schule	Sanierung von 3 Haltungen des Entwässerungssystems;		keine Angabe möglich!	
4	G0703	GS Bunnsackerweg / SZ Habenhausen	Schule	Pflasterflächen vor dem gesamten Gebäudekomplex; (ein Flächenteil wurde 10/2016 über eine kleines Projekt abgewickelt)		keine Angabe möglich!	
4	G2437	GS Carl-Katz-Straße	Schule	zurzeit keine BU II Maßnahme erforderlich	x		
4	G0819	GS Delfter Str.	Schule	Herstellen eines Fahrradstellplatzes		20.000,00€	
4	G0819	GS Delfter Str.	Schule	Sanierung defekter Kanal im Bereich des Schulhofes (Laufbahn); IB Herr Hamel hatte bereits Mittel zugesagt; Projekt liegt bei Frau Kramer			
4	G0816	SZ Delfter Straße (Alexander von Humboldt-Gymnasium, Wilhelm- Wagenfeld-Schule)	Schule	Hauptkanal/Hofabläufe vor der Turnhalle		keine Angabe möglich!	
4	G0666	GS Grolland / FZ Grolland, Brakkämpe	Schule	Sanierung Parkplatz Pflasterflächen, ca. 400 m²		40.000,00€	
	G0666		Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung hinter den Gebäuden		180.000,00€	
4	G1300	GS Kirchhuchting	Schule	zurzeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	x		
4	G1598	GS Oderstraße	Schule	zurzeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	x		
4	G0834	GS Rablinghausen, Dorfkampsweg	Schule	Spritzschutz am Gebäude auf der Rückseite (Gebäudesockel ist nicht gegen Feuchtigkeit geschützt)		30.000,00€	
4	G1726	GS Rechtenflether Straße	Schule	zurzeit keine Maßnahme BU II erforderlich; Projekt Umbau zur Ganztagsschule läuft	x		

4	G1765	GS Robinsbalje	Schule	I	×			Sanierung vom wassergebundenen Weg neben dem
			1		Zubau-			Hauptgebäude B. Der Weg ist sanierungsbedürftig ca.
				1	meldung im	ł		200m2. Bei starken Regen sammelt sich viel Wasser in den
			1	3	Zuge BU 1			verschiedenen Löcher des Weges.
					in 2015		l .	
					erledigt	3.5		
4		GS Seehausen	Schule	Sanierung Entwässerung			keine Angabe möglich!	
	G1875			(nicht homogenes Entwässerungssystem mit Schäden)		1		
4	G1468	FZ Mainstraße	Schule	Sanierung Klinkermauer (zu Nachbargrundstücken)			keine Angabe möglich!	0:
4	G0743	SZ Butjadinger Straße / Roter Sand	Schule	Komplette Schulhofsanierung mit Entwässerung;		×	Reme Angube mognem	
7	00743	Se bulgabiliger Straise / Noter Sand	Joenale	[1] [1] 10 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	1	^		
				Projektauftrag liegt bei Bereich 2, Frau Kramer; Bearbeiter bei IB: Herr Hach				
4	G0921	SZ Flämische Straße	Schule	zurzeit keine Maßnahme BU II erforderlich, bereits saniert	×		T	
4	G1147	Integr. Stadtteilschule Hermannsburg	Schule	Sanierung Entwässerungsleitungen Feuerwehrzufahrt			keine Angabe möglich!	
	01147	The grant of the state of the s	Schale	Same and Chickens of the Control of			Reme Angube Mognetti	
4	G2015	GS Strom	Schule	zurzeit keine Maßnahme BU II erforderlich	×			
4	G2216	Willakedamm	Schule	Grundstück im Verkauf	×			
4	G0825	Berufsschule Delmestr./Gym.	Schule					Neben der Schuleinfahrt heben die Baumwurzeln von 2
		Neustadt Dep. Delmestr.	1			1		Bäumen ein Teilbereich vom Parkplatz hoch. Die
			1			1	1	Parkplatzfläche ist zum Teil sanierungsbedürftig
						1		(ca.125m²)
4	G0825	Berufsschule Delmestr./Gym.	Schule	Sanierung der defekten Anschlussleitungen der Hofabläufe an den	-		keine Angabe möglich!	(Cuitesin)
		Neustadt Dep. Delmestr.		Hauptkanal				
4	G0828	Berufsschule Delmestr./Gym.	Schule	Sanierung der Wegeflächen neben und hinter dem Gebäude der			60.000,00€	
520	00020	Neustadt Dep. Delmestr.	Journal	Berufsschule G0828; Fenster im Erdgeschoss - Lösung Lichtschächte,				
		Wedstade Dep. Dennestr.	1	da Wasserproblem;				
4	G1346	Kita Kornstraße	Kita	Sanierung der Wegeflächen um das Horthaus			25.000,00€	
4	G0388	Kita Amersfoorter Straße	Kita	Erneuerung Einfassungszaun auf ca. 160 m			12.000,00 €	
4	G0894	Kita Engelkestraße	Kita	Herstellung einer Oberflächenentwässerung der Außenflächen im	-		keine Angabe möglich!	
7	00034	Inta Engelicestrate	Kita	U3-Bereich (nicht vorhanden; Regenwasser steht dort)			Keine Auguse mognem	
4	G1538	Kita Neustadtswall	Kita	Sanierung Entwässerung (Entwässerungsrinne, Leitungsschaden,			keine Angabe möglich!	
	01330			Feuchtigkeit am Gebäude)				
4	G1085	Kita Hardenbergstraße	Kita	Sanierung Asphaltfläche Zufahrt Buntentorsteinweg			20.000,00€	
5	G2128	Schulverbund Burglesum / Vor dem	Schule ·	Sanierung der Parkplatzflächen			30.000,00€	
		Heisterbusch						
5	G1987	Schulverbund Lesum / Steinkamp	Schule	Zufahrt Parkplatz ; Eingang Turnhalle, Tribühnenanlage			70.000,00€	
5		Sonderschule Louis-Seegelken-Str.	Schule					
5	G1429	Landskronastrasse	Schule	Sanierung der Entsorgungsleitungen	-		100.000,00€	
5	G1124	Helsinkistrasse	Schule	Sanierung der Zufahrt und Pflasterflächen	-	 	150.000,00€	
5	G0661	Schulzentrum Bördestrasse	Schule	Sanierung der Schulhofflächen	-		15.000,00€	
5	1990	Burgdamm /Stargarder Strasse	Schule	Jamerung der Schumomachen	-		13.000,00€	
5	G1155	Am Mönchshof	Schule	Sanierung von Pflasterflächen	-	 	100 000 00 6	Asphaltfläche an Klinkerfläche auf dem Schulhof. Ein Teil
5	G1155	Am Monchshor	Schule	Samering von Phasternachen			100.000,00 €	von ca. 15 m² Asphalt ist am Rand der Aspahltfläche zur Klinkerfläche sanierungsbedürftig
5	G1752	St. Magnus/Richthofenstrasse	Schule					
5	G0303	Alwin-Lonke-Strasse	Schule	Sanierungsungsarbeiten an RW-Kanälen und Pflasterflächen			300.000,00€	
5	G1007	Grambker Heerstrasse	Schule					

5	G1134	Schönebeck/Herbartstrasse	Schule	Sanierung der vorderen Pflasterflächen		30.000,00€	Pflasterflächenj paralell zur Herbartstr. vor dem Hauptgebäude. Die vorgenannten Pflasterflächen sind stark uneben und durch Baumwurzeln angehoben
							worden. Viele Stellen sind schon öfter geflickt worden.
					•		Dieses ist uneffektiv und verursacht höhere Kosten. Die
					1		Pflasterflächen sind neu zu beplanen und weiter weg von
							den Bäumen neu herzustellen.
5	G2047	Schule Am Wasser	Schule	Sanierung der Entwässungsrosten und L-Steine an der Turnhalle		80.000,00€	Parkplatzfläche neben dem Hauptgebäude. Der Parkplatz bzw. die Asphaltfläche ist sanierungbedürftig. Sie weist Löcher in Teilbereichen auf und ist brüchig ca 150m².
5	G1288	Kerschensteiner Strasse Berufsschule	Schule	Sanierung der Parkplatzflächen und Plattenwege		50.000,00€	
5	G1285	Kerschensteiner Strasse Gymnasium	Schule				
5		Gerhard-Rohlfs-Schulzentrum / Breite	Schule	Sanierung Pflasterflächen	10	00.000,00€	
	G0675	Strasse					
5	G1757	Altaumund / Ritterkamp	Schule				
5	G0899	Schule Hammersbeck Fährer Strasse	Schule	Sanierung der Pflasterflächen auf dem Pausenhof	10	00.000,00€	
5	G1411	Lerchenstrasse	Schule	Sanierung Pflasterflächen	10	00.000,00€	
5	G0430	Borchshöhe / Auf dem Flintacker	Schule				
5	G0896		Schule	Sanierung Pflasterflächen	1	00.000,00€	
5		Fährer Flur/Turnhalle Hausmeisterwhg	Schule				
5	G0865	Gymnasium Eggestedter Strasse, Parkplatz	Schule				
5	G1431		Schule				
5	G0865	Gymnasium Eggestedter Strasse	Schule				
5	G2206	Wigmodistrasse / Grundschule	Schule				
5	G1098	Schule Hechelstrasse (Rönnebeck)	Schule				
5	G1116	Schule Helgenstrasse (Rönnebeck)	Schule				
5	G1731	Sonderschule Reepschlägestrasse	Schule				
5	G1453	Lüssumer Ring / Grundschule	Schule				
5	G1401	Lehmhorster Strasse / Sek. I	Schule				
5		In den Sandwehen / Sek. I	Schule				
5	G1719	Pürschweg Grundschule	Schule	Sanierung oder Aufnahme des Verkehrsübungsplatzes und Sanierung der Pflasterflächen	1	50.000,00 €	Teilfläche der Asphaltflächen auf dem Schulhof. Auf dem Schulhof sind Teilflächen der großen Asphaltfläche sanierungbedürftig. Die Deckschicht der Aspahltfläche ca 200 m² sind durch Witterungseinflüsse beschäditgt.
5		Schule Farge, Gebäude (Farge)	Schule				
5		Schule Farge, Gebäude (Rekum)	Schule				

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	2010
LSBA01590689	Dach/Sielwall 86	BU II				1.196,66
LSBA02052069	Ernerung Sanitärobjekte/Uppe Angst 31	BU II	4.759,61			
LSBA05051376	Schimmelpilzbefall Turnh./Landskronastr.	BU II		-1.226,05		
LSBB16051387	Fortführung 2. BA Fenstersan./SZ Walle	BU II	-2.266,24			
LSBB16570307	Beseitig Unfallgefahr/SZ Alwin-Lonke-Str	BU II	-369,64			
LSBB17731820	GR Pulverberg, Brandschaden	BU II				
LSBC01610815	Flüssiggasversorg./SZ Huchting Delfer St	BU II		3.031,60		
LSBC05590840	Fenstersanierung/SZ Drebberstraße	BU II	-186.736,03	4.467,71		446,25
LSBC09751411	Brandschutzt. Überprüfung/SZ Lerchenstr.	BU II	-20.546,40			2 000 60000
LSBC14541411	San. Innenhoffenster/SZ Lerchenstraße	BU II	54.958,52			
LSBC16390803	Erneu. Bodenbeläge/ GR BürgermSmidt	BU II		335,34		
LSBC17620702	Div. Mängel/SZ+GR Habenhausen	BU II	2.226,92	1288-10-8		
LSBC17872198	Dach- u. Fassadensanierung/GR Glockenstr	BU II	9.144,03			
LSBC22401429	Instand. Notstromagg./SO LSeegelken-St	BU II	62.773,13	-5.007,83		
LSBC22570303	Instand. Notstromaggregat/SZ ALonke-St	BU II		,	40.887,91	
LSBC22580661	Instand. Notstromaggregat/SZ Bördestraße	BU II			45.878,87	
LSBC23582742	Leckage Fernwärmeleitung/GR AFaust-Str	BU II	892,50			
LSBC23750840	Brandschutzmaßnahmen/SZ Drebberstr.	BU II	7430-10 3 331.00.0	-2.461,56		
LSBD13431358	Erneu. WC-Anlagen/SZ Kurt-Schumacher-All	BU II	17.110,44			
LSBD15311676	Erneu. Dacheindeckung/SZ Sebaldsbrück	BU II			1.995,00	
LSBD17610728	Erneu. Beleuchtung/GR Buntentorsteinweg	BU II	-3.320,09			
LSBD19420881	Stahltür, Turnh./Schule Ellenerbrokweg	BU II	703,61			
LSBD22960782	GR Carl-Schurz-S, Rauchabzugsvorrichtung	BU II	-30.034,83	454,03		
LSBD23250862	Erneu. Fenster/GR Düsseldorfer Straße 2A	BU II	-3.003,39			
LSBD24051987	San. AW-Leitung/Schulverbund Lesum	BU II		16.514,74	-3.974,51	
LSBD24581987	San. Rieselschutz Schulverbund Lesum	BU II	306.615,88	13.024,15	-34.686,72	
LSBD24752157	San. Außenwand Turnhalle/GS Ost, Sek. II	BU II	-3.008,39			
LSBD25841412	SZ Lerchenstr., Reparatur Turnhalle	BU II	273.430,17	803,06		
LSBD26201982	Sanierung Auladecke/SZ Am Waller Ring	BU II		10.816,24	277.183,82	-22.235,54
LSBD26390338	Schule Am Oslebshauser Park, Mängelbes.	BU II	121.273,31			
LSBD26650989	Instand. Pausengong/SZ Regensburger Str.	BU II	-3.727,89			
LSBD27261598	Sicherheitsmängel/GR Oderstraße 75	BU II	1.925,00			
LSBD27300338	Elektro-Hauptverteil./FÖZ Oslebsh. Park	BU II	194,44			
LSBD27471598	Erneu. Beleuchtung/GR Oderstraße 75	BU II		107.265,23	-26.808,30	
LSBD28230339	Erneu. Decke/SO Am Oslebshauser Park	BU II			83.752,42	8.901,40
LSBD28622235	San. Elektroanlage/GR Witzlebenstraße	BU II	124,63			
LSBD28630899	Brandschutzmaßnahmen/GR Hammersbeck	BU II	-24.440,00			
LSBE00701111	Dach- u. Fenstersanierung/GR Arbergen	BU II	12.234,14			
LSBE00831977	Fenster+Fassadensanierung/GR Burgdamm	BU II	-18.425,67			
LSBE19160414	Dachabdichtung TH/GR Andernacher Str.	BU II	71.691,54			
LSBE23101313	Rep. Rauchmelder/GR Tenever-Süd	BU II	-7.617,25			
LSBE23580288	Leckage Fernwärmeleit./GR Alfred-Faust-S	BU II	-21.594,42			
LSBE23910690	San. Fenster/SZ An der Brokstraße	BU II			284.575,01	-1.078,92
LSBE24801332	SporthBeleucht./SZ Julius-Brecht-Allee	BU II	32.962,26		**	
LSBE25260299	Sanierung Mauerwerk/GR Alter Postweg	BU II	108.273,85			
LSBE25950403	Erneu. Fenster/BBZ An der Weserbahn	BU II	35.322,97	-51,65		
LSBE26060855	Erneu. Stahl-Glas-Kon./GR Düsseldorfer S	BU II		2.205,00		
LSBE26590702	SZ Habenhausen, San. Beleuchtungsanlage	BU II	-1.115,37			
LSBE27521607	Fassadensanierung/GR Oslebshauser Heerst	BU II	60.327,68			
LSBE27660689	Erneu. Akustikdecken/SZ An der Brokstr.	BU II	32.243,47	1.146,72		
LSBE27850688	GS Brinkmannstraße, Fassadensanierung	BU II		249.347,57	-41.545,56	
LSBE28080403	Mängelbeseitigung Aufzug/BS KFZ-Gewerbe	BU II	-782,19		-37	
LSBE28361307	Sanierung Verfugung Fenster/Kleine Helle	BU II		-88,86		
LSBE28390991	Einbau Tür u. Fenster/SZ Regensburger St	BU II	*	-162,94		
LSBE28471156	GR Am Mönchshof, Pausengonganlage	BU II		-30,50	37.778,42	-1.785,06
LSBE28480885	Pausengong erneuern/BS für Großhandel	BU II		-37,02	non transport (Paris Media Paris)	
LSBE28911390	San. Fußboden/Dep. SZ Walle	BU II		8.109,98		
LSBE29091286	San. Grundleitungen/Gym. Vegesack	BU II	1.612,70	- me ette te stille til til		
LSBE29101308	Erneu. Bodenbeläge/Altes Gym. Kl. Helle	BU II	-1.603,06			
LSBE29162137	SZ Horn, Turnhalle	BU II	1.741,29			
AND THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF	Erneu. WC-Anlagen/GR Witzlebenstraße	BU II	7.717,43			

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	2010
LSBE29361677	Fortführung, 2. BA/SZ Sebaldsbrück	BU II	58.927,40	42.531,63	8.297,22	13.323,65
LSBE29471147	Rep. Tankanlage/IS Hermannsburg	BU II	-4.007,39			
LSBE29532047	Erneu. Pausengong/Sonderschule Am Wasser	BU II	-9.091,00			
LSBE29550991	Erneu. Schließanlage/SZ Findorff	BU II	-816,20			
LSBE29760828	Erstell. Revisionsöffnungen/BS für Hausw	BU II	13.065,09	-863,06		
LSBE30161134	Brandschutzmängel/GR Schönebeck	BU II	29.683,22	19.105,35		
LSBE30192156	GSO, Sicherheitsbeleuchtung	BU II	23.898,97			
SBE30250803	Schule Bgm.Schmidt-Str., Beleuchtungssan	BU II	666,15			
LSBE30291500	Erneu. Pausengonganlage/SZ Utbremen	BU II		-52,89	59.719,83	714,71
LSBE30460816	Sonnenschutz/SZ Huchting	BU II	86.850,85	-3.652,87		
LSBE30550661	SZ Börderstraße, Beleuchtungsanlage	BU II	-3.545,51			
SBE30600393	Mängelbeseit. ELT/SO An der Gete	BU II	-609,46			
SBE30600482	Mängelbeseit. ELT/Schule Augsburger Str.	BU II				
SBE30640825	Schließanlage/SZ Neustadt - Gym.	BU II	16.961,04	5.645,13	-2.088,54	2.088,54
SBE30742136	Erneu. Sibel-Anlage/ SZ Sek. II Horn	BU II		22.700,30		
SBE30810727	Bunker verschließen/Buntentorsteinweg	BU II	2.322,42			
SBE31200303	Fenstersanierung/SZ Alwin-Lonke-Straße	BU II	-20.601,56			
SBE31340803	Erneu. Dachrinnen/GR Bürgermeister-Smidt	BU II	-675,66			
SBE31351322	SZ Im Ellener Feld, Erneuerung Tableau	BU II	1.236,55			
SBE31511641	San. Außenbeleuchtung/GR Osterhop	BU II	22.975,61			
SBE31520879	San. Außenbeleuchtung/GR Ellenerbrokweg	BU II	48.139,96			
SBE31591492	GR Stichnathstraße, Gebäudehauptverteilug	BU II	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		29.319,67	-48,80
SBE31630817	Erneu. Sicherheitsbeleucht./SZ Huchting	BU II	2.077,95			
SBE31650825	Erneu. Sicherheitsbeleucht./SZ Neustadt	BU II	16.795,26			
SBE31731308	Erneu. Lichtsteueranlage/AG Kleine Helle	BU II	-2,494,01			
SBE31752136	Fortf. Erneu. Bodenbeläge/SZ Sek II Horn	BU II	-17.239,43			
SBE31961698	Herr. Werkdienstwohnung/GR Pastorenweg	BU II	-1.218,69			
SBE32181982	SZ Waller Ring, Rückstausicherung	BU II	13.609,94			
SBE32421784	Mängelbeseit. Brandschutz/SZ Rübekamp	BU II	26.149,27			
SBE32460825	Erneu. Sonnenschutzanlage/SZ Neustadt	BU II	20.143,27		160.555,50	-772,00
SBE32641135	Erneu. SIBEL-Anlage/GR SChönebeck	BU II	14.314,44		100.555,50	772,00
SBE33311322	Videokamera/SZ Sek I Ellener Feld	BU II	5.034,92			
SBE333330282	Zählerprojekt 2006/Senator für Kultur	BU II	46,41			
SBE33330482	Zählerprojekt 2006/Schule Augsburger Str	BU II	2.524,25			
SBE333330679	Zählerprojekt 2006/ISS Gerhard-Rohlfs	BU II	2.345,40			
SBE33330821	Zählerprojekt 2006/Schule Delfter Straße	BU II	333,35			
SBE33330865	Zählerprojekt 2006/SZ Blumenthal	BU II	4.825,59			
SBE33331498	Zählerprojekt 2006/Schule Melanchthonstr	BU II	1.609,65			
SBE33331517	Zählerprojekt 2006/Schule In den Sandweh	BU II	1.056,47			
SBE33331608	Zählerprojekt 2006/GR Oslebsh. Heerstr.	BU II	780,60			
SBE33331709	Zählerprojekt 2006/ISS Pestalozzistr.	BU II	1.024,52			
SBE33331709 SBE333331739	Zählerprojekt 2006/BS für Metalltechnik	BU II	253,60			
SBE33331738	Zählerprojekt 2006/Schule Rhododendronpa	BU II	1.069,09			
SBE33331824	Zählerprojekt 2006/Schule Schmidtstraße	BU II	830,23			*
SBE33331862	Zählerprojekt 2006/Gym. Kippenberg	BU II	2.032,60			
SBE33331982	Zählerprojekt 2006/SZ Waller Ring	BU II	575,61			
SBE333331562 SBE333332157	Zählerprojekt 2006/GSO Walliser Straße	BU II	292,18			
SBF12301827	Fenster- u. Dachsanierung/GR Schmidtstr.	BU II	285.676,79	14.217,26		
	Erneuerung Beleuchtung/GR Grolland			14.217,20		
SBF15870666	Deckensanierung Turnhalle/SZ Lerchenstr.	BU II BU II	8.053,88	25 020 15		
SBF17261412			440.620,00	-25.938,15		
SBF19431836	San. Außenwand/Stadtteilschule Leibnizpl	BU II	1.329,15	2 206 26		
SBF21480406	Absturzsicherung/BBZ	BU II	6.098,32	-2.286,26		
SBF25911701	GR Paul-Singer-Str., Brandschutz	BU II	27.482,61	-1.657,06		
SBF25990307	Erneu. Bodenbelag/SZ Alwin-Lonke-Str.	BU II	3.251,54	AE 500 47		
SBF26101607	Einbau Hebeanl./GR Oslebshauser Heerstr.	BU II	1.667,97	45.568,17	70.072.02	22 000 00
SBF26971156	GR Am Mönchshof, San. Kesselanlage	BU II	4.140,66		79.973,00	-32.899,29
SBF28291825	Fassadensanierung/GR Schmidtstraße	BU II	777,04	40.000 :-		
SBF28311805	Fenstersanierung/SZ Schaumburger Str.	BU II	10.387,42	10.387,42		
SBF28371307	San. Feuchtigkeitsschäden/Kleine Helle	BU II	7.322,85			
SBF28381358	Sonnenschutzanlage/SZ Kurt-Schumacher-Al San. Grundleitungen/Schule Farge	BU II	206,24 13.523,52	-1.659,92		
SBF28590562						

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	201
LSBF29111414	Behebung Feuchteschäden/GR Lessingstraße	BU II	4.359,11			
LSBF29571463	Vorbeugender Brandschutz/GR Mahndorf	BU II	2.446,52	75.144,56	-3.636,72	
LSBF29911358	Fenstersanierung/SZ Kurt-Schumacher-Alle	BU II	174.255,83	70.008,37	-22.147,03	
SBF29931805	Bodenbeläge erneuern/SZ Schaumburger Str	BU II	60.246,91	-5.119,37		¥
SBF30321261	Fluchtwegtransparente/GR Kantstraße	BU II	1.924,35	5.810,14	43.572,52	
LSBF30510288	Beseit. elektr. Mängel/GR Alfred-Faust-S	BU II		682,73	•	
SBF30510406	Beseit. elektr. Mängel/BBZ Block A	BU II		,	1.635,95	
SBF30510692	Beseit. elektr. Mängel/SZ Brokstraße	BU II			1.858,63	
SBF30510782	Beseit. elektr. Mängel/GR Carl-Schurz-St	BU II			496,16	
SBF30510815	Beseit. elektr. Mängel/SZ Huchting	BU II		5.938,67		
SBF30510825	Beseit. elektr. Mängel/Gymn. Neustadt	BU II		2.003,83		
SBF30510960	Beseit. elektr. Mängel/SO Fritz-Gansberg	BU II	3.522,16			
SBF30510991	Beseit. elektr. Mängel/SZ Findorff	BU II			1.365,37	
SBF30511030	Beseit. elektr. Mängel/Handelsschule	BU II		1.456,23	2.000,0	
SBF30511140	Beseit. elektr. Mängel/Gym. Hermann-Böse	BU II		1.479,36	3.657,83	
SBF30511307	Beseit. elektr. Mängel/Altes Gymnasium	BU II		2.175,00	3.528,65	
SBF30511387	Beseit. elektr. Mängel/SZ Walle	BU II		2.009,40	5.520,05	
SBF30511420	Beseit. elektr. Mängel/Gesamtschule West	BU II		316,06		
SBF30511805	Beseit. elektr. Mängel/SZ Schaumburger	BU II		1.428,24		
SBF30511827	Beseit. elektr. Mängel/GR Schmidtstraße	BU II		1.420,24	1.351,64	
SBF30511982	Beseit. elektr. Mängel/SZ Waller Ring	BU II		2.121,88	1.331,04	
SBF30512106	Beseit. elektr. Mängel/BS Steffensweg	BU II		446,18		
SBF30971982	Erneu. Pausengong/SZ Waller Ring	BU II	2.015.70	440,10		
	0 0		2.015,70			
SBF31021492	Sonnenschutzanlage/GR Stichnathstraße	BU II	27.991,17	34 036 70	44 522 25	C C1C C
SBF31320482	Sanierung Flur/GR Augsburger Straße	BU II	6.566,25	34.036,70	44.533,35	5.515,54
SBF31391579	Beseit. Sicherheitsmängel/GR Oberneuland	BU II	1.617,99	F7 C2F 47		
SBF32071677	San. Hochtrakt/SZ Sebaldsbrück Sek. I	BU II	821.459,49	-57.635,47		
SBF32141836	San. Umkleide/Stadtteilschule Leibnizpla	BU II	6.655,51	40 220 04		
SBF32241820	Entlüftungsöff./Turnhalle/GR Pulverberg	BU II	44.360,00	49.338,81		
SBF32291709	Dachsanierung/SZ Pestalozzistraße	BU II	11.692,99			
SBF32370381	Erneu. Tür+Fenster/LIS Am Weidedamm	BU II	8.853,66			
SBF32612157	Erneu. HZG/GS Ost + SZ Walliser Straße	BU II	2.940,94			
SBF32870466	KMF-San Lehrervorbereitungsraum/GR Heuen	BU II	4.205,76			24 411 10
SBF32920675	Dachsan. Sternwarte/SZ GerhRohlfs-Str.	BU II	1.215,96			24.411,10
SBF33001284	Dachsanierung/Schule Kerschensteiner Str	BU II	2.193,47	1 002 20		
SBF33280803	Erneu. Kelleraußentür/GR BürgermSmidt-	BU II	5.221,68	-1.083,26		
SBF33362156	Erneu. Bodenbeläge/SZ Walliser Str.	BU II	24.016,68	-3.691,59		
SBF33391633	Beseit. Brandschutzmängel/GR Osterholz	BU II	2.541,46	2 224 60		
SBF33410783	Erneu. Turnhallenfenster/GR Carl-Schurz-	BU II	22.819,68	-2.231,69		
SBF33452047	Brandschutzmaßnahmen/GR Am Wasser	BU II	11.395,75			
SBF33470430	Dachsanierung/GR Borchshöhe	BU II	1.815,17	20 222 44		
SBF33490865	Außenbeleuchtung/SZ Sek. II Blumenthal	BU II	1.841,10	39.333,11		
SBF33750803	Dachsanierung/GR Bürgermeister-Smidt	BU II	3.488,30			
SBF33791149	Erneu. Deckenplatten/IS Hermannsburg	BU II	100.784,60	-15.078,52		
SBF33820815	Erneu. Heizungsleitungen/SZ Huchting	BU II	6.058,73			
SBF33861030	Handelsschule Grenzstr. Fenstersanierung	BU II	14.701,87			
SBF33871414	Flucht- u. Rettungsweg/GR Lessingstr.	BU II	1.477,22			
SBF33881820	Mängelbeseitigung/GR Pulverberg	BU II	67.221,72			
SBF33891500	Fenster PC-Raum/SZ Utbremen	BU II	14.516,92			
SBF33911330	Graffitibeseitig./SZ Julius-Brecht-Allee	BU II	1.814,27			
SBF33942136	Erneu. Bodenbeläge 4. BA/SZ Sek. II Horn	BU II	66.572,74	25.106,42	5.089,15	
SBF34111982	Mängelbeseitigung/SZ Waller Ring	BU II	4.346,34			
SBF34121420	Turnhallentrennwand/Lissaer Straße	BU II	35.735,31			
SBF34131567	Sicherheitsmängel/Schule Nordstraße	BU II	2.579,61			
SBF34170301	GR Alter Postweg, 2. Fluchtweg	BU II	13.309,49	2.377,78		
SBF34191757	Rep. Verdunkelung/GR Aumund	BU II	4.093,67			
SBF34200865	Mängelbeseitigung/SZ Blumenthal	BU II	1.365,00			
SBF34240381	Schadstoffbeseitigung/Landesinst. Schule	BU II	5.767,06			
SBF34290803	San. Betonskelettfass./GR BürgermSmidt	BUII	285.558,66	-79.031,90		
SBF34451136	Instandsetz. Sibel-Anlage/GR Schönebeck	BU II	21.527,86	-3.831,66		
	Erneu. Elektroinst./SZ Butjadinger Str.	BU II	11.434,35	-1.920,02		

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	2010
LSBF34480300	San. Fernwärmeleitung/GR Alter Postweg	BU II	59.761,24	231,07		
LSBF34501987	Schulverbund Lesum, Dachsanierung, Bl. A	BU II	3.550,01			
LSBF34520466	Ersatz Schließanlage/GR Auf den Heuen	BU II	315,00			
LSBF34571007	Erneu. Blitzschutzanlage/GR Grambke	BU II				
LSBF34580851	Erneu. Blitzschutzanlage/SO Dudweilerstr	BU II	1.456,96			
LSBF34600755	Erneu. TH-Beleuchtung/SZ Carl-Goerdeler-	BU II	7.267,31			
LSBF34840289	GR Alfred-Faust-Str, Aussenwandsan.	BU II	3.351,61			
LSBF34860282	SZ Obervieland, Alarmanlage Erweiterung	BU II	787,27			
LSBF34891836	Fenstererneuerung/Schule Leibnizplatz	BU II	33.605,27	-758,07		
LSBF34960284	SZ Alfred-Faust-Str, Deckenplatten Rep.	BU II	1.761,86	29.598,53		
LSBF35071156	San. Eingangshalle/GR Am Mönchshof	BU II	4.638,07	390.023,04	-22.520,04	
LSBF35141454	Erneu. WC-Anlagen/Tami-Oelfken-Schule	BU II	2.592,22			
LSBF35191308	Anteil Malerarbeiten/Altes Gymnasium	BU II		4.995,47		
LSBF35311030	Erneu. Abwassersteigeleitungen/Grenzstr.	BU II	10.116,37			
LSBF35321987	Mängelbeseitigung GUV/Schulverbund Lesum	BU II	22.190,91	31.082,59	-22.190,91	
SBF35392128	San. NTW-Räume/Schulverbund Lesum Dep.	BU II	7.539,99	**************************************		
LSBF35500825	Abtrennung Turnhalle/SZ Neustadt	BU II	23.193,86			
LSBF35521982	Abtrennung Turnhalle/SZ Waller Ring	BU II	16.897,23	442,76		
SBF35531284	Abtr. Turnhalle/SS Kerschensteinerstraße	BU II	14.726,88	-4.340,32		
SBF35551982	Einbau Notrufeinrichtung/SZ Waller Ring	BU II	2.193,51			
LSBF35690711	Erneu. Lichtbänder/SZ Habenhausen	BU II	233.281,69	81.854,22		
SBF35711414	Pausengonganlage/GR Lessingstraße	BU II	1.544,59	02.03 1,22		
SBF35820467	Korosion trag. Teile/GR Auf den Heuen	BU II	2.54-4,55		1.890,00	
SBF35922214	Anschlüsse/Turnhalle Wilhelm-Leuschner-	BU II	21.545,95	-4.221,25	1.050,00	
LSBF35980815	Erneu. Schließanlage/SZ Sek. II Huchting	BU II	14.440,37	18.045,26	-14.440,37	
SBF36040819	Wandsanierung/Schule Delfer Straße	BU II	6.173,59	268,73	-14.440,37	
SBF36101861		BU II		11F-12-1-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-1		
	Graffitientfernung/Kippenberg-Gymnasium Erneu. HZG-Leitungen/WilhKaisen-Schule	BU II	3.608,59 11.382,79	28,82		
SBF36202111	and the property of the second			470 22		
SBF36411322	Erneu. Wassereinlass/SZ Im Ellener Feld	BU II BU II	12.028,62	-478,33		
SBF36462227	Notausgangstür/GR Admiralstraße		7.118,66			
SBF36510299	Einbau Lautsprecher/Schule Alter Postweg	BU II	6.873,17			
SBF36521482	Erneu, Alarmieuchten/Schule Marcusallee	BU II	10.931,30	20 17		
SBF36600381	Erneu, Fensteranlagen/LIS	BU II	3.247,73	-39,17		
SBF36671322	Erneu, RWA-Anlage/SZ Sek, I Ellener Feld	BU II	3.608,59	-558,28		
SBG06720851	Erneu. Heizzentrale/SO Dudweilerstraße	BU II	90	2.592,22		
SBG13251117	Mängelbeseit. Trawu/GR Rönnebeck	BU II		140,00		
SBG14520815	SZ Huchting, Betonsanierung	BU II		86.060,96		26.544.45
SBG19963060	Fenster Werkraum/GR Hammersbeck	BU II		1.092,05		26.511,15
.SBG28552067	Fenster+Fassade san./GR Uphuser Straße	BU II		16.967,57	1 555 75	
SBG30331307	Mängelbeseit. Aufzug/Altes Gym. Kl. Hell	BU II		9.622,90	-4.666,76	
SBG31070879	Sanierung Außenfassade/GR Ellenerbrokweg	BU II		700,00		
SBG31090879	Erneu. Fussbodenbeläge/GR Ellenerbrokweg	BU II		1.050,00		
SBG32090851	Außensan. Flachdach/Schule Dudweilerstr.	BU II		1.879,95	223.965,33	22.462,89
SBG32991289	Instandsetzung Sanitärräume/BS Vegesack	BU II			10.847,90	
SBG34011415	Erneu. Fenster Umkleide/GR Lessingstraße	BU II		11.726,56	-3.433,26	
SBG34381136	Dachabdichtung/GR Schönebeck	BU II		140,00		
SBG34391289	Dachabdichtung/SZ Sek. II Vegesack	BU II		140,00		
SBG34400901	Dachabdichtung/GR Hammersbeck	BU II		140,00		
SBG34540815	SZ Huchting, Erneuerung Sonnenschutz	BU II		296.971,94	7.478,05	
SBG34670867	Mängelbeseit. Trawu/SZ Sek II Blumenthal	BU II		140,00		
SBG34681408	Mängelbeseit. Trawu/SZ Lehmhorster Str.	BU II		140,00		
SBG34702207	Mängelbeseit. Trawu/GR A. d. Wigmodistr.	BU II		140,00		
SBG34711455	Mängelbeseit. Trawu/Tami-Oelfken-Schule	BU II		140,00		
SBG34720563	Mängelbeseit. Trawu/GR Farge	BU II		140,00		
SBG35000339	Flachdachabdichtung/SO Oslebsh. Park	BU II		4.479,20		
SBG35201752	Erneuerung WC-Räume/GR St. Magnus	BU II		5.223,46		
SBG35472015	Einricht. Brandmeldeanlage/Schule Strom	BU II		1.126,67	5.048,96	
SBG35601753	Erneuerung Sibel-Anlage/GR St. Magnus	BU II		10.705,71	34	
SBG35620828	Erneu. RW-Kanal/SZ Sek. II BS Hauswirt.	BU II		25.984,02		
SBG35661710	Erneu. Türanlage/JHPestalozzi-Schule	BU II		10.020,09		
	A					

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	2010
LSBG35951075	Fenstersanierung/Gym. Hamburger Straße	BU II		2.037,55		
LSBG35961075	San. Außentreppe/Gym. Hamburger Straße	BU II		516,08		
LSBG35990804	Überarb. Treppen/GR Bürgermeister-Smidt	BU II		41.891,28	-3.849,79	3.591,28
LSBG36021136	Schwingtore/GR Rönnebeck	BU II		25.089,71	-21.197,28	
LSBG36081464	Dachsanierung/GR Mahndorf	BU II		840,34		
LSBG36091156	San. Flachdächer/Schule Am Mönchshof	BU II		1.355,85		
LSBG36431982	San. Außenfensterbänke/SZ Waller Ring	BU II		11.782,25	292.827,72	191.384,14
LSBG36582156	Fenstersanierung/GS Ost	BU II		2.813,86	5.727,08	27.436,53
LSBG36761420	Beseit. Brandschutzmängel/GS West	BU II		17.045,50	30	
LSBG36781980	Erneu. Holzfenster/Allg. BS Steffensweg	BUII		4.251,35		
SBG36801411	SZ Lerchenstr., Erneuerung Fussbodenbela	BU II			1.158,26	
LSBG36810282	Brandschutzmängel/SZ Sek I Obervieland	BU II		422,72	3.068,01	
SBG36821429	Schule Louis-Seegelken-Str., Mängelbes.	BU II		1.946,26	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
SBG37221861	Schadstoffbelastung/Kippenberg Gymnasium	BU II				
SBG37221862	Schadstoffbelastung/Kippenberg Gymnasium	BU II		190.566,94	9.499,18	
LSBG37262067	Erneu. Sibel-Anlage/GR Uphuser Straße	BU II		13.527,18	3. 133,23	
LSBG37270840	Erneu. Sibel-Anlage/SZ Drebberstraße	BU II		1.007,82	29.415,48	
SBG37440727	Feuchtigkeit Wände/GR Buntentorsteinweg	BU II		34.897,00	23.413,40	
SBG37531289	Erneuerung Leuchten/SZ Vegesack (BS)	BU II		2.433,74		
SBG37720803	Brandschutzsan./GR Bürgermeister-Smidt	BU II		185.407,45	105.816,06	-15.808,78
SBG37771987	SV Lesum, San. Rieselschutz	BU II		211.029,95	-24.175,41	13.000,70
LSBG37771367	Erneu. Schließanlage/BS Steffensweg	BU II		2.775,73	-24.1/3/41	
SBG37842100	Linoleumbelag/SZ Utbremen	BU II		1.400,49	140,00	
SBG37801300	Schule Seehausen, San. Mauerwerk	BU II			140,00	
.SBG37901873	GR Buntentorsteinweg, Gebäudeanstrich	BU II		1.365,00		
				43.535,15		
SBG37990819	Abriss Wandschränke/GR Delfter Straße	BU II		13.303,76		
SBG38131303	Akustikmaßnahme/Sporthalle Kirchhuchting	BU II		4.857,64		
SBG38150924	Betonsanierung/SZ Flämische Str. Turnh.	BU II		280,00		
SBG38162111	Erneu. Regelanlagen/SZ Sekll Huckelriede	BU II		30.025,18		
SBG38190381	Fluchttüren/Wissenschaftl. Institut	BU II		210,00		
SBG38271739	Alarmierungsanlage/BS Reiherstraße	BU II		6.823,85		
SBG38360283	SZ Alfred-Faust-Str., Bodenbeläge	BU II		15.191,14	127.000.00	14 502 22
SBG38380562	GS Farge, Fenstersanierung	BU II		4.022,84	137.069,00	-14.592,23
SBG38411861	Türanlage erneuern/Kippenberg-Gymnasium	BU II		1.889,30		
SBG38532136	SZ Horn, Erneuerung KMF Decken	BU II		35.004,52		
SBG38540690	Brandschutzmaßnahmen/SZ Brokstraße	BU II		29.588,41		
SBG38591691	Austausch Fenstermotoren/Parsevalstr.	BU II		9.167,62		
SBG38600825	Instandsetz. Aufzugsanlage/SZ Neustadt	BU II		6.004,13	2 610 00	
SBG38651982	Brandschutztüren/SZ Sek I Waller Ring	BU II		31.710,61	-3.618,80	
SBG38700555	Mängelbeseit. Aufzug/ISS Bergiusstraße	BU II		701,98		
SBG38700751	Mängelbeseit. Aufzug/ISS Carl-Goerdeler-	BU II		701,98		
SBG38700825	Mängelbeseit. Aufzug/Gymnasium Neustadt	BU II		505,75		
SBG38700840	Mängelbeseit. Aufzug/SZ Drebberstraße	BU II		701,98		
SBG38701030	Mängelbeseit. Aufzug/Handelsschule	BU II		8.864,76		
SBG38701317	Mängelbeseit. Aufzug/SZ Koblenzer Straße	BU II		372,98		
SBG38701322	Mängelbeseit. Aufzug/SZ Im Ellener Feld	BU II		809,56		
SBG38701464	Mängelbeseit. Aufzug/Schule Mahndorf	BU II		701,98		
SBG38701693	Mängelbeseit. Aufzug/GR Parsevalstraße	BU II		706,38		
SBG38702136	Mängelbeseit. Aufzug/SZ Sek. II Horn	BU II		1.742,04		
SBG38750885	Sanierung Badezimmer/BS für Großhandel	BU II		12.572,25		
SBG38801150	Erneu. FB-Beläge/ISS Hermannsburg	BU II		1.588,41		
SBG38891284	Feuchtigkeitsschäden/Kerschensteinerstr.	BU II		14.362,99		
SBG38932109	Fenstersanierung/Wilhelm-Kaisen-Schule	BUII		59.868,35	-3.086,24	
SBG39051307	Eingangstür Trafo-Gebäude/Kleine Helle	BU II		6.631,92	-1.096,74	
SBG39071500	Schaden durch Transportfirma/SZ Utbremen	BU II		175,00	1.799,04	
SBG39081977	Schlüsselverlust/GR Burgdamm	BU II		415,57	351,40	
SBG39160815	Ersatz Betonbrüstungen/SZ Huchting	BU II		8.842,64	311.879,67	-4.660,35
SBG39411261	San. Außenmauerwerk/GR Kantstraße	BU II		1.097,40	24.264,13	3.544,04
SBG39511300	San. Dachkonstruktion/GR Kirchhuchting	BU II		39.778,43	-329,83	
SBG39592111	Erneu. 10 Bodenabläufen/SZ Huckelriede	BU II		10.203,18		
SBG39612111	Turnhallentür/Wilhelm-Kaisen-Schule	BU II		8.737,53		

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	2010
LSBG39682130	Erneu. Hallenmarkier./Schulverbund Lesum	BU II		3.230,08		
LSBG39861420	Erneu. Spielfeldmarkierung/GS West	BU II			3.032,65	
LSBG39922111	Schadensbeseit. Umkleiden/WKaisen-Schu	BU II		13.179,70	-3.953,22	
LSBG39941500	Erneu. Urinalanlagen/SZ Sek. II Utbremen	BU II		6.985,59		
SBG39991156	Sanierung Innenwand/GR Am Mönchshof	BU II		13.752,73		-6.492,90
SBG40030556	Behebung Wasserschaden/SZ Bergiusstraße	BU II		4.757,53		
SBG40090743	Energiecontracting/SZ Butjadinger Straße	BU II			161,25	
SBG40090815	Energiecontracting/SZ Sek. II Huchting	BU II			6.972,65	3.391,05
SBG40090817	Energiecontracting/SZ Sek. II Huchting	BU II			1.181,90	
SBG40090825	Energiecontracting/Schule Delmestraße	BU II				887,15
SBG40090828	Energiecontracting/Schule Delmestraße	BU II			6.171,73	
SBG40090840	Energiecontracting/SZ Drebberstraße	BU II			617,86	
SBG40091500	Energiecontracting/SZ Sek. II Utbremen	BU II		17.190,91	-4.617,01	-6.205,31
SBG40091739	Energiecontracting/BS Metalltechnik	BU II			659,27	
SBG40091740	Energiecontracting/BS Metalltechnik	BU II			3.581,61	
SBG40091987	Energiecontracting/Schulverbund Lesum	BU II			15.086,57	
SBG40091989	Energiecontracting/Schulverbund Lesum	BU II			36,24	
SBG40092130	Energiecontracting/Schulverbund Lesum	BU II			4.246,87	
SBG40101313	San. Fachwerkbinder/GR Pfälzer Weg	BU II		66.025,47	-6.130,80	
SBG40111492	San. Linoleumbeläge/GR Stichnathstraße	BU II		2.381,16	195.327,66	-9.473,97
SBG40150725	Fassadenanstrich/GR Buntentorsteinweg	BU II		1.432,13	45.157,74	-1.216,98
SBG40362027	Schule Theodor-Billroth-Str., Dämmung	BU II		1.687,73		
SBG40531719	Instandsetzung GLT/GR Pürschweg	BU II		3.007,16	-560,86	
SBG41380862	Austausch PCB-Trafo/GR Düsseldorfer Str.	BU II		3.007,20	6.020,14	
SBH15651411	SZ Lerchenstraße, San. Außenbeleuchtung	BUII			0.020,14	5.425,91
SBH21581375	GS Landskronastr., Bodenbelag Erneuerung	BU II			1.160,82	3.423,31
SBH27020380	San. Kesselanlage/Sonderschule Am Wasser	BU II			37.569,67	-5.765,26
SBH30041598	GR Oderstr. Brandschutztüren	BU II			3.371,82	-3.703,20
SBH30310862	San. Elektroverteil./GR Düsseldorfer Str	BU II			4.636,30	
SBH31011492	Einbauschränke/GR Stichnathstraße	BU II			1.490,55	
SBH32810670	Sanierung Sanitärräume/GR Grolland	BU II			3.178,65	
SBH34531974	Erneu. WC-Anlagen/GR Stader Straße	BU II			1.524,44	
SBH34550289	Globalmittel Blitzschutzanl/GS AFaust	BU II			90,75	
	Globalmittel Blitzschutzanl/BBZ Weserbah	BU II			835,44	
SBH34550403 SBH34550406	Globalmittel Blitzschutzanl/BBZ Block A	BU II			476,00	
SBH34550804	Globalmittel Blitzschutzanlagen/Schmidt	BU II			391,13	
SBH34551206	Globalmittel Blitzschutzanl/GR Lessingst	BU II			1.411,52	
SBH34551319	Globalmittel Blitzschutzanl/SZ Koblenzer	BU II			1.541,49	
SBH34551567	Globalmittel Blitzschutzanlagen/Nordstr.	BU II			306,79	
SBH34551825	Globalmittel Blitzschutzanl./Schmidtstr.	BU II			6.574,23	
	Globalmittel Blitzschutzanl/IS Leibnizpl	BU II			498,21	
SBH34551837						
SBH34552136	Globalmittel Blitzschutzanlagen/SZ SHorn	BU II			16.148,72	
SBH34553284	Globalmittel Blitzschutzanlagen/Ellenerb	BU II			126,08	
SBH34980484	Erneu, Wintergetten (SZ Alvin Lonko Str	BU II			55.440,14	
SBH35680303	Erneu. Wintergarten/SZ Alwin-Lonke-Str.	BU II			1.156,32	2 000 12
SBH36570299	Niederspannungsverteil./GR Alter Postweg	BU II			26.850,74	-2.008,12
SBH36841633	Erneu. Hausanschlussleitung	BU II			18.228,53	-2.038,94
SBH38141739	2. Rettungsweg/BS Reiherstraße	BU II			2.521,38	06 700 75
SBH38781149	Erneu. WC-Anlagen/IS Hermannsburg	BU II			3.329,09	86.700,75
SBH38871111	Sanierung WC-Anlagen/GR Arbergen	BU II			4.242,91	26 720 05
SBH38951415	Flachdachsanierung/GR Lessingstraße	BU II			3.174,63	36.728,95
SBH38961415	Sanierung Umkleide/GR Lessingstraße	BU II			5.706,76	
SBH38981824	Erneu. Bodenbeläge/GR Schmidtstraße	BU II			1.725,71	
SBH39010783	Einbau Fenster/GR Carl-Schurz-Straße	BU II			3.587,32	
SBH39040403	Erneuerung Flachdach/BBZ Weserbahn	BU II			4.255,24	20 46 4 5 5
SBH39360865	SZ Blumenthal, Flachdachsanierung	BU II			91.362,24	20.164,59
SBH39390835	Erneu. Außentür+Fenster/GR Rablinghausen	BU II			1.929,46	59.433,39
SBH39520924	Sanierung Fassade/SZ Flämische Straße	BU II			3.453,98	40
SBH39530923	San. Bodenbeläge/SZ Flämische Straße	BU II			1.230,56	19.566,10
SBH39671698	San. Fensterelemente/GR Pastorenweg	BU II			1.223,26	
SBH39801767	GS Robinsbalje, San. Heizungsunterstation	BU II			2.648,45	

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	201
LSBH39820815	Erneuerung Dach/SZ Huchting	BU II			15.803,91	
LSBH39900282	San. Kellerboden/SZ Obervieland	BU II			2.812,04	72.060,07
SBH39931568	Sanierung Duschräume/GR Nordstraße	BU II			5.318,24	
SBH40010918	San. Metall-Aussentür/GR Fischerhuder St	BU II			608,59	
SBH40181359	San. Turnhallenboden/SZ KSchumacher-Al	BU II			6.461,09	
SBH40191567	Erneu. Fenster/GR Nordstraße	BU II			9.527,55	
SBH40310834	GR Rablinghausen, Stahlbetonstützen	BU II			7.732,73	1.430,41
SBH40320842	Erneu. Alu-Fenster/SZ Sek. I Drebberstr.	BU II			2.016,01	
SBH40410825	Erneu. Bodenfliesen/SZ Neustadt Gym.	BU II			34.435,84	-1.590,2
SBH40450899	Einbau Alarmanlage/GR Hammersbeck	BU II			3.922,26	
SBH40471270	Erneu. Schließanlage/GR Karl-Lerbs-Str.	BU II			7.420,21	
SBH40480817	SZ Huchting, Brüstungskonstruktion	BU II			30.593,17	-4.389,2
SBH40581156	San. Außenbeleuchtung/GR Am Mönchshof	BU II			1.965,25	
SBH40591098	San. Außenbeleuchtung/Dep. GR Rönnebeck	BU II			1.344,49	33.507,87
SBH40850406	Mängelbeseit. Aufzug/BBZ Block A	BU II			2.411,00	3.515 514.51
SBH40850556	Mängelbeseit. Aufzug/ISS Bergiusstraße	BU II			2.411,00	
SBH40850840	Mängelbeseit. Aufzug/SZ Sek I Drebberstr	BU II			2.411,00	
SBH40851030	Mängelbeseit. Aufzug/Handelsschule	BU II			1.659,78	
SBH40852136	Mängelbeseit. Aufzug/SZ Sek. II Horn	BU II			2.411,00	
SBH40861468	Anstrich Fenster/Sonderschule Mainstraße	BU II			1.050,54	
SBH40870007	Instandsetzungen/Feuerwehr Oberneuland	BU II			2.409,64	74.828,92
SBH40880703	Brandschutzmängel/SZ Habenhausen	BU II			664,04	74.020,32
SBH40890815	Wasserschaden/SZ Sek. II Huchting	BU II			Approach regulations	
					-103.922,45	
SBH41050743	Brandschutzsanierung/SZ Butjadinger Str.	BU II			770,00	
SBH41141608	GR Oslebshausen/Außenanlagen	BU II			-90,71	1 400 70
SBH41180921	Erneu. Zugangstüren/SZ Flämische Straße	BU II			353,66	1.498,76
SBH41220288	Erneu. Schließanlage/GR Alfred-Faust-Str	BU II			493,63	44.000.50
SBH41240728	Erneu. Außentoiletten/GR Buntentorsteinw	BU II			3.815,67	44.290,68
SBH41270285	Linoleum Bodenbeläge/SZ Obervieland	BU II			986,88	2 4 5 2 2 2 2
SBH41281977	San. Außenbeleuchtung/GR Burgdamm	BU II			1.414,23	34.639,32
SBH41310819	Abriss Wandschränke/GR Delfter Straße	BU II			44.327,83	
SBH41330828	Fenster/SZ Delmestraße	BU II			3.277,97	7 004 77
SBH41361377	Stahlbetonkonstruktion/GR Landskronastr.	BU II				7.881,77
SBH41370282	Erneuerung Einbauschränke/SZ Obervieland	BU II		•:	1.604,84	455.000.0
SBH41402106	Erneu. Rieselschutz/WilhKaisen-Schule	BU II			3.441,52	155.062,64
SBH41410282	Brandschutzmängel/SZ Sek. I Obervieland	BU II			15.302,11	
SBH41421387	SZ Walle, Fenstererneuerung	BU II			1.814,08	
SBH41432227	Fensteranpassung/GR Admiralstraße	BU II			2.452,00	
SBH41440865	San. Eingangstüren/SZ Blumenthal	BU II			1.117,37	
SBH41490815	Wasserschaden/SZ Huchting Delfter Straße	BU II			99.967,77	10.321,93
SBH41512030	Erarb. SanVorschlag/Turnhallendach/VHS	BU II			2.330,77	
SBH41520727	Feuchte Fassade/GR Buntentorsteinweg	BU II			1.393,06	
SBH41580751	SZ Carl-Goerdeler-Str., Hausanschluss	BU II			15.495,69	2.157,36
SBH41641609	GR Oslebshauser Heerstr. Statik	BU II			25.940,80	
SBH41671739	Erneu. Oberbeläge/BS Metalltechnik	BU II			2.181,79	
SBH41701453	Instandsetz.TW-Hauptleitg/Lüssumer Ring	BU II			27.839,83	-5.560,99
SBH41710466	GS Auf den Heuen, Fussbodenerneuerung	BU II			1.278,03	
SBH41742116	FÖZ Vegesacker Str., Asbestsanierung	BUII			4.139,56	
SBH41750670	Erneu. Zugangstüren/GR Grolland	BU II			13.004,31	
SBH41781140	Raumakustikmaßnahmen/HermBöse-Gym.	BU II			2.915,60	17.839,99
SBH41791387	SZ Walle, Raumakustikmaßnahmen	BU II			518,52	30.000,00
BH41801974	Erneu. Fenster/GR Stader Straße	BU II			6.053,30	71.418,87
BH41812733	GS West, Bodenplatten Reparatur	BU II			3.763,50	
BH41831598	Feuchteschäden/GR Oderstraße	BU II		0.00	1.953,13	
BH41851481	Marcusallee 31, Kindergruppe U3, Sternch	BU II			59	105.000,00
BH41870925	Sportbodenkonstruktion/SZ Flämische Str.	BU II			2.469,16	17
BH41901836	Stadtteilschule Leibnizplatz, Freuchtigk	BU II			980,56	
BH41920381	Erneu. Bodenbeläge/LIS Weidedamm	BU II			51.905,35	
BH41931070	GS Halmerweg, Sanierung Pausenhalle	BU II				595,00
SBH41941313	Risse Holzbalkendach/GR Pfälzer Weg	BU II			1.583,20	1.200,98
		5 5 M				_,0,00

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009	2010
LSBH42021500	Betonsanierung/SZ Sek. II Utbremen	BU II				89.309,16
LSBH42050923	Fassadensanierung/SZ Flämische Straße	BU II			807,64	18.826,56
LSBH42191288	SZ Vegesack, Erneuerung SIBEL-Anlage	BU II			41.209,29	
LSBH42241030	Feuchteschäden/Handelsschule Grenzstr.	BU II				2.206,25
LSBH42271030	Erneu. Sibelanlage/Handelsschule Grenzst	BU II			57.383,31	-3.184,60
LSBH42280865	SZ Blumenthal, Lehrküche, Sanierung	BU II			24.518,21	623,50
LSBH42350299	GS Alter Postweg, Deckenuntersuchung	BU II			774,45	
LSBH42442206	GS Wigmodistr., Rettungswege	BU II			1.204,64	
LSBH42452206	Fenstersanierung/GR Wigmodistraße	BU II			4.487,64	154.137,92
LSBH42471387	Erneu. Boden Duschräume/SZ Walle	BU II			15.364,08	
LSBH42481468	Erneu. Boden+Decken/Schule Mainstraße	BU II			24.691,61	-10.578,99
LSBH42520923	Erneu. Decken/SZ Flämische Straße	BU II			3.710,92	49.163,86
SBH42610407	BBZ, Deckensanierung wg. Brandschutz	BUII				5.958,31
SBH42670283	Erneu. Fenster/SZ Obervieland	BU II			3.310,11	
SBH42701156	GS Am Mönchshof, Rauchschutztüren	BU II			1.865,56	
SBH42781500	Schaden Fußbodenbelag/SZ Utbremen	BUII			334,26	
SBH42820403	Sanierung Fassade/BBZ Weserbahn	BU II			3.131,18	
SBH42951098	GS Rönnebeck, Fenstersanierung	BU II			2.690,44	82.556,33
SBH43010704	SZ Habenhausen, Beleuchtung Erneuerung	BU II			3.498,97	
SBH43032784	Instand. Flurbeleuchtung/SZ Habenhausen	BU II			385,44	
SBH43051147	Sicherheitsbeleuchtung/IS Hermannsburg	BU II			1.173,36	
SBH43060675	Sicherheitsbeleuchtung/GerhRohlfs-Schu	BU II			16.317,98	
SBH43150834	Dachentwässerung GR Rablinghausen	BU II			3.132,79	
SBH43162015	Schule Strom, Dachreparatur	BU II			33.829,29	7.579,07
SBH43310991	GS Gothaer Str., Reperatur	BU II				2.418,77
SBH43360728	GS Buntentorsteinweg, Mängelbeseitigung	BU II			47.664,67	6.695,16
SBH43391481	Marcusallee Villa, Fenstersanierung	BU II				41.054,00
SBH43401277	Instand. Außenbeleuchtung/GR Borgfeld	BU II			2.678,76	
SBH43490403	Schaffung Zapfstellen/BS An der Weserbah	BU II			12.029,00	-349,80
SBH43612227	GS Admiralstr., Blitzschutzanlage	BU II				931,38
SBH43711075	Rauchschutz/ Gym. Hamburger Straße	BU II				42.969,21
SBH43770381	LIS Weidedamm, Beseitigung Geruchsbeläst	BU II				1.298,48
SBH43781742	Erneu. Zähleranl./GR Dep. Rekumer Straße	BU II			365,15	
SBH43811693	Erneuerung Schaltanlage/GR Parsevalstr.	BU II				1.259,78
SBH43861989	SV Lesum, Erneuerung der Beleuchtung	BU II			2.335,91	50.663,97
SBH43972822	Stat. Untersuchung/Theater Schulstraße	BU II			42.794,75	-2.566,79
SBH44060667	Schließzylinder/Schule Grolland	BU II			6.315,00	-818,63
SBH44212106	Herrichtung PC-Raum/Dep Valckenburghstr.	BU II			-6.120,00	6.120,00
SBH44290702	SZ Habenhausen, Sanierung Beleuchtung	BU II				3.189,32
SBH44380989	Schule Regensburger Str. Brandschutztüre	BU II			×	
SBI18751805	Schließanlage/SZ Schaumburger Straße	BU II				985,55
SBI39211284	San. WC-Anlagen/SO Kerschensteinerstraße	BU II				2.236,19
SBI42631411	Erneu. Rauchschutztüren/SZ Lerchenstraße	BU II				6.936,60
SB143570288	Erneu. Sibel-Anlage/GR Alfred-Faust-Str.	BU II				1.207,44
SBI43760712	Erneu. Beleuchtung/GR Bunnsackerweg	BU II				3.439,37
SBI43832136	Einbau von F30-Türen/SZ Sek. II Horn	BU II				280,00
SBI43940406	BBZ, Block A, Datennetz und Gonganlage	BU II			3.914,43	114.487,43
SBI43990556	Gefährdungsbeurteil. Aufzug/WFocke OS	BU II				933,35
SBI43990840	Gefährdungsbeurteil. Aufzug/W-Olbers-Sch	BU II				357,73
SBI43991313	Gefährdungsbeurteil. Aufzug/Schule Pfälz	BU II				309,40
SBI43991317	Gefährdungsbeurteil. Aufzug/SZ Koblenzer	BU II				2.691,26
SBI43992136	Gefährdungsbeurteil. Aufzug/Rhododendron	BU II				794,03
SBI44860303	SZ Alwin-Lonke-Straße, Dachsanierung	BU II				3.732,67
BI44891111	GS Arbergen, Brandschutz	BU II				40.529,75
BI45300466	Mängelbeseitigung/GR Auf den Heuen	BU II				33.047,47
BI45440282	Entfernung Graffitis/SZ Obervieland	BU II				11.216,95
BI45710429	GS Borchshöhe, TH, Mängelbeseitigung	BU II				89.894,72
BI46500381	LIS Am Weidedamm, Schadstoffuntersuchung	BU II				92.090,92
SBI46550266	Blitzschutzanlagen, GSM-Altbau	BU II				1.059,25
SBI46550301	Blitzschutzanlagen, Schule Alter Postweg	BU II				902,79
SBI46550473	Blitzschutzanlagen, Schule Alter Postweg	BU II				2.863,45

Auftrag		Bauart	2007	2008	2009 201
LSBI46550562	Blitzschutzanlagen, GS Farge	BU II	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1.647,47
LSBI46550810	Blitzschutzanlagen, MCurie-Schule	BU II			1.248,69
LSBI46550811	Blitzschutzanlagen, TH, MCurie-Schule	BU II			690,72
LSBI46550881	Blitzschutzanlagen, Schule Ellenerbrokweg	BU II			354,14
LSBI46551140	Blitzschutzanlagen, HBöse-Gymnasium	BU II			1.605,82
LSBI46551322	Blitzschutzanlagen, SZ Im Ellener Feld	BU II			1.667,95
LSBI46551323	Blitzschutzanlagen, SZ Im Ellener Feld	BU II			1.013,93
LSBI46551324	Blitzschutzanlagen, SZ Im Ellener Feld	BU II			872,16
LSBI46551327	Blitzschutzanlagen, SZ Im Ellener Feld	BU II			1.163,05
LSBI46941758	GS Aumund, Schmutzwasserleitungen	BU II			1.589,17
LSBI47151411	OS Lerchenstraße, Alarmierung	BU II			11.606,56
LSBI47151861	Alarmierung Kippenberg-Gymnasium	BU II			10.973,74
LSBI47622116	Rekontaminierung Boden/FÖZ Vegesacker St	BU II			152.375,76
LSBI47741375	GS Marßel, Herrichtung für Hortgruppen	BU II			48.363,85
LSBI47920555	GLT-Umstellung, OS WFocke	BU II			3.680,33
LSBI47920751	GLT-Umstellung, ISS CGoerdeler-Str.	BU II			3.284,11
LSBI47920918	GLT-Umstellung, Schule Fischerhuder Str.	BU II			452,82
LSBI47921111	GLT-Umstellung, Schule Arbergen	BU II			2.541,13
LSBI47921270	GLT-Umstellung, GS Karl-Lerbs-Straße	BU II			2.899,55
LSBI47921313	GLT-Umstellung, GS Pfälzer Weg	BU II			2.710,01
LSBI47921453	GLT-Umstellung, Tami-Oelfken-Schule	BU II			3.055,22
LSBI47921492	GLT-Umstellung, Schule Stichnathstraße	BU II			396,57
LSBI47921598	GLT-Umstellung, Schule Oderstraße	BU II			432,71
LSBI47921641	GLT-Umstellung, Schule Osterhop	BU II			733,40
LSBI47921726	GLT-Umstellung, Schule Rechtenfletherstr	BU II			500,73
LSBI47921820	GLT-Umstellung, Schule Am Pulverberg	BU II			2.660,03
LSBI47922733	GLT-Umstellung, GS West, Lissaer Str	BU II			1.927,80
LSBI48790821	Schule Delfter Straße, Wasserschaden	BU II			134.978,78
LSBI49122109	Wilhelm-Kaisen-Schule, Container	BU II			109.405,54
LSBI49421784	Erneu. Kälteanlage/SZ Rübekamp	BU II			5.000,00
LSBI49471753	GS St. Magnus, Dachsanierung, Turnhalle	BU II			11.040,22
LSBI49481987	Instand. Fassade/Schulverbund Lesum	BU II			32.000,00
LSBI49611296	ISS GerhRohlfs-Schule, San. Aussenwand	BU II			4.588,00
LSBI49620825	Gymnasium Neustadt, San Verbindungstrakt	BU II			45.105,13
LSBI49750289	San. Umkleide/Schule Alfred-Faust-Str.	BU II			137.600,00
LSBI49771155	Fassadensanierung/Schule Mönchshof	BU II			30.500,00
LSBI49890816	SZ Delfter Str., Heizkörperreparatur	BU II			4.642,29

Auftrag	Objektbezeichnung	2007	2008	2009	2010
LSSA0060 LSSA0061	Carl-Goerdeler-Str, 9 Schulen Programm Kippenberg Gymnasium, 9 Schulen Programm	-810,06 507,37	0,00 0,00	-7.928,82 0,00	0,00
LSSA0061	Gerhard-Rohlfs-Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	481,9
LSSA0064	SZ Hamburger Straße	0,00	0,00	-13.005,38	0,00
LSSA0065	SZ Helsinkistr. San. 9-Schulen-Programm	0,00	0,00	2.499,00	0,0
LSSA0066	Schulzentrum Im Ellener Feld	0,00	0,00	0,00	803,2
LSSA0068	Schulzentrum Obervieland	46.716,41	0,00	0,00	0,0
LSSA0114 LSSA0164	GR Karl-Lerbst-Str. 1/ 2. BA Gymn. Hermann-Böse-Str. 1-9/Abschnitt B	0,00 -363,45	15.294,77 0,00	0,00 0,00	0,0
LSSA0196	SZ Obervieland, Dep. ThBillroth-Str.	0,00	1.419,19	0,00	0,0
LSSA0258	Schule Pürschweg, Sanierung	-92,21	1.503,23	0,00	0,0
LSSA0259	Ersatzbau Mobilklassen/Parsevalstraße	96,26	0,00	0,00	0,0
LSSA0784	WC-Anl/TurnhFenster Schule Pulverberg	33,52	0,00	0,00	0,0
LSSA1023	Mobilersatzbau SZ Habenhausen	0,00	0,00	2.159,14	0,0
LSSA1024 LSSB0003	Mobilersatzbau SZ Schaumburger Straße Wilhelm-Kaisen-Schule, Sanierung	0,00 1.789,66	3.110,33 0,00	0,00	-1.500,3 0,0
LSSB0003	PCB Sanierung/Gleimstraße 12, Hort, KTH	311,58	0,00	0,00	0,0
LSSB0109	Schule in der Vahr, Pav. B+C	0,00	0,00	-1.045,16	0,0
LSSB0129	SZ Philipp-Reis-Str., 2. BA, Sanierung	-54.609,62	0,00	0,00	0,0
LSSB0213	Komplettsanierung/ SZ Ronzelenstraße	-551,73	0,00	0,00	0,0
LSSB0702	Schule Freiliggrathstr,Umbau u Sanierung	-39.144,25	-250,00	-2.996,69	0,0
LSSB1036	Grundschule Borgfeld, Gesamtsanierung	-55.988,39	1.795,66	-309,81	2.753,2
LSSB1053	Komplettsanierung GS Ost/Walliser Str.	9.560.493,72	2.234.641,28	56.607,72	2.689,3
LSSB1056	SZ Helgolander Straße, Sanierung, 1. BA	-153,12 -42,49	-18,93	0,00	0,0
LSSB1057 LSSB1187	SZ Alwin-Lonke-Str., Gesamtsanierung T4 Gesamtsanierung Schulzentrum Sandwehen	-42,49 4.333,83	0,00 651,53	0,00 0,00	0,00
LSSB1187 LSSB1255	Fassadensanierung/Koblenzer Str.	3.406.435,44	2.270.791,71	916,42	19.993,6
LSSB1396	GR Andernacher Str. GTS Anteil Sanierung	60.554,73	0,00	0,00	0,0
LSSC0002	SZ Ronzelenstraße, PCB-San., Südtrakt	1.743,28	0,00	0,00	2.421,6
LSSC0007	SZ Bergiusstraße, Fassadensanierung	-2.071,96	0,00	0,00	0,00
LSSC0009	GR Am Lüssumer Ring, PCB-Sanierung	38.223,07	0,00	0,00	2.675,12
LSSC0010	GR, Landskronastr., PCB- Sanierung	5.236,53	0,00	0,00	0,0
LSSC0011	GR Robinsbalje, PCB Sanierung	102.989,70	-524,73	0,00	0,0
LSSC0032	GS Ph. Reis-Str., Wiederaufbau Turnhalle	370.783,92	0,00	0,00	0,0
LSSC0091	Sonderschule An der Gete, PCB-Sanierung	1.001.006,58	25.660,21	0,00	0,0
LSSC0164 LSSC0702	Gymn. Hermann-Böse-Str., Abschnitt D GR Freiligrathstr 2 BA Aula, Turnhalle	-24.498,37 86.615,40	0,00 -304,89	0,00 1.145,73	0,0
LSSC1051	GR Melanchthonstr., Gesamsanierung	90.825,32	997,96	0,00	0,00
LSSD0003	Berufsschule Grenzstr., PCB-Sanierung	389.907,46	6.929,04	6.388,58	0,00
LSSD0004	GR Stichnathstraße, PCB-Sanierung	22.698,61	4.142,78	0,00	0,00
LSSD0005	GR Alfred-Faust-Str, PCB Sanierung	382.147,70	-35,68	0,00	0,0
LSSD0006	Sonderschule Dudweilerstr. PCB Sanierung	63.675,19	0,00	0,00	0,00
LSSD0007	Sonderschule Bardowickstr. PCB Sanierung	21.410,45	0,00	0,00	0,0
LSSD0008	GR Horner Heerstr., PCB Sanierung	0,00	0,00	434,35	0,0
LSSD0009	Berufsschule Steffensweg, PCB Sanierung	213.906,11	87.856,08	0,00	0,0
LSSD0011 LSSD0012	GR Am Weidedamm, PCB Sanierung GR Baumschulenweg, PCB-Sanierung	4.118,00 -7.424,00	0,00	0,00	0,0
LSSD0012 LSSD0013	GR Rechtenflether Str., Fenstersanierung	5.433,04	0,00	0,00	0,0
LSSD0017	GR Nordstraße, Brandschutz	27.082,69	6.426,00	21.375,00	0,0
LSSD0018	GR In der Vahr, Sanierung, 3. BA	89.149,02	20.542,32	1.045,16	0,0
LSSD0020	SZ Sek I Obervieland Dep. San. 4 BA	-4.034,36	-889,32	0,00	2.332,0
LSSD0023	SZ Helgolander Str., San. Bauteil B	46.235,64	-101,95	0,00	0,00
LSSD0024	GR PhReis-Str, San. Kästner Pavillon	82.512,32	0,00	0,00	0,00
LSSD0034	GR Parsevalstr. Sanierung Bogenbau	357.906,73	208.478,31	-5.093,65	0,00
LSSE0001	SZ Huchting, Sek. II, PCB Sanierung	12.584,24	0,00	0,00	0,00
LSSE0002 LSSE0003	Berufsschule f.Hauswirtsc PCB Sanierung SZ Utbremen, Sek. II, PCB Sanierung	34.296,29 84.644,56	0,00 0,00	0,00 3.972,21	1.124,55 0,00
LSSE0004	Berufsschule f.Großhandel PCB Sanierung	127.490,42	3.578,49	0,00	768,74
LSSE0005	Sonderschule Am Oslebs.Park, PCB-San.	538.011,13	901.554,87	0,00	6.708,9
LSSE0006	SZ Ronzelenstr,PCB-San., W-Trakt	127.345,84	0,00	0,00	0,0
LSSE0006-1	SZ Ronzelenstr,PCB-San., W-Trakt	917.040,95	0,00	0,00	0,0
LSSE0007	Tami-Oelfken-Schule, PCB-San., Geb. B	140.960,93	0,00	0,00	0,0
LSSE0008	GR Robinsbalje PCB-San. Trakt B	548.571,57	73.488,19	0,00	0,0
LSSE0009	ISS Sandwehen, Dachsanierung	354.417,97	-42.290,24	0,00	0,0
LSSE0010	GR Arsten, Turnhalle Sanierung	7.576,17	0,00	0,00	0,0
LSSE0010-1 LSSE0014	GR Arsten, Ersatzbau Umkleide SZ Lehmhorster Str., Bes. Unfallgefahr	13.816,77 36.322,77	427.131,03 0,00	946,00 0,00	0,0
	SZ Utbremen, Neugestaltung Chemielabore	0,00	89.000,00	0,00	0,0
LSSE0014-1	Turnhalle Fröbelstrasse, Sanierung	2.972,43	0,00	0,00	0,0
LSSE0018	GR Horner Heerstrasse, San. WC-Anlagen	232.805,38	120.814,60	0,00	0,0
LSSE0019	GR Mahndorf Sanierung WC-Anlagen	36.639,67	40.098,31	0,00	0,0
LSSE0020	GR Paul-Singer-Str., WC-Räume, Sanierung	244.417,74	111.505,51	0,00	0,0
LSSE0022	GS Buntentorsteinweg, Kanalsanierung	174.722,96	2.321,86	0,00	1.841,6
LSSE0023	GR Buntentorsteinweg, Brandschutz	214.325,06	318.401,70	5.236,46	0,0
LSSE0024 LSSE0025	Schule Pürschweg, Sanierung WC-Anlagen GR Borchshöhe, Brandschutz	10.966,64	109.650,44	468.567,55	355.937,3
LSSE0025 LSSE0028	Sportschule Stadtwerder, Turnhalle San.	10.115,76 307.056,07	5.992,42 13.176,03	0,00 -812,89	0,0
LSSE0026 LSSE0032	Amtsgericht Bremen, San. , 4. BA	44.111,13	21.924,19	0,00	0,0
LSSE0077	Berufsschule Reiherstraße, Anteil San.	0,00	37.978,30	0,00	0,0
LSSF0001	GR Lessingstraße, Sanierung	589.627,91	249.816,50	4.251,07	0,0
LSSF0003	GR Mönchshof Brandschutz	2.043,50	79.615,98	11.827,46	0,0
LSSF0004	SZ Utbremen, Brandschutz	0,00	4.096,70	56.774,01	0,00
		40.000.07	120 E14 20	0.00	0.00
LSSF0005	GR Andernacher Straße, Sanierung	12.380,07	120.514,29	0,00	0,00
	GR Andernacher Straße, Sanierung GR Oberneuland Sicherheitsmängel Altbau Schulverbund Lesum, Sanierung	12.380,07 10.623,46 76.500,17	100.781,11 1.116.807,70	0,00 0,00 857.758,03	0,00

Auftrag	Objektbezeichnung	2007	2008	2009	201
LSSF0009	SZ In den Sandwehen, Brandschutz	35.014,71	1.113.518,67	96.440,77	0,00
LSSF0010 LSSF0011	SZ Sebaldsbrück, Sanierung, Fachklassen SZ Kurt-Schumacher-Allee, Brandschutz	42.918,06 4.270,30	463.340,69 184.936,78	920.443,60 34.323,77	24.903,89 18.694,73
LSSF0012	SZ Grenzstraße, Fassadensanierung	0,00	0,00	3.090,19	0,0
LSSF0013	GR In der Vahr, Sanierung	51.731,74	870.150,98	197.263,30	0,0
LSSF0014 LSSF0015	Schule PhReis-Str., San. Gansberg Pav. GR Philipp-Reis-Str., Sanierung	392.506,33 11.073,78	489.056,81 -11.073,78	377,42 0,00	2.961,0 0,0
LSSF0015 LSSF0017	GR Schmidtstraße, Mobilbauersatz	0,00	21.576,91	0,00	0,0
LSSF0018	Schule Am Pulverberg, Abbruch Mobilklass	15.101,47	16.296,18	444,88	0,0
LSSF0019	GR Mahndorf San. Wärmeerzeugungsanl.	163.202,09	66.086,32	0,00	0,0
LSSF0020 LSSF0021	SZ Brokstraße, Heizungsanlage Schule Paul-Singer-Str., Heizung	142.119,48 140.912,70	82.348,67 74.784,00	0,00	0,0
LSSF0025	SZ Ronzelenstr., San. Musikbereich	425.211,52	897.296,85	24.649,73	0,0
LSSF0026	SZ Börderstraße, Sanierung	57.083,45	204.653,23	232.407,90	1.298.739,6
LSSF0027 LSSF0035	SZ Huchting, PCB-Sanierung	4.684,72	39.769,81	0,00 671.110,33	0,0
LSSF0035 LSSF0036	GR Witzlebenstrasse, Sanierung GR Freiligrathstrasse, Grundsanierung	2.210,79 130.066,88	350.313,14 354.765,59	18.898,03	58.461,9 0,0
LSSF0037	SZ Vorkampsweg, Brandschutz, Kiosk	35.313,21	54.045,28	10.117,05	0,0
_SSF0039	Berufsschule Reiherstraße, Trafostation	1.185,70	35.847,92	0,00	0,0
LSSF0042 LSSF0043	Schule Auf der Hohwisch Umbau+Herricht. GR Halmerweg, Kostenschätzung f. San.	585,51 97.198,08	677.630,76 206.528,05	233.125,99 13.599,18	3.811,4 0,0
LSSF0043 LSSF0049	SZ Lehmhorster Str., Gesamtsanierung	11.346,39	85.940,34	60.583,26	170.607,0
_SSF0050	GR Ellenerbrokweg Gesamtsanierung	0,00	31.001,22	39.230,76	1.250.015,2
LSSG0001	BV Schule Freiligrathstrasse, San. 3. BA	0,00	841.515,78	363.374,63	27.817,0
LSSG0002 LSSG0003	SZ Kurt-Schumacher-Allee, NTW-Trakt SZ Grenzstrasse, Fassadensanierung	0,00 0,00	125.875,17 721.901,20	779.514,66 88.831,52	342.745,4 0,0
_SSG0003	GS Borchshöhe, Sanierung, 2. BA	0,00	233.635,46	1.404.603,35	485.311,9
LSSG0004-1	GS Borchshöhe, Sanierung, 2. BA, 2009	0,00	0,00	3.388,16	-3.388,1
	GS Borchshöhe, Sanierung, 2. BA, 2009	0,00	0,00	127.697,63	71.818,0
LSSG0005 LSSG0006	GR Pürschweg, Sanierung, 2. BA/LSSE0024 GS Glockenstraße, Geräteraumsicherung	0,00 0,00	46.636,48 5.105,88	1.139,65 101.452,92	0,0
LSSG0000	FÖZ Vegesacker Straße, Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,0
LSSG0014	SZ Grenzstrasse, Fassadensanierung	0,00	520.484,59	871.835,48	9.487,4
LSSG0015	Mobilersatzprogramm, Planung, div. Stand	0,00	0,00	31.099,72	0,0
LSSG0020 LSSG0021	Turnhalle am Grohner Schulhof, Sanierung SZ Alwin-Lonke-Strasse, Umnutzung f. BS	0,00 0,00	11.539,14 38.662,24	281.712,52 34.418,05	162.750,7 0,0
LSSG0023	Schulverbund Lesum, Steinkamp, NTW	0,00	0,00	204.260,63	323.531,6
LSSG00233	BSA Marßel, Umbau, Anbau, Sanierung	0,00	0,00	121.662,60	55.678,4
LSSG0025	GS Halmerweg, Sanierung Pavillon 3, 1 BA	0,00	0,00	25.323,06	272.907,3
_SSG0026 _SSG0027	GS Andernacher Straße, Sanierung Albert-Einstei-Schule, San. Aussenanl.	0,00 0,00	12.421,10 253.802,91	36.726,71 1.465,36	110.220,6 1.948,9
_SSG0028	GR Seehausen Machbarkeitsstudie	0,00	181,06	1,27	-182,3
_SSG0030	Tami-Oelfken-Schule, Behindertenger. Umb	0,00	63.309,69	177.608,62	-14.299,4
_SSG0031 _SSG0036	GS Osterholz, Mobilersatzprogramm, Umbau Wilhelm-Olbers-Schule, Mobilersatzbau	0,00	2.347,13 15.414,74	365.040,40 16.814,10	936.823,3 375.887,0
_SSG0036 _SSG0037	SZ Lerchenstraße, San. NTW, 1. BA	0,00	0,00	154.439,23	16.192,9
_SSG0038	GR Oberneuland, Gesamtsanierung	0,00	11.866,31	2.010,24	0,0
LSSG1000	SZ Habenhausen, Tragwerkuntersuchung	0,00	6.350,49	44.779,03	3.799,4
_SSG1001 _SSG1002	GS Seehausen, Untersuchung Tragwerk GS Auf den Heuen, Unters Fassadenplatten	0,00 0,00	597,98 2.105,62	1.130,77 484,35	0,0 1.765,9
LSSG1003	Sporthalle Kirchhuchting/San. nach TRAWU	0,00	0,00	5.699,12	0,0
LSSG2001	Schule Louis-Seegelken-Str. Brandschutz	0,00	86.070,26	0,00	0,0
_SSH0001	Sanierung Turnhalle SZ Sek I Lerchenstr.	0,00	9.644,41	143.826,66	812.212,2
LSSH0002 LSSH0003	SZ Lerchenstraße, San. NTW, 2. BA Gymn. Hermann-Böse-Str., San. NTW -Räume	0,00 0,00	0,00 0,00	27.058,02 24.161,41	-27.058,0 0,0
LSSH0006	GR Freiligrathstraße San. Außenanlagen	0,00	0,00	280.432,24	12.670,0
LSSH0007	SZ Alwin-Lonke-Str., Grundsanierung	0,00	0,00	6.474,87	660.900,2
_SSH0009 _SSH0010	GS An der Gete, Sanierung Turnhalle 3 BA	0,00 0,00	0,00	13.397,71	596.193,0
_SSH0010 _SSH0013	Landesinstitut für Schule, Brandschutz GS Lessingstr., Sanierung Sanitär	0,00	0,00	83.060,68 0,00	654.768,7 47.659,5
LSSH0014	GS St. Magnus, Grundsanierung	0,00	0,00	33.740,78	5.585,1
_SSH0017	GS Schönebeck, Sanierung der Turnhalle	0,00	0,00	54.338,55	765.235,3
_SSH0019 _SSH00199	SZ In den Sandwehen,Brandschutzsanierung SZ Walle, Sanierung NW Bereich	0,00	0,00 0,00	234.833,06 7.553,14	992.920,2 68.540,2
_SSH00199 _SSH0024	GS Witzlebenstraße, Sanierung, 2. BA	0,00	0,00	116.367,28	702.425,8
SSH0027	GS Fischerhuder Str., Brandschutz	0,00	0,00	20.241,69	65.797,4
_SSH0028	SZ Blumenthal, Brandschutz, Sanierung	0,00	0,00	0,00	37.075,7
_SSH0029 _SSH0033	ISS Pestalozzisstr., Umbau und Sanierung Stadtteilschule Leibnizplatz, Sanierung	0,00 0,00	0,00 0,00	54.846,37 107.069,41	-39.182,0 -35.532,2
_SSH0033 _SSH0037	Wilhelm-Kaisen-Schule, Sanierung	0,00	0,00	16.681,67	-35.532,2 166.152,7
_SSH0040	GR Stader Straße Sanierung Brandschutz	0,00	0,00	24.785,59	337.404,3
SSH0042	GS Augsburger Straße, Gesamtsanierung	0,00	0,00	22.869,42	32.322,3
_SSH0046 _SSH0047	GR Arsten Umbau+Sanierung (LSSI0015) Gymn. HBöse-Str., Kellersanierung	0,00 0,00	0,00 0,00	2.797,22 36.172,50	-2.797,2 346.140,7
_SSH0047 _SSH0051	GS Bürgerm. Schmidt, Turnhalle, LSHQ2025	0,00	0,00	0,00	8.683,6
_SSH0052	GS Farge, Turnhalle, Sanierung LSHQ2026	0,00	0,00	0,00	5.758,6
_SSH0053	SV Lesum, Erneu. Beleuchtung LSHQ2040-1	0,00	0,00	10.013,99	5.682,8
_SSH0054 _SSH0055	GS Oberneuland, Machbarkeitsstudie GS Horner Heerstr., Fernster -u. Fassade	0,00 0,00	0,00	27.105,25 13.675,36	10.181,3 500.220,4
_SSH0056	Fassadensan. GS Düsseldorfer LSQH2014	0,00	0,00	0,00	27.842,1
_SSH0057	GS Rönnebeck, Turnhalle, San. LSQH2027	0,00	0,00	0,00	7.208,8
_SSH0058	GS Tami-Oelfken, Turnhalle, San.LSQH2028	0,00	0,00	0,00	3.860,6
_SSH0059 _SSH1001	SZ Helsinkistr., Turnhalle, Sanierung GS Carl-Schurz-Str., Fenstereinbau	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 108.003,05	34.670,8 0,0
_SSH1001 _SSH1002	Sporthalle Hohweg, statische Prüfung	0,00	0,00	0,00	10.289,4
_SSH1004	Theodor-Billroth-Str., Turnhalle, Dachsan	0,00	0,00	87.601,33	9.367,0
LSSH1005	SZ Sek. II Huchting Erneuerung Dach	0,00	0,00	300.545,40	171.783,9

Auftrag	Objektbezeichnung	2007	2008	2009	2010
LSSH2005	BS Reiherstr., Rettungsweg im Altbau	0,00	0,00	0,00	3.315,55
LSSH2007	GS Oderstraße, Brandschutz	0,00	0,00	0,00	69.486,41
LSSH2008	GS Admiralstraße, Fluchtwege	0,00	0,00	0,00	982,87
LSSH2009	Louis-Segelken-Str., Brandschutz	0,00	0,00	1.494,80	195.121,73
LSSH2010	SZ Budjadinger Straße San. Brandschutz	0,00	0,00	101.520,77	700.035,19
LSSH2011	GR+SO Alfred-Faust-Straße	0,00	0,00	2.692,21	0,00
LSSH2014	GS Düsseldorfer Str., Brandschutz	0,00	0,00	0,00	137.467,42
LSSH2015	GS Uphuser Straße, 2. Rettungsweg	0,00	0,00	2.745,18	28.185,14
LSSH2016	Schule Pastorenweg, Brandschutzsanierung	0,00	0,00	0,00	5.363,82
LSSH2018	GS Wigmodistr., Rettungswege	0,00	0,00	0,00	2.332,63
LSSH2020	Gerhard-Rohlfs-Schule, Brandschutzsan.	0,00	0,00	0,00	37.972,89
LSSH3879	GS St. Magnus, Herrichtung HM Wohnung	0,00	0,00	11,00	20.928,18
LSSI0001	GS Seehausen, Ersatzbau Schulleitergebäu	0,00	0,00	0,00	31.307,95
LSSI0007	Hermann-Böse-Gymnasium, Akustik San.	0,00	0,00	0,00	12.092,84
LSSI0011	Schule Grenzstraße Feuerwehrzufahrt	0,00	0,00	0,00	246.304,56
LSSI0012	GS St. Magnus, Kellersanierung	0,00	0,00	0,00	135.129,73
LSSI0013	SZ Horn, Gesamtsanierung	0,00	0,00	0,00	24.995,37
LSSI0015	GR Arsten Umbau+Sanierung	0,00	0,00	0,00	216.712,47
LSSI0018	SZ Helgolander Str., Brandschutz	0,00	0,00	0,00	21.396,62
LSSI2000-4	SZ Walle, Rettungswege	0,00	0,00	0,00	14.644,21
LSSI2001	Hermann-Böse-Gymnasium, Brandschutz	0,00	0,00	0,00	85.137,73
		23.058.416,32	18.933.638,98	11.742.023,84	15.533.904,88